



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN + INFORMATIONEN

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TECNICOS



TORNITURA - TAGLIO - SCANALATURA TURNING - PARTING - GROOVING BEARBEITUNG - NUTENDREH - ABSTECH TOURNAGE - TRONÇONNER - RAINURER

Pag. 992

FRESATURA MILLING FRÄSEN FRAISAGE

Pag. 997

FORATURA - LAVORAZIONE FORI DRILLING - MACHINING OF BORES BOHREN - BEARBEITUNG VON BOHRUNGEN PERÇAGE - USINAGE DES TROUS

Pag. 1018

FILETTATURA THREADING GEWINDEDREHEN FILETAGE

Pag. 1034

BARENATURA BORING AUSBOHREN ALÉSAGE

Pag. 1041

MANDRINI TAPER SHANKS AUFNAHMEN MANDRINS

Pag. 1042

EQUILIBRATURA
BALANCING SYSTEM
AUSWUCHTSYSTEM
EQUILIBRAGE

Pag. 1053

INFORMAZIONI PER IL FISSAGGIO A VITE CENTRALE INFORMATION FOR FASTENING WITH A CENTRAL SCREW ANWEISUNGEN ZUR SPANNUNG MIT ZENTRALSCHRAUBE INFORMATION POUR LE FIXAGE À VIS CENTRAL

Pag. 1057

NORMATIVE ATTACCHI PER PUNTE E FRESE DRILL AND MILLING CUTTERS STANDARDS NORMEN FÜR BOHRER UND FRÄSERAAUFNAHMEN NORMES POUR ATTACHEMENT POUR FRAISE ET FORET

Pag. 1058

TOLLERANZE TOLERANZEN TOLERANZEN TOLÉRANCES

Pag. 1062

TABELLA COMPARATIVA DEI MATERIALI MATERIALS COMPARISON TABLE MATERIAL VERGLEICHSTABELLE TABLEAU COMPARATIF DES MATERIAUX


Pag. 1063

TABELLA CONVERSIONE DUREZZE
HARDNESS CONVERSION TABLE
HÄRTEUMRECHNUNGSTABELLE
TABLEAU DE CONVERSION DURETÉS

Pag. 1071



SIGLE E FORMULE GENERALI GENERAL ACRONYMS AND FORMULS



ap (mm)= PROFONDITÀ DI TAGLIOd (mm)= DIAMETRO DEL PEZZOfn (mm)= AVANZAMENTO AL GIROh (mm)= SPESSORE DEL TRUCIOLOk (°)= ANGOLO DI ATTACCO

Kc (N/mm²) = FORZA DI TAGLIO SPECIFICA

Kc1.1 (N/mm²) = FORZA DI STRAPPAMENTO SPECIFICA DEL MATERIALE LAVORATO

(VEDI TABELLE MATERIALI PAG 1064/1070)

mc = ESPONENTE DI INCREMENTO DELLA FORZA DI TAGLIO

(VEDI TABELLE MATERIALI PAG 1064/1070)

 \mathbf{n} (giri/min - min⁻¹) = NUMERO DI GIRI AL MINUTO

Pc (KW) = POTENZA ASSORBITA

Q (cm³/min) = VOLUME DEL TRUCIOLO ASPORTATO

 \mathbf{r}_{ε} (mm) = RAGGIO DI PUNTA DELL' INSERTO

Vc (m/min) = VELOCITÀ DI TAGLIO

 η (0,7-0,85) = RENDIMENTO MECCANICO DELLA MACCHINA

= CUTTING DEPTH

= WORKPIECE DIAMETER

= FEED / REV.

= CHIP THICKNESS

= CUTTING ANGLE

= SPECIFIC CUTTING FORCE

= SPECIFIC TEARING FORCE OF MACHINED MATERIAL

(SEE MATERIALS TABLES PAGE 1064/1070)

= CUTTING FORCE INCREMENT (SEE MATERIALS TABLES PAGE 1064/1070)

= NUMBER OF REVOLUTIONS / MIN'

= ABSORBED POWER

= VOLUME OF CHIP REMOVED

= INSERT CORNER RADIUS

= CUTTING SPEED

= MECHANICAL EFFICENCY OF THE MACHINE

$$Vc (m/min) = \frac{D \cdot 3,14 \cdot n}{1000}$$

$$n (giri/min - min^{-1}) = \frac{Vc \cdot 1000}{D \cdot 3,14}$$

$$h (mm) = fn \cdot sin k$$

$$Kc (N/mm^2) \approx \frac{Kc1.1}{h^{mc}}$$

- APPROSSIMATA: NON TIENE CONTO DELL'ANGOLO DI TAGLIO - APPROXIMATE VALUE: CUTTING ANGLE NOT TAKEN INTO CONSIDERATION


$$Pc (KW) = \frac{Vc \cdot fn \cdot ap \cdot Kc}{60.000 \cdot \eta}$$


$$Q (cm^3/min) = Vc \cdot fn \cdot ap$$

LUNGHEZZA EFFETTIVA DEL TAGLIENTE - DIMENSIONE INSERTO CONSIGLIATA TRUE CUTTING EDGE LENGTH - RECOMMENDED INSERT SIZE

I valori riportati sono consigliati per un uso continuo in sgrossatura, per operazioni più brevi sono possibili profondità di passata superiori...

Listed values are recommended for continuous use during roughing; greater cutting depth is possible for shorter operations.








RUGOSITÀ - FINITURA SUPERFICIALE ROUGHNESS - MAXIMUM TROUGH-TO-PEAK HEIGHT

- La rugosità massima teorica Rmax é determinata dalla combinazione del raggio di punta dell'inserto 🕝 e dall'avanzamento al giro fn.
 - Le formule e gli schemi riportati in questa pagina, sono in forma approssimata nei quali si pone: Rmax ≈ Rt, Ry, Rz..
 - Non esiste una relazione matematica per la conversione dei vari sistemi di misurazione della rugosità, per cui i valori riportati nella tabella sono da ritenersi orientativi.
- The Maximum theoretical roughness \mathbf{Rmax} is determined by a combination of the insert corner radius \mathbf{r}_{ϵ} and the feed for revolution \mathbf{fn} .
 - The formulas and tables are listed on this page in an approximate form, with: Rmax ≈ Rt, Ry, Rz..

- TEORICA, APPROSSIMATA

- APPROXIMATE THEORETICAL FORMULA

- No mathematical relatioship exists for conversion between the various systems for measuring roughness; therefore, the values listed in the table are to be considered merely indicative.



		- FINITURA SUR SS – SURFACE			RAGGIO DI PUNTA - CORNER RADIUS \mathbf{r}_{ϵ} (mm)						
					0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	2,4	
	Ra	Rt, Ry,Rz	CL	R (FR)		AVANZAMEN	ITO AL GIRO	- FEED PER	REVOLUTION	J	
	μm	μm			fn (mm)						
∇	50	180 - 220	N12	-	/	1	/	/	/	1,94	
∇	25	90 - 110	N11	-	1	1	1	0,97	1,12	1,38	
∇	12,5	46 - 57	N10	R100	/	1	0,57	0,7	0,81	0,99	
abla abla	6,3	23 - 32	N9	R40	/	0,29	0,42	0,51	0,59	0,72	
abla abla	3,2	12 - 16	N8	R25/R16	0,15	0,21	0,3	0,37	0,42	0,52	
abla abla	1,6	5,9 - 8	N7	R10	0,1	0,15	0,21	0,26	0,3	0,36	
abla abla abla	0,8	3 - 4,8	N6	R6,3	0,08	0,11	0,16	0,19	0,22	0,27	
abla abla abla	$\nabla \nabla \nabla$ 0,4 1,6 - 2,8 N5 R3,2/R2					0,08	0,12	0,15	0,17	0,21	
$\nabla\nabla\nabla$	0,2	1 - 1,8	N4	R1,25	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13	0,16	


AVANZAMENTI MASSIMI CONSIGLIATI SECONDO IL RAGGIO E LA FORMA INSERTO (CON ANGOLO k = 75°-105°) MAXIMUM RECOMMENDED FEED ACCORDING TO THE RADIUS AND THE INSERT SHAPE (WITH ANGLE k = 75° - 105°)

		RAGGIO INSERTO $oldsymbol{r}_{\mathcal{E}}$ - INSERT RADIUS									
FORMA INSERTO	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	2,4					
INSERT SHAPE	AVANZAMENTO AL GIRO MASSIMO -MAXIMUM FEED PER REVOLUTION fn (mm)										
0	0,13	0,25	0,5	0,8	1,0	1,6					
	0,08	0,16	0,32	0,5	0,63	1,0					




TIPOLOGIE DI USURA DEL TAGLIENTE TYPES OF TOOL WEAR

CRATERIZZAZIONE - CRATER WEAR



- Diminuire la velocità di taglio.
- Ridurre l'avanzamento.
- Scegliere una qualità più resistente all'usura.
- Controllare se il refrigerante é usato correttamente.
- Reduce cutting speed
- Reduce feed
- Change to a more wear-resistant grade
- Supply cutting fluid in adequate volume


USURA SUL FIANCO - FLANK WEAR



- Aumentare l'avanzamento.
- Scegliere una qualità più resistente all'usura.
- Ridurre la velocità di taglio.

- Increase feed
- Change to a more wear-resistant grade
- Reduce cutting speed


SCHEGGIATURA - CHIPPING



- Usare una qualità più tenace.
- Aumentare la stabilità della lavorazione.
- Velocità di taglio troppo bassa.
- Avanzamento troppo elevato.

- Change to a tougher grade
- Increase machining stability
- Cutting speed is too high
- Feed rate is too high


DEFORMAZIONE PLASTICA - PLASTIC DEFORMATION



- Usare il refrigerante correttamente.
- Diminuire la velocità di taglio.
- Scegliere una qualità più resistente all'usura.
- Ridurre l'avanzamento.


- Supply cutting fluid in adequate volume
- Reduce the cutting speeds
- Change to a more wear-resistant grade
- Reduce feed rate

FORMAZIONE DEL TAGLIENTE DI RIPORTO - CHIP WELDING



- Aumentare la velocità di taglio.
- Utilizzare un rivestimento adeguato.
- Scegliere un inserto con maggior angolo di spoglia superiore.
- Increase cutting speed
- Tool grade with low affinity (coated grade cermet grade).
- Select an insert with a greater face rake angle


ROTTURA DEL TAGLIENTE - FRACTURE OF THE CUTTING EDGE



- Scegliere una qualità più tenace.
- Diminuire l' avanzamento.
- Scegliere un inserto con tagliente rinforzato.
- Change to a tougher grade
- Reduce feed rate
- Select an insert with reinforced cutting edge




INDICAZIONI E CONSIGLI PER IL TAGLIO CUTTING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS




Controllare che la lama sia posizionata a 90° rispetto al pezzo, il filo tagliente deve essere parallelo al pezzo.

Make sure that the blade is placed at a 90° angle to the workpiece; the cutting edge must be parallel to the workpiece.




Occorre un bloccaggio sicuro del pezzo, eseguire il taglio in prossimità della presa.

Make sure that the workpiece is securely held in place; begin cutting near where it is being held.




Forma del truciolo a spirale, controllare che la larghezza del truciolo sia inferiore alla larghezza del taglio B < A.

The chip will have a spiral shape; make sure that the width of the chip is less than the width of cut $\mathsf{B} < \mathsf{A}$




Nel taglio fino al centro di un corpo pieno il tagliente deve essere posizionato sopra centro da +0,08 a 0,25 mm.

When cutting to the center of a solid body, the cutting edge must be placed +0,08 to 0,25 mm above the center



Nel tagllo fino al centro di un corpo pieno ridurre l' avanzamento negli ultimi $5\,\mathrm{mm}$ fino al 50%.

When cutting to the center of a solid body, reduce the feed by 50% during the last 5 mm.




Nel taglio dei tubi e per tagli senza peduncolo, usare un inserto con tagliente inclinato. Ridurre l'avanzamento dal 20% al 50%

Use an insert with a tilted cutting edge when cutting tubes and for cuts without burrs. Reduce the feed by 20% to 50%.




INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA SCANALATURA GROOVING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS




Controllare che l'utensile sia posizionato a 90° rispetto al pezzo, il filo tagliente deve essere parallelo al pezzo.

Make sure that the tool is placed at a 90° angle to the workpiece; the cutting edge must be parallel to the workpiece




Sequenza corretta per eseguire una scanalatura ed I relativi smussi.

Proper sequence for making a groove and the corresponding chamfering




Sequenza corretta per eseguire la scanalatura di gole per pulegge.

Proper sequence for grooving Pulley Races




Sequenza corretta per eseguire gole di grandi dimensioni mediante scanalatura a tuffo.

Proper sequence for making large races by means of deep grooving.



Sequenza corretta per eseguire la lavorazione di sgrossatura in scanalatura

Proper sequence for roughing during grooving




Sequenza corretta per eseguire la lavorazione di finitura in scanalatura

Proper sequence for finishing during grooving



INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE MACHINING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS

ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR



- Per avere un buon rendimento del tagliente si devono evitare le variazioni termiche
- La scelta prioritaria nella lavorazione di acciaio é costituita dalla fresatura a secco, preferibilmente con aria compressa attraverso il mandrino per rimuovere i trucioli
- For good cutting edge efficiency it is necessary to avoid heat variations
- The highest-priority choice when processing steel is dry milling, preferably with compressed air through the chuck to remove chips

REFRIGERANTE INTERNO INTERNAL COOLANT




- Nella lavorazione delle leghe resistenti al calore è consigliabile usare il refrigerante per raffreddare il materiale e per migliorare l'evacuazione del truciolo.
- Nella lavorazione di acciai inox e di alluminio è consigliabile usare il refrigerante per evitare incollamenti di materiale e per agevolare l'evacuazione del truciolo.
- Nella lavorazione delle ghise è consigliabile usare il refrigerante per abbattere la polvere che si produce durante la lavorazione.

REFRIGERANTE ESTERNO EXTERNAL COOLANT



- When processing heat resistant alloys, it is advisable to use cutting fluid for cooling the material and for improving the removal of chips
- When machining stainless steel and aluminum it is advisable to use coolant to prevent material from sticking and to facilitate the removal of chips
- When machining cast irons it is advisable to use coolant to cut down the amount of dust produced during processing



- Per avere una maggiore stabilità dell'utensile ed una maggiore precisione della lavorazione si consiglia di contenere più possibile la sporgenza A e B, si consiglia anche di lavorare con un diametro di fresa più grande possibile. Una sporgenza ridotta del 20% riduce la flessione dell'utensile del 50%. Un diametro superiore del 20% può ridurre del 50% la flessione dell'utensile.
- For increased stability of the tool and greater processing precision, it is advisable to keep the protrusions A and B as small as possible; it is also advisable to use a milling cutter with a diameter that is as large as possible. A protrusion that is reduced by 20% reduces tool flexure by 50% A diameter that is 20% larger can reduce tool flexure by 50%.




INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE MACHINING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS




- Se le condizioni di lavoro non sono rigide, vi sono vibrazioni o rumori si consiglia di ridurre il numero di giri e l'avanzamento proporzionalmente.
- If the machining conditions are not rigid, or if there are vibrations or sounds, it is advisable to proportionally reduce the rpm and feed rate








- Se le condizioni lo permettono, si consiglia di penetrare come in figura B. Quando si penetra assialmente, figura A, diminuire l'avanzamento del 50%
- If the machining conditions allow it, it is suggested to penetrate as shown in Figure B. When penetrating axially, as shown in Figure A, reduce the feed rate by 50%.



- Quando le condizioni lo permettono, lavorare le pareti inclinate in tiro, come indicato in figura
- When the machining conditions allow it, back-machine the raking walls as shown in the figure



- Per ottenere una migliore rugosità ed una maggiore durata del tagliente si consiglia di lavorare in concordanza
- To obtain increased roughness and a longer life of the cutting edge, accordance machining is suggested



LAVORAZIONE AD ALTA VELOCITÀ DI TAGLIO HIGH CUTTING SPEED MACHINING







VANTAGGI:

- Diminuzione dei tempi macchina, aumento della produttività
- Negli stampi : riduzione di aggiustaggio manuale e di lavorazioni EDM (elettroerosione) a filo o a tuffo
- Finiture superficiali migliori paragonabili alla rettifica, profili 3D più costanti
- Possibilità di lavorare materiali temprati con durezze fino a 70 HRC
- Riduzione degli sforzi in lavorazione, lavorazione di sezioni sottili senza deformazioni
- Smaltimento del calore sul truciolo, nessuna deformazione

FATTORI INDISPENSABILI PER LA LAVORAZIONE HSC:

- I profili devono essere calcolati a CAD
- I percorsi utensile devono prevedere un'entrata fluida dell'utensile in lavorazione, movimenti semicircolari con entrate in tangenza nelle riprese dei profili, sovrametallo costante su tutto il profilo da esequire
- La macchina deve essere predisposta per la lavorazione HSC : grande memoria di dati, velocità di lettura dei blocchi programma, velocità di rotazione mandrino, rigidità, dinamica e precisione degli assi
- Usare mandrini di precisione, bilanciati e stabili; consigliati gli attacchi HSK o ISO40
- Utilizzare utensili studiati per questo utilizzo, con molti denti; consigliate le frese in metallo duro integrale



ADVANTAGES:


- Reduction of machine times, increase in productivity.
- In the dies: reduction of manual adjustments and long or deep EDM machining (electron discharge machining).
- Improved surface finishes that are comparable to grinding, more constant 3D profiles
- Possibility of machining tempered materials with hardness up to 70 HRC.
- Reduction of machining strain, machining of thin sections without deformations.
- Dispersion of the heat onto the chip, no deformation.


INDISPENSABLE FACTORS FOR HSC MACHINING:

- The profiles must be calculated with CAD
- The tool paths must include a fluid inlet for the tool being used for machining, semicircular movements with inlets that are tangent to the profile intakes, and constant machining allowance on the entire profile to be executed.
- The machine must be designed for HSC machining: a large amount of data storage, fast reading of program blocks, fast chuck rotation, rigidity, dynamic, and precision of the axes.
- Use precise, balanced, and stable chucks; HSK or ISO40 attachments are recommended.
- Use multi-toothed tools that were designed for this use; solid carbide milling cutters are recommended.




ELICA CON ANGOLO VARIABILE E TESTA A DIVISIONE IRREGOLARE HELIX WITH VARIABLE ANGLE AND HEAD WITH IRREGULAR HELIX ANGLES









CARATTERISTICHE:

- I taglienti delle frese hanno passo dell'elica variabile; ciò comporta una divisione irregolare dei taglienti. Una fresa con passo dell'elica normale crea molte vibrazioni, la fresa a elica differenziata elimina le vibrazioni, svolge una finitura del pezzo lavorato migliore ed ha una durata superiore.

VANTAGGI:

- Lavorazioni senza vibrazioni
- Migliori finiture
- Maggiori profondità di passata
- Aumento degli avanzamenti
- Aumento della vita utensile

Le frese a passo variabile standard sono prodotte con angoli dell'elica 35°/38°.

Per lavorazioni di materiali tipo alluminio e inox produciamo frese con angoli dell'elica a 43°/45°.



CHARACTERISTICS:

- The cutting-edges of the milling cutters feature a variable helix pitch; this results in an irregular division of the cutting edges. A cutter with a normal helix pitch produces a lot of vibrations, whereas a differentiated helix cutter eliminates all vibrations, produces a better finish and a longer tool life.

ADVANTAGES:

- Vibration-free manufacturing
- Better finish
- Higher cutting-depth
- Higher feed
- Longer tool life


Standard variable pitch cutters are manufactured with 35°/38° helix angle.

For materials such as aluminum and stainless steel we manufacture cutters with 43°/45° helix angles.




INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE MACHINING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS

CONCORDANZA - ACCORDANCE




Da preferire la fresatura in concordanza se ci sono le condizioni di stabilità e di potenza della macchina.

DISCORDANZA - DISCORDANCE




Accordance milling is preferable if conditions of stability and machine power are present



Posizione fra pezzo e fresa consigliata.

Reccomended position between workpiece and milling cutter



ØD della fresa per spianatura consigliato in funzione della larghezza ae: ØD = + 20/30% di ae.

Diameter (\emptyset D) of the flattening milling cutter that is reccomended according to the width ae: diameter (\emptyset D) = +20-30% of ae

PASSO NORMALE - STANDARD PITCH



Per la lavorazione di acciaio in genere e con macchina di piccola potenza.

For generic steel machining with a low-power machine



INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE MACHINING INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS

PASSO LARGO - WIDE PITCH



Per la lavorazione di leghe leggere, inox austenitici, leghe resistenti al calore, con macchina di piccola potenza e con utensili lunghi.

For machining light alloys, austenitic stainless, heat-resistent alloys, with a low-power machine, and with long tools


PASSO FINE - FINE PITCH



Per la lavorazione di ghisa grigia, in condizioni di stabilità e con macchine di buona potenza.

For machining gray iron, under stable conditions with a powerfull machine


INSERTO CON RAGGIO - INSERT WITH RADIUS



Si ottiene una superficie con elevata rugosità anche in condizione di basso avanzamento.

A surface with a high degree of roughness lis achieved, even with a low feed rate


INSERTO CON PIANO - INSERT WITH PLANE SURFACE



Si ottiene una superficie con buona rugosità solo se X (mm) é uguale o maggiore all' avanzamento al giro della fresa.

Surface with a good degree of roughness lis achieved only if X (mm) is greater than or equal to the feed per revolution of the milling cutter

INSERTO RASCHIANTE - SCRAPING INSERT





Si ottiene una superficie con ottima rugosità particolarmente indicato nella lavorazione della ghisa.


A surface with a good degree of roughness is obtained which is especially suitable for machining cast iron



SIGLE E FORMULE GENERALI GENERAL ACRONYMS AND FORMULAS







ae (mm)= LARGHEZZA DELLA FRESATURAap (mm)= PROFONDITÀ DELLA FRESATURAD (mm)= DIAMETRO DELLA FRESAfn (mm)= AVANZAMENTO AL GIROfz (mm)= AVANZAMENTO AL DENTEhm (mm)= SPESSORE MEDIO DEL TRUCIOLO

KC (N/mm²) = FORZA DI TAGLIO SPECIFICA

Kc1.1 (N/mm²) = FORZA DI STRAPPAMENTO SPECIFICA DEL MATERIALE LAVORATO (VEDI TABELLE MATERIALI PAG 1064/1070)

mc = ESPONENTE DI INCREMENTO DELLA FORZA SPECIFICA DI TAGLIO (VEDI TABELLE MATERIALI PAG 1064/1070)

n (giri/min - min⁻¹) = NUMERO DI GIRI AL MINUTO Pc (kw) = POTENZA ASSORBITA

Q (cm³/min) = VOLUME DEL TRUCIOLO ASPORTATO

 Vc (m/min)
 = VELOCITÀ DI TAGLIO

 Vf (mm/min)
 = VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

 z
 = NUMERO DENTI DELLA FRESA

 η (0,7-0,85) = RENDIMENTO MECCANICO DELLA MACCHINA

 ω e (°) = ANGOLO DI IMPEGNO

k (°) = ANGOLO DI REGISTRAZIONE O DI ATTACCO AL PROFILO

γ**p** (°) = ANGOLO ASSIALE

(VALORE INDICATO NELLA PAGINA DI OGNI FRESA)

 γf (°) = ANGOLO RADIALE

(VALORE INDICATO NELLA PAGINA DI OGNI FRESA)

γο (°) = ANGOLO DI SPOGLIA ORTOGONALE (SUPERIORE) (VALORE INDICATO NELLA PAGINA DI OGNI FRESA)

 $\gamma \mathbf{w} \; (0^{\circ}/+30^{\circ})$ = ANGOLO DI SPOGLIA SUPERIORE DELL'INSERTO

= CUTTING-PARTING WIDTH

= DEPTH OF AXIAL CUTTING

= MILLING DIAMETER

= FEED / REV.

= TOOTH FEED

= CHIP 'S AVERAGE THICKNESS

= FACTOR OF FEED

= SPECIFIC CUTTING FORCE

= SPECIFIC TEARING FORCE OF MACHINED MATERIAL (SEE MATERIALS TABLES, PAGE 1064/1070)

= SPECIFIC CUTTING FORCE INCREMENT (SEE MATERIALS TABLES, PAGE 1064/1070)

= NUMBER OF REVOLUTIONS / MIN'

= ABSORBED POWER

= VOLUME OF CHIP REMOVED

= CUTTING SPEED

= FEED RATE

= NUMBER OF TEETH

= MECHANICAL EFFICIENCY OF THE MACHINE

= CUTTING ANGLE

= SIDE CUTTING EDGE ANGLE - ENTERING ANGLE

= AXIAL ANGLE

(VALUE LISTED ON EACH MILLING CUTTER PAGE)

= RADIAL RAKE ANGLE

(VALUE LISTED ON EACH MILLING CUTTER PAGE)

= TRUE RAKE ANGLE

(VALUE LISTED ON EACH MILLING CUTTER PAGE)

= FRONT RAKE ANGLE

$$Vc (m/min) = \frac{D \cdot 3,14 \cdot n}{1000}$$

$$n (giri/min - min-1) = \frac{Vc \cdot 1000}{D \cdot 3.14}$$

$$Vf (mm/min) = fz \cdot n \cdot z$$

$$fn (mm) = fz \cdot z$$

$$fz (mm) = \frac{Vt}{n \cdot z}$$

$$Q (cm^3/min) = \frac{ae \cdot ap \cdot V}{1000}$$

$$Pc (KW) = \frac{ae \cdot ap \cdot Vf}{60.000.000 \cdot \eta} \cdot K$$

Kc (N/mm²) =
$$\frac{1 - 0.015 \cdot (\gamma o + \gamma w)}{hm^{mc}} \cdot Kc1.1$$


fig. 1

$$ωe (°) = arcsin(\frac{2 \cdot ae1}{D}) + arcsin(\frac{2 \cdot ae2}{D})$$


$$fz (mm) = \frac{hm \cdot 3,14 \cdot D \cdot \omega e}{\sin k \cdot ae \cdot 360}$$

$$hm (mm) = \frac{360 \cdot fz \cdot ae \cdot \sin k}{3.14 \cdot D \cdot \omega e}$$

ae/D≤0,3



$$nm \approx fz \cdot \sqrt{\frac{ae}{D}} \mid fz \approx hm \cdot \sqrt{\frac{D}{ae}}$$




$$hm \approx fz \cdot \sqrt{\frac{ap}{d}}$$
 $fz \approx hm \cdot \sqrt{\frac{d}{ap}}$



FRESATURA PER INTERPOLAZIONE CIRCOLARE - FORMULE MILLING FOR CIRCULAR INTERPOLATION - FORMULAS


INTERPOLAZIONE CIRCOLARE INTERNA INTERNAL CIRCULAR INTERPOLATION



ae (mm) =
$$\frac{\varnothing De^2 - \varnothing Di^2}{4 \cdot (\varnothing De - \varnothing D)}$$

Vf (mm/min) =
$$(1 - \frac{\emptyset D}{\emptyset De}) \cdot n \cdot fz \cdot z$$

INTERPOLAZIONE CIRCOLARE ESTERNA EXTERNAL CIRCULAR INTERPOLATION




ae (mm) =
$$\frac{\varnothing De^2 - \varnothing Di^2}{4 \cdot (\varnothing Di + \varnothing D)}$$

Vf (mm/min) =
$$(1 + \frac{\varnothing D}{\varnothing Di}) \cdot n \cdot fz \cdot z$$

LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE VALGONO ANCHE PER LA FILETTATURA, TENENDO PRESENTE CHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INTERPOLAZIONE ELICOIDALE. THE ABOVE-MENTIONED INSTRUCTIONS ALSO APPLY TO THREADING, BUT IN THIS CASE THEY REFER TO HELICAL INTERPOLATION



CALCOLO INTERPOLAZIONE ELICOIDALE CALCULATION OF HELICAL INTERPOLATION



 $f (mm) = (\varnothing D1 - \varnothing D) \cdot 3,14 \cdot \tan \beta$

 Λ


"f" NON DEVE MAI ESSERE SUPERIORE A "h"
"f" SHOULD NEVER BE HIGHER THAN "h"

 β (°) = ANGOLO DI PENETRAZIONE OBLIQUA - RAMPING ANGLE

PER I VALORI DI β VEDERE PAG ARTICOLO INTERESSATO FOR β VALUES SEE PAGE ITEM IN QUESTION

CALCOLO LUNGHEZZA PENETRAZIONE OBLIQUA CALCULATION OF RAMPING LENGTH

L1 (mm) =
$$\frac{ap}{\tan \beta}$$



 β (°) = ANGOLO DI PENETRAZIONE OBLIQUA - RAMPING ANGLE

L1 (mm) = LUNGHEZZA DI PENETRAZIONE OBLIQUA - RAMPING LENGTH

ap (mm) = PROFONDITÀ DELLA FRESATURA - DEPTH OF AXIAL CUTTING

PER I VALORI DI β VEDERE PAG ARTICOLO INTERESSATO FOR β VALUES SEE PAGE ITEM IN QUESTION




FRESE PER SPIANATURA E SMUSSI **FACE AND CHAMFERING MILLING CUTTERS**


DIAMETRO MINIMO DI INTERPOLAZIONE MINIMUM DIAMETER OF INTERPOLATION

ØD1min f/2 ØD ØΑ

DIAMETRO MASSIMO DI INTERPOLAZIONE MAXIMUM DIAMETER OF INTERPOLATION



MASSIMA LARGHEZZA FRESATURA CON FORO PASSANTE MAXIMUM MILLING WIDTH WITH THROUGH HOLE



	COD.	INSERTO	αD	C A	ß			cieco I hole		foro passante through hole	
(JOD.	INSERT	ØD	ØA	15	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f
S 406W	016 - 09	SD., 0903.,	16	24,2	28,5°	37,4	1,5	45,4	1,5	17,2	()
S 406W	020 - 09	SD., 0903.,	20	28,2	19,5°	45,4	1,5	53,4	1,5	21,2	()
S 406W	025 - 09	SD 0903	25	33,2	13,5°	55,4	1,5	63,4	1,5	26,2	()
S 406W	032 - 09	SD 0903	32	40,2	9,5°	69,4	1,5	77,4	1,5	33,2	()
S 409W	032 - 09	SD 0903	32	40,2	9,5°	69,4	1,5	77,4	1,5	33,2	()
S 409W	040 - 09	SD 0903	40	48,2	7°	85,4	1,5	93,4	1,5	41,2	()
S 409W	050 - 09	SD 0903	50	58,2	5,5°	105,4	1,5	113,4	1,5	51,2	()
S 409W	063 - 09	SD 0903	63	71,2	4°	131,4	1,5	139,4	1,5	64,2	()
S 409W	080 - 09	SD., 0903.,	80	88,2	3°	165,4	1,5	173,4	1,5	81,2	()
S 409W	100 - 09	SD., 0903.,	100	108,2	2,5°	205,4	1,5	213,4	1,5	101,2	()
S 409WF	032 - 09	SD 0903	32	40,2	9,5°	69,4	1,5	77,4	1,5	33,2	()
S 409WF	040 - 09	SD., 0903.,	40	48,2	7°	85,4	1,5	93,4	1,5	41,2	()
S 409WF	050 - 09	SD., 0903.,	50	58,2	5,5°	105,4	1,5	113,4	1,5	51,2	()
S 409WF	063 - 09	SD., 0903.,	63	71,2	4°	131,4	1,5	139,4	1,5	64,2	()
S 409WF	080 - 09	SD 0903	80	88,2	3°	165,4	1,5	173,4	1,5	81,2	()
S 409WF	100 - 09	SD., 0903.,	100	108,2	2,5°	205,4	1,5	213,4	1,5	101,2	()
S 409GW	063 - 09	SD 0903	63	71,2	4°	131,4	1,5	139,4	1,5	64,2	()
S 409GW	080 - 09	SD 0903	80	88,2	3°	165,4	1,5	173,4	1,5	81,2	()
S 409GW	100 - 09	SD., 0903	100	108,2	2,5°	205,4	1,5	213,4	1,5	101,2	()

⁻ PER FORI PASSANTI CALCOLARE f MEDIANTE LA FORMULA DI PAG 1005

^{■ -} FOR THROUGH HOLES, CALCULATE f USING THE FORMULA ON PAGE 1005




FRESE PER SPALLAMENTO SHOULDER MILLING CUTTERS


DIAMETRO MINIMO DI INTERPOLAZIONE MINIMUM DIAMETER OF INTERPOLATION

ØD1min f/2 ØD

DIAMETRO MASSIMO DI INTERPOLAZIONE MAXIMUM DIAMETER OF INTERPOLATION



MASSIMA LARGHEZZA FRESATURA CON FORO PASSANTE MAXIMUM MILLING WIDTH WITH THROUGH HOLE



	COD.	INSERTO	ØD	ØD ß			cieco I hole		foro pas through	
C	,ОБ.	INSERT	טש	IS	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f
S 1086	016 - 10	AP1003	16	3,5°	25,3	1,0	30,5	1,0	14	()
S 1086	020 - 10	AP1003	20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086	025 - 10	AP1003	25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1086	032 - 10	AP1003	32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1086W	015 - 10	AP1003	15	4°	23,3	1,0	28,5	1,0	13	()
S 1086W	016 - 10	AP1003	16	3,5°	25,3	1,0	30,5	1,0	14	()
S 1086W	017 - 10	AP1003	17	3°	27,3	1,0	32,5	1,0	15	()
S 1086W	018 - 10	AP1003	18	2,5°	29,3	1,0	34,5	1,0	16	()
S 1086W	019 - 10	AP1003	19	2°	31,3	1,0	36,5	1,0	17	()
S 1086W	020 - 10	AP1003	20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086W	022 - 10	AP1003	22	1,5°	37,3	1,0	42,5	1,0	20	()
S 1086W	024 - 10	AP1003	24	1°	41,3	1,0	46,5	1,0	22	()
S 1086W	025 - 10	AP1003	25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1086W	028 - 10	AP1003	28	0,9°	49,3	1,0	54,5	1,0	26	()
S 1086W	029 - 10	AP1003	29	0,8°	51,3	1,0	56,5	1,0	27	()



FOR THROUGH HOLES, CALCULATE FUSING THE FORMULA ON PAGE 1005



000	INSERTO	~_				cieco I hole		foro pas through	
COD.	INSERT	ØD	ß	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f
S 1086W 030 - 10	AP1003	30	0,8°	53,3	1,0	58,5	1,0	28	()
S 1086W 032 - 10	AP1003	32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1086GW 020 - 10	AP1003	20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086GW 025 - 10	AP1003	25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1086GW 032 - 10	AP1003	32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1086GXL 020 - 10	AP1003	20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086GXL 025 - 10	AP1003	25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1086GXL 032 - 10	AP1003	32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1086GXL 040 - 10		40	-	73,3	1,0	78,5	1,0	38	()
S 1086XLZ 015 - 10	AP1003	15	4°	23,3	1,0	28,5	1,0	13	()
S 1086XLZ 016 - 10		16	3,5°	25,3	1,0	30,5	1,0	14	()
S 1086XLZ 017 - 10		17	3°	27,3	1,0	32,5	1,0	15	()
S 1086XLZ 018 - 10		18	2,5°	29,3	1,0	34,5	1,0	16	()
S 1086XLZ 019 - 10		19	2°	31,3	1,0	36,5	1,0	17	()
S 1086XLZ 020 - 10	1	20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086XLZ 022 - 10		22	1,5°	37,3	1,0	42,5	1,0	20	()
S 1086XLZ 024 - 10		24	1°	41,3	1,0	46,5	1,0	22	()
S 1086XLZ 025 - 10		25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1086XLZ 028 - 10		28	0,9°	49,3	1,0	54,5	1,0	26	()
S 1086XLZ 029 - 10		29	0,8°	51,3	1,0	56,5	1,0	27	()
S 1086XLZ 030 - 10		30	0,8°	53,3	1,0	58,5	1,0	28	()
S 1086XLZ 032 - 10		32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1086XLZM 016 - 10		16	1,5°	25,3	1,0	30,5	1,0	14	()
S 1086XLZM 020 - 10		20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1086XLZM 025 - 10		25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1087 020 - 10		20	1,5°	33,3	1,0	38,5	1,0	18	()
S 1087 025 - 10		25	0,9°	43,3	1,0	48,5	1,0	23	()
S 1087 032 - 10		32	0,6°	57,3	1,0	62,5	1,0	30	()
S 1088 040 - 10		40	_	73,3	1,0	78,5	1,0	38	()
S 1088 050 - 10		50	_	93,3	1,0	98,5	1,0	48	()
S 1088 063 - 10		63	_	119,3	1,0	124,5	1,0	61	()
S 1088W 040 - 10 S 1088W 050 - 10		40	_	73,3	1,0	78,5	1,0	38	()
S 1088W 063 - 10		63	_	93,3	1,0	98,5 124,5	1,0	48 61	()
S 1088W 040 - 10		40	_	73,3	1,0 1,0	78,5	1,0	38	()
S 1088GW 050 - 10		50	_	93,3	1,0	98,5	1,0	48	()
S 1088GW 063 - 10		63		119,3	1,0	124,5	1,0	61	()
S 1696 025 - 16		25	3,5°	40,6	1,5	48,0	1,5	23	()
S 1696 025 - 16		32	2,0°	54,6	1,5	62,0	1,5	30	()
S 1696 040 - 16		40	1,5°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()
S 1696W 025 - 16		25	3,5°	40,6	1,5	48.0	1,5	23	()
S 1696W 032 - 16		32	2,0°	54,6	1,5	62,0	1,5	30	()
S 1696W 040 - 16		40	1,5°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()
S 1696XLZ 025 - 16		25	3,5°	40,6	1,5	48,0	1,5	23	
0 1030ALZ 023 - 10	AF 1004	25	3,5	40,0	1,0	40,0	1,0	23	()

^{■ -} PER FORI PASSANTI CALCOLARE f MEDIANTE LA FORMULA DI PAG 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST f ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE f USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST f ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE f USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST f ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE f USING THE FORMULA ON PAGE 1005



222	INSERTO	an an	0			cieco I hole		foro passante through hole		
COD.	INSERT	ØD	ß	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f	
S 1696XLZ 032 - 16	AP1604	32	2,0°	54,6	1,5	62,0	1,5	30	()	
S 1696XLZ 040 - 16	AP1604	40	1,5°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()	
S 1696XLZM 025 - 16	AP1604	25	3,5°	40,6	1,5	48,0	1,5	23	()	
S 1696XLZM 032 - 16	AP1604	32	2,0°	54,6	1,5	62,0	1,5	30	()	
S 1697 025 - 16	AP1604	25	3,5°	40,6	1,5	48,0	1,5	23	()	
S 1697 032 - 16	AP1604	32	2,0°	54,6	1,5	62,0	1,5	30	()	
S 1697 040 - 16	AP1604	40	1,5°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()	
S 1698 040 - 16	AP1604	40	1,8°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()	
S 1698 050 - 16	AP1604	50	1,0°	90,6	1,5	98,0	1,5	48	()	
S 1698 063 - 16	AP1604	63	0,7°	116,6	1,5	124,0	1,5	61	()	
S 1698 080 - 16	AP1604	80	0,6°	150,6	1,5	158,0	1,5	78	()	
S 1698 100 - 16	AP1604	100	0,4°	190,6	1,5	198,0	1,5	98	()	
S 1698 125 - 16	AP. 1604	125	0,3°	240,6	1,5	248,0	1,5	123	()	
S 1698W 040 - 16	AP. 1604	40	1,8°	70,6	1,5	78,0	1,5	38	()	
S 1698W 050 - 16	AP. 1604	50	1,0°	90,6	1,5	98,0	1,5	48	()	
S 1698W 063 - 16	AP. 1604	63	0,7°	116,6	1,5	124,0	1,5	61	()	
S 1698W 080 - 16	AP. 1604	80	0,6°	150,6	1,5	158,0	1,5	78	()	
S 1698W 100 - 16	AP. 1604	100	0,4°	190,6	1,5	198,0	1,5	98	()	
S 1698W 125 - 16	AP. 1604	125	0,3°	240,6	1,5	248,0	1,5	123	()	
S 1698GW 040 - 16 S 1698GW 050 - 16	AP1604 AP1604	40 50	1,8°	70,6 90,6	1,5	78,0 98.0	1,5	38 48	()	
S 1698GW 050 - 16	AP1604		0,7°	116,6	1,5	124,0	1,5	61	()	
S 1698GW 080 - 16	AP1604	63 80	0,7 0,6°	150,6	1,5 1,5	158,0	1,5 1,5	78	()	
S 1698GW 100 - 16	AP1604	100	0,4°	190,6	1,5	198,0	1,5	98	()	
S 1698GW 125 - 16	AP1604	125	0,3°	240,6	1,5	248,0	1,5	123	()	
S9001-6W-020-02-10	LNMM 1006	20	4°	33,5	3,0	38,5	4,0	18	()	
S9001-6W-020-03-10	LNMM 1006	20	4°	33,5	3,0	38,5	4,0	18	()	
S9001-6W-025-02-10	LNMM 1006	25	3,5°	43,5	4,0	48,5	4,0	23	()	
S9001-6W-025-03-10	LNMM 1006	25	3,5°	43,5	4,0	48,5	4,0	23	()	
S9001-6W-032-03-10	LNMM 1006	32	3°	57,5	4,0	62,5	4,5	30	()	
S9001-6W-032-04-10	LNMM 1006	32	3°	57,5	4,0	62,5	4,5	30	()	
S9001-6W-040-04-10	LNMM 1006	40	2°	73,5	3,5	78,5	4,0	38	()	
S9001-6W-040-05-10	LNMM 1006	40	2°	73,5	3,5	78,5	4,0	38	()	
S9001-6XLW-020-02-10	LNMM 1006	20	4°	33,5	3,0	38,5	4,0	18	()	
S9001-6XLW-025-02-10	LNMM 1006	25	3,5°	43,5	4,0	48,5	4,0	23	()	
S9001-6XLW-032-03-10	LNMM 1006	32	3°	57,5	4,0	62,5	4,5	30	()	
S9001-6XLMW-020-02-10	LNMM 1006	20	4°	33,5	3,0	38,5	4,0	18	()	
S9001-6XLMW-025-02-10	LNMM 1006	25	3,5°	43,5	4,0	48,5	4,0	23	()	
S9001-6XLMW-032-03-10	LNMM 1006	32	3°	57,5	4,0	62,5	4,5	30	()	
S9001-8W-040-04-10	LNMM 1006	40	2°	73,5	4,0	78,5	4,0	38	()	
S9001-8W-040-05-10	LNMM 1006	40	2°	73,5	4,0	78,5	4,0	38	()	
S9001-8W-050-05-10	LNMM 1006	50	1,5°	93,5	3,5	98,5	3,5	48	()	
S9001-8W-050-07-10	LNMM 1006	50	1,5°	93,5	3,5	98,5	3,5	48	()	
S9001-8W-063-06-10	LNMM 1006	63	1°	119,5	3,5	124,5	3,5	61	()	

^{■ -} PER FORI PASSANTI CALCOLARE † MEDIANTE LA FORMULA DI PAG 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005



200	INSERTO	~5			Foro Blino		foro passante through hole		
COD.	INSERT	ØD	ß	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f
S9001-8W-063-06-10	LNMM 1006	63	1°	119,5	3,5	124,5	3,5	61	()
S9001-6W-032-02-15	LNMM 1510	32	2,5°	54,0	3,0	62,0	2,0	30	()
S9001-6W-032-03-15	LNMM 1510	32	2,5°	54,0	3,0	62,0	2,0	30	()
S9001-6W-040-03-15	LNMM 1510	40	2°	70,0	3,0	78,0	4,0	38	()
S9001-6W-040-04-15	LNMM 1510	40	2°	70,0	3,0	78,0	4,0	38	()
S9001-8W-050-03-15	LNMM 1510	50	2°	90,0	4,0	98,0	5,0	48	()
S9001-8W-050-04-15	LNMM 1510	50	2°	90,0	4,0	98,0	5,0	48	()
S9001-8W-063-04-15	LNMM 1510	63	2°	116,0	5,0	124,0	5,0	61	()
S9001-8W-063-06-15	LNMM 1510	63	2°	116,0	5,0	124,0	5,0	61	()
S9001-8W-080-05-15	LNMM 1510	80	1,5°	150,0	5,0	158,0	5,0	78	()
S9001-8W-080-07-15	LNMM 1510	80	1,5°	150,0	5,0	158,0	5,0	78	()
S 2000.86W 010-01.07	BD 0703	10	6°	15,4	1,78	19,0	2,97	8	()
S 2000.86W 012-02.07	BD 0703	12	3,5°	19,4	1,42	23,0	2,11	10	()
S 2000.86W 014-02.07	BD 0703	14	3°	23,4	1,55	27,0	2,14	12	()
S 2000.86W 016-03.07	BD 0703	16	1,8°	27,4	1,12	31,0	1,48	14	()
S 2000.86W 020-04.07	BD 0703	20	1,4°	35,4	1,18	39,0	1,46	18	()
S 2000.86W 025-05.07	BD 0703	25	1,0°	45,4	1,12	49,0	1,32	23	()
S 2000.89W 018-03.07	BD 0703	18	1,6°	31,4	1,18	35,0	1,49	16	()
S 2000.89W 022-03.07	BD 0703	22	1,2°	39,4	1,14	43,0	1,38	20	()
S 2000.89W 022-04.07	BD 0703	22	1,2°	39,4	1,14	43,0	1,38	20	()
S 2000.89W 028-05.07	BD 0703	28	0,9°	51,4	1,15	55,0	1,33	26	()
S 2000.89W 035-07.07	BD 0703	35	0,7°	65,4	1,17	69,0	1,30	33	()
S 2000.86W 016-02.11	BD 11T3	16	3°	25,3	1,53	30,0	2,30	14	()
S 2000.86W 020-03.11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()
S 2000.86W 025-03.11	BD 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()
S 2000.86W 032-04.11	BD 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()
S 2000.86XLW 020-02-11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()
S 2000.86XLW 025-02-11	BD 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()
S 2000.86XLW 032-02-11	BD 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()
S 2000.86XLW 040-02-11	BD 11T3	40	0,7°	73,3	1,28	78,0	1,46	38	()
S 2000.86XLW 040-03-11	BD 11T3	40	0,7°	73,3	1,28	78,0	1,46	38	()
S 2000.86MW 016-02.11	BD 11T3	16	3°	25,3	1,53	30,0	2,30	14	()
S 2000.86MW 020-03.11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()
S 2000.86MW 025-03.11	BD 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()
S 2000.86MW 032-04.11	BD 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()
S 2000.86XLMW 018-02-11	BD 11T3	18	3°	29,3	1,86	34,0	2,63	16	()
S 2000.86XLMW 020-02-11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()
S 2000.86XLMW 020-03-11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()
S 2000.86XLMW 022-02-11	BD., 11T3	22	2,5°	37,3	2,09	42,0	2,74	20	()
S 2000.86XLMW 022-03-11	BD., 11T3.,	22	2,5°	37,3	2,09	42,0	2,74	20	()
S 2000.86XLMW 025-02-11	BD., 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()
S 2000.86XLMW 025-03-11	BD 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()
S 2000.86XLMW 032-02-11	BD., 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()
S 2000.86XLMW 032-03-11	BD 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()

^{■ -} PER FORI PASSANTI CALCOLARE † MEDIANTE LA FORMULA DI PAG 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST † ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE † USING THE FORMULA ON PAGE 1005




COD.	INSERTO	αn	0			cieco d hole		foro passante through hole		
COD.	INSERT	ØD	ß	ØD1 min.	f max.	ØD1 max.	f max.	ae	f	
S 2000.88W 040-05.11	BD 11T3	40	0,7°	73,3	1,28	78,0	1,46	38	()	
S 2000.88W 050-05.11	BD 11T3	50	_	-	-	-	_	-	()	
S 2000.88W 063-06.11	BD 11T3	63	_	-	-	_	-	-	()	
S 2000.88W 080-07.11	BD 11T3	80	_	-	-	-	-	-	()	
S 2000.89W 016-02.11	BD 11T3	16	3°	25,3	1,53	30,0	2,30	14	()	
S 2000.89W 020-03.11	BD 11T3	20	5°	33,3	3,65	38,0	4,94	18	()	
S 2000.89W 022-03.11	BD 11T3	22	2,5°	37,3	2,09	42,0	2,74	20	()	
S 2000.89W 025-03.11	BD 11T3	25	2,5°	43,3	2,51	48,0	3,15	23	()	
S 2000.89W 028-03.11	BD 11T3	28	1,5°	49,3	1,75	54,0	2,14	26	()	
S 2000.89W 028-04.11	BD 11T3	28	1,5°	49,3	1,75	54,0	2,14	26	()	
S 2000.89W 032-04.11	BD 11T3	32	1,5°	57,3	2,08	62,0	2,47	30	()	
S 2000.89W 035-04.11	BD 11T3	35	1°	63,3	1,55	68,0	1,81	33	()	
S 2000.89W 035-05.11	BD 11T3	35	1°	63,3	1,55	68,0	1,81	33	()	
S 2000.86W 025-02.17	BD 1704	25	4,5°	40,4	3,81	48,0	5,4	23	()	
S 2000.86W 032-03.17	BD 1704	32	2,5°	54,4	3,07	62,0	3,9	30	()	
S 2000.86W 040-04.17	BD 1704	40	2°	70,4	3,33	78,0	4,0	38	()	
S 2000.86XLMW 025-02-17	BD 1704	25	4,5°	40,4	3,81	48,0	5,4	23	()	
S 2000.86XLMW 032-03-17	BD 1704	32	2,5°	54,4	3,07	62,0	3,9	30	()	
S 2000.86XLMW 040-04-17	BD 1704	40	2°	70,4	3,33	78,0	4,0	38	()	
S 2000.88W 040-04.17	BD 1704	40	2°	70,4	3,33	78,0	4,0	38	()	
S 2000.88W 050-04.17	BD 1704	50	1,5°	90,4	3,32	98,0	3,8	48	()	
S 2000.88W 050-05.17	BD 1704	50	1,5°	90,4	3,32	98,0	3,8	48	()	
S 2000.88W 063-05.17	BD 1704	63	1°	116,4	2,93	124,0	3,3	61	()	
S 2000.88W 063-06.17	BD 1704	63	1°	116,4	2,93	124,0	3,3	61	()	
S 2000.88W 080-06.17	BD 1704	80	1°	150,4	3,86	158,0	4,2	78	()	
S 2000.88W 100-07.17	BD 1704	100	0,5°	190,4	2,48	198,0	2,6	98	()	
S9002-6W-016-02-11	VDKT 11T2	16	35°	25,7	8,5	31,0	8,5	30	()	
S9002-6W-020-02-11	VDKT 11T2	20	26°	33,7	8,5	39,0	8,5	38	()	
S9002-6W-025-03-11	VDKT 11T2	25	19,5°	43,7	8,5	49,0	8,5	48	()	
S9002-9W-016-02-11	VDKT 11T2	16	35°	25,7	8,5	31,0	8,5	30	()	
\$9002-9W-020-02-11	VDKT 11T2	20	26°	33,7	8,5	39,0	8,5	38	()	
\$9002-9W-025-03-11	VDKT 11T2	25	19,5°	43,7	8,5	49,0	8,5	48	()	
\$9002-8W-042-03-22	VCKT 2205	42	23°	71,3	15	81,0	15	82	()	
\$9002-8W-052-03-22	VCKT 2205	52	17°	91,3	15	101,0	15	102	()	
\$9002-8W-066-04-22	VCKT 2205	66	12,5°	119,3	15	129,0	15	130	()	
\$9002-9W-032-02-22	VCKT 2205	32	35°	51,3	15	61,0	15	62	()	
S9002-9W-042-03-22	VCKT 2205	42	23°	71,3	15	81,0	15	82	()	

^{■ -} PER FORI PASSANTI CALCOLARE ∱ MEDIANTE LA FORMULA DI PAG 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST ∱ ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE ∱ USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST ∱ ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE ∱ USING THE FORMULA ON PAGE 1005
■ - FÜR DURCHGANGSLÖCHER IST ∱ ÜBER DIE FORMEL VON SEITE 1005 ZU BERECHNEN
■ - FOR THROUGH HOLES, CALCULATE ∱ USING THE FORMULA ON PAGE 1005



S 806/808/809 ... - (INS. RD ..)



										Inserto - Insert									
			05			07(01)			07(02)			10			12			16	
(mm	1) ((mm)																	
	g	ØD1	ØD1	f	ØD1	ØD1	f	ØD1	ØD1	f	ØD1	ØD1	f	ØD1	ØD1	f	ØD1	ØD1	f
ød		min	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max	max
10		11	19	1,5															
12		15	23	2	13	24	1,5												
15		21	29	2				17	29	2									
16		23	31	2				19	31	3									
20		31	39	2				27	39	3	21	39	2,5						
25		41	49	2				37	49	3	31,5	49	4	27,5	49	3,5			
30								47	59	3	41,5	59	4						
32								51	63	3	45,5	63	4	41,5	63	5	33	63	3
35								57	69	3	51,5	69	4	47,5	69	5			
40											61,5	79	4	57,5	79	5	50	79	6
42											65,5	83	4	61,5	83	5			
50														77,5	99	5	70	99	6
52														81,5	103	5	74	103	6
63														103,5	125	5	96	125	6
66														109,5	131	5	102	131	6
80														137,5	159	5	130	159	6
100)																170	199	6
125	5																220	249	6
160)																290	319	6


Rt (mm) PROFONDITÀ DELLA RIGATURA Rt (mm) GROOVE DEPTH

Rt =
$$0.5 \cdot (@D - \sqrt{ @D^2 - ae^2})$$

(mm)	d (mm) Inserto - Insert														
f	05	07(01)	07(02)	10	12	16									
	(mm)	Rt													
1	0,051	0,036	0,036	0,025	0,021	0,016									
2	0,209	0,146	0,146	0,101	0,084	0,063									
3		0,338	0,338	0,230	0,191	0,142									
4				0,417	0,343	0,254									
5				0,670	0,546	0,401									
6					0,804	0,584									
7						0,806									
8						1,072									
а	1	1	1	1	2	3									




LAVORAZIONE A TUFFO OBLIQUA S806 - S808 - S809 OBLIQUE PLUNGE MACHINING S806 - S808 - S809



ØD		d=05 ap=2,5	d=07 ap=3,5	d=10 ap=5	d=12 ap=6	d=16 ap=8
10		ß = 28,9° L = 4,52				
12		ß = 13,8° L = 10,17	ß = 22,7° L = 8,36			
15		ß = 8,6° L = 16,53	ß = 20° L = 9,6			
16		ß = 7,7° L = 18,5	ß = 16,8° L = 11,6			
20		ß = 6,9° L = 20,65	ß = 11° L = 18	ß = 39° L = 6,17		
25		ß = 4° L = 35,75	ß = 7,3° L = 27,3	ß = 14,3° L = 19,6	ß = 26° L = 12,3	
30			ß = 5,4° L = 37	ß = 9,3° L = 30,5		
32	_		ß = 4,9° L = 40,8	ß = 8,6° L = 33	ß = 14,3° L = 23,5	ß = 43° L = 8,57
35	ß		ß = 4,3° L = 46,5	ß = 7,3° L = 39	ß = 11,9° L = 28,4	
40				ß = 5,8° L = 49,2	ß = 9,3° L = 36,6	ß = 14,5° L = 30,9
42				ß = 5,4° L = 52,9	ß = 8,3° L = 41,1	
50	L				ß = 6,1° L = 56,1	ß = 9,5° L = 47,8
52					ß = 5,7° L = 60,1	ß = 8,8° L = 51,6
63					ß = 4,3° L = 79,8	ß = 7,1° L = 64,2
66					ß = 4,1° L = 83,7	ß = 6° L = 76,1
80					ß = 3,2° L = 107,3	ß = 4,5° L = 101,6
100						ß = 3,7° L = 123,7
125						ß = 2,8° L = 163,5
160						ß = 1,8° L = 254,5

Tmax (mm) MASSIMA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE VERTICALE Tmax (mm) MAXIMUM DEPTH OF VERTICAL PENETRATION




		d (mm) Inserto - Insert										
	05	07(01)	07(02)	10	12	16						
Tmax (mm)	1,2	1,8	1,8	2,6	3,6	4,5						




LAVORAZIONE OBLIQUA IN TIRATA S806 - S808 - S809 OBLIQUE BACK MILLING S806 - S808 - S809


ap ap






LAVORAZIONE OBLIQUA ØDe (EFFETTIVO) OBLIQUE DRIVEN MACHINING ØDe (EFFECTIVE)





$$\emptyset De (mm) = \emptyset D \cdot cos (\alpha - arc cos (\frac{\emptyset D - 2 \cdot ae}{\emptyset D}))$$




$$\emptyset De (mm) = \emptyset D \cdot sin (\alpha + arc cos (\frac{\emptyset D-2 \cdot ae}{\emptyset D}))$$

PER EVITARE LA VELOCITÀ DI TAGLIO Vc=0 m/min AL CENTRO FRESA , SI CONSIGLIA DI LAVORARE CON UNA INCLINAZIONE α = 12-15°

TO AVOID CUTTING SPEED TO THE CENTER OF THE MILLING CUTTER, IS RECOMMENDED TO MACHINING WITH INCLINATION $\alpha = 12\text{-}15^\circ$

RUGOSITÀ Rmax IN BASE AL PASSO DI FRESATURA Rmax ROUGHNESS DEPENDS ON MILLING PITCH




Rmax =
$$0.5 \cdot (\varnothing D - \sqrt{ \varnothing D^2 - ae^2})$$


ØD (mm)	ae (mm)	Rmax (mm)
8	0,5	0,008
10	0,6	0,009
12	0,7	0,010
16	0,8	0,010
20	0,8	0,010
25	1,2	0,014
30	1,3	0,014
32	1,4	0,015



INDICAZIONE SUL DIAMETRO EFFETTIVO ØDe APPROXIMATION OF EFFECTIVE DIAMETER (ØDe) DURING


$$\emptyset$$
De = $2 \cdot \sqrt{D \cdot ap - ap^2}$






													а	n												
ØD	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
		ØDe																								
1	0,2	0,28	0,44	0,6	0,8	0,92	1																			
2	0,28	0,4	0,62	0,9	1,2	1,4	1,72	2																		
3	0,35	0,49	0,77	1,1	1,5	1,8	2,2	2,8	3																	
4	0,4	0,56	0,89	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	3,9	4																
5	0,45	0,63	0,99	1,4	2,0	2,4	3,0	4,0	4,6	4,9	5															
6		0,68	1,09	1,5	2,2	2,6	3,3	4,5	5,2	5,7	5,9	6														
8		0,8	1,26	1,8	2,5	3,0	3,9	5,3	6,2	6,9	7,4	7,7	7,92	8												
10			1,41	2,0	2,8	3,4	4,4	6,0	7,1	8,0	8,7	9,2	9,5	9,78	10,0											
12			1,55	2,0	3,1	3,7	4,8	6,6	7,9	8,9	9,7	10,4	10,9	11,3	11,82	12										
16				2,5	3,6	4,3	5,6	7,7	9,3	10,6	11,6	12,5	13,2	13,9	14,8	15,5	15,9	16,0								
20				2,8	4,0	4,9	6,2	8,7	10,5	12	13,2	14,3	15,2	16	17,3	18,3	19,1	19,6	19,9	20,0						
25				3,2	4,5	5,4	7,0	9,8	11,9	13,6	15	16,2	17,3	18,3	20,0	21,4	22,4	23,3	24,0	24,5	24,8	25,0				
32				3,6	5,0	6,2	7,9	11,1	13,5	15,5	17,2	18,7	20,0	21,2	23,2	25,0	26,5	27,7	28,8	29,7	30,4	31,0	31,4	31,7	31,9	32,0

LAVORATIONE PER PENETRAZIONE ASSIALE AXIAL PENETRATION MACHINING



LAVORAZIONE PER INTERPOLAZIONE ELICOIDALE HELICAL INTERPOLATION MACHINING



- CALCOLO DEL DIAMETRO AL CENTRO DELL'UTENSILE
- CALCULATION OF THE DIAMETER IN THE CENTRE OF THE INSERT

Ødc (mm) = ØD1 - ØD

- ap PER GIRO NON PUO' SUPERARE ap max
- ap PER REVOLUTION CANNOT EXCEED ap max
- LAVORAZIONE IN CONCORDANZA
- MACHINING IN CONCORDANCE

CONSIGLI DI UTILIZZO :


- I Parametri consigliati possono subire variazioni in funzione delle condizioni di lavoro
- Nelle lavorazioni in rampa e in interpolazione elicoidale applicare il 60% MAX di avanzamento consigliato
- Se si riscontra un'usura precoce del tagliente si raccomanda di ridurre la profondità di taglio (ap) o il numero di giri (n) mantenendo costante l'avanzamento (fz).
- costante l'avanzamento (fz).
 Si consiglia di utilizzare un soffio di aria compressa

SUGGESTIONS FOR USE

- The recommended parameters are subject to variations depending on the machining conditions
- For ramping and helical interpolation apply 60% max. of the recommended feed
- In case of early wearing of the cutting edge we recommend a reduction of the cutting speed (ap) or of the number of revolution (n) and constant feed (fz).
- The use of compressed air is recommended




CAMPO D'IMPIEGO S846..W../S848..W../S849..W.. APPLICATION FIELD S846..W../S848..W../S849..W..



ART.	ØD (mm)	ap max (mm)	β max (°)	A max (mm)	ØD1 min (mm)	ØD1 max (mm)	ae max (mm)
S846LW/XLW 025-06 - S849W 025-06	25		5°		33	47	20
S846LW/XLW 026-06 - S849W 026-06	26		4,5°		35	49	21
S846LW/XLW 032-06 - S849W 032-06	32		3,5°		47	61	27
S846LW/XLW 033-06 - S849W 033-06	33		3°		49	63	28
S848W 040-06	40		2°	1.0	63	77	35
S846LW/XLW 032-08 - S849W 032-08	32	4.5	10°		37	61	26
S846LW/XLW 033-08 - S849W 033-08	33		8°		40	63	27
S846LW/GLW/XLW/GXLW 040-08 - S849W/GW 040-08	40	1,5	6°	1,0	53	77	34
S848W 050-08	50		4°		72	97	44
S848W 052-08	52		4		76	101	46
S848W 063-08	63		0.50		98	123	57
S848W 066-08	66		2,5°		104	129	60
S848W 080-08	80		1,5°		132	157	74
S848W 100-08	100		1°		172	197	94


CAMPO D'IMPIEGO \$1502.8W.. APPLICATION FIELD \$1502.8W..



ART.	ØD	ap max	β max	A max	ØD1 min	ØD1 max	ae max
	(mm)	(mm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
S1502.8W-050-03-14	50		4,3		73	95	43
S1502.8W-050-04-14	50		4,3		73	95	43
S1502.8W-052-03-14	52		4	1.5	77	99	45
S1502.8W-052-04-14	52		4		77	99	45
S1502.8W-063-04-14	63	2	2,7		99	121	56
S1502.8W-063-05-14	63	4	2,7	1,5	99	121	56
S1502.8W-066-04-14	66		2,5		105	127	59
S1502.8W-066-05-14	66		2,5 1,9		105	127	59
S1502.8W-080-05-14	80				133	155	73
S1502.8W-080-06-14	80		1,9		133	155	73



CAMPO D'IMPIEGO S1503..W.. APPLICATION FIELD S1503..W..




ART.	ØD	ap max	β max	A max	ØD1 min	ØD1 max	ae max
/ WX1.	(mm)	(mm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
S 1503.6LW-016-02-06	16	,	3,5	, ,	22	30	12,5
S 1503.6LW-018-02-06	18]	2,7		26	34	14,5
S 1503.6LW-020-03-06	20		2,3		30	38	16,5
S 1503.6LW-020-04-06	20		2,3		30	38	16,5
S 1503.6LW-022-03-06	22]	1,9		34	42	18,5
S 1503.6LW-022-04-06	22]	1,9		34	42	18,5
S 1503.6LW-025-04-06	25		1,6		40	48	21,5
S 1503.6LW-025-05-06	25		1,6		40	48	21,5
S 1503.6LW-028-04-06	28]	1,3		46	54	24,5
S 1503.6LW-028-05-06	28]	1,3		46	54	24,5
S 1503.6LW-030-04-06	30		1,2		50	58	26,5
S 1503.6LW-030-05-06	30		1,2		50	58	26,5
S 1503.6LW-032-05-06	32]	1,1		54	62	28,5
S 1503.6LW-032-06-06	32]	1,1		54	62	28,5
S 1503.6LW-035-05-06	35		1,0		60	68	31,5
S 1503.6LW-035-06-06	35		1,0	0.4	60	68	31,5
S 1503.8W-040-06-06	40		0,8		70	78	36,5
S 1503.8W-040-08-06	40	1	0,8	0,4	70	78	36,5
S 1503.8W-050-07-06	50		0,6		90	98	46,5
S 1503.8W-050-09-06	50		0,6		90	98	46,5
S 1503.9W-016-02-06	16]	3,5		22	30	12,5
S 1503.9W-018-02-06	18		2,7		26	34	14,5
S 1503.9W-020-03-06	20		2,3		30	38	16,5
S 1503.9W-020-04-06	20		2,3		30	38	16,5
S 1503.9W-022-03-06	22		1,9		34	42	18,5
S 1503.9W-022-04-06	22]	1,9		34	42	18,5
S 1503.9W-025-04-06	25		1,6		40	48	21,5
S 1503.9W-025-05-06	25		1,6		40	48	21,5
S 1503.9W-028-04-06	28		1,3		46	54	24,5
S 1503.9W-028-05-06	28		1,3		46	54	24,5
S 1503.9W-030-04-06	30		1,2		50	58	26,5
S 1503.9W-030-05-06	30		1,2		50	58	26,5
S 1503.9W-032-05-06	32		1,1		54	62	28,5
S 1503.9W-032-06-06	32		1,1		54	62	28,5



INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA FORATURA CON PUNTE IN METALLO DURO INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING WITH CARBIDE DRILLS


PRESSIONE E PORTATA REFRIGERANTE COOLANT PRESSURE AND FLOW RATE



	Pressione	-Pressure	Portata-Flow rate			
L	D<5	D>5	D=8	D=16		
	BAR	/PSI	L/min.			
< 3 X D	20÷30	10÷20	1,5÷3	8÷10		
> 3 X D	30÷40	20÷30	2,5÷4	12÷15		

- Per forature generiche usare una concentrazione del refrigerante minima del 6-8%.
- Per forature di acciai legati, acciai inox e leghe resistenti al calore, usare una concentrazione minima del refrigerante del 10%.
- For general drilling use a minimum coolant concentration of 6-8%.
- For drilling steel alloys, stainless steel, and heat resistant alloys, use a minimum coolant concentration of 10%


PROFONDITÁ UTILE DI FORATURA USEFUL DRILLING DEPTH




- Per una buona evacuazione del truciolo, la profonditá utile di foratura si ricava sottraendo alla lunghezza dell'elica (L2), 2 volte la dimensione del diametro (D1)
- For a good chip evacuation, the best useful drilling depth is calculated by subtracting twice the size of the diameter (D1) from the length of the drill flute (L2)




INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE CON PUNTE IN METALLO DURO INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING WITH CARBIDE DRILLS




- Per la foratura di superfici inclinate fino a max 5°, diminuire l'avanzamento **fn** ad 1/3 finchè la punta lavora sulla superficie inclinata.
- For drilling surfaces that are tilted up to a maximum of 5° , reduce the feed rate fn to 1/3 as long as the drill is machining the tilted surface




- Per la foratura di superfici inclinate fino a 10° è necessario eseguire prima un'operazione di centrinatura.
- Superfici con angolo superiore a 10° devono essere prima fresate.
- For drilling surfaces that are tilted up to 10°, it is first necessary to perform a centering operation
- Surfaces tilted by more than 10° must first be milled




- Per i fori passanti su superfici inclinate diminuire l'avanzamento ad 1/3 nella fase di uscita.
- -For through bores on tilted surfaces, reduce the feed rate to 1/3 during the exit phase



- Per la foratura di superfici irregolari diminuire l'avanzamento ad 1/4 finchè la punta è in fase di entrata.
- For drilling irregular surfaces, reduce the feed rate to 1/4 as long as the drill is entering the material



- La foratura di superfici concave è possibile solo se il raggio ${\bf r}$ è maggiore di 15 x D. Ridurre l'avanzamento ad 1/3 finchè la punta è in fase di entrata.
- Drilling concave surfaces is possible only if the radius $\bf r$ is greater than 15 x D. Reduce the feed rate to 1/3 as long as the drill is entering the material




- La foratura di superfici convesse è possibile solo se il raggio ${\bf r}$ è maggiore di 4 x D. Ridurre l'avanzamento ad 1/2 finchè la punta è in fase di entrata.
- Drilling convex surfaces is possible only if the radius ${\bf r}$ is greater than 4 x D. Reduce the feed rate to 1/2 as long as the drill is entering the material




- Non è possibile eseguire l'allargatura di fori preesistenti
- It is not possible to enlarge existing bores




INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE CON PUNTE IN METALLO DURO INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING WITH CARBIDE DRILLS



- -L' esecuzione di fori trasversali è sconsigliabile, può comunque essere eseguita se il foro **D1** è in asse col foro **D.** Diminuire l'avanzamento a 1/4 durante l'entrata e l'uscita dal foro trasversale.
- -It is advisable not to drill transverse bores; however, it is possible to drill these types of bores if bore **D1** is on the same axis as the bore **D**. Reduce the feed rate to 1/4 when entering and exiting the transverse bore




- -La foratura di piastre sovrapposte è sconsigliabile, può comunque essere eseguita solo se vengono adottate le seguenti precauzioni:
- 1) assicurarsi che le piastre siano bloccate adeguatamente
- 2) assicurarsi che non ci siano spazi vuoti tra le piastre
- -It is advisable not to drill overlapping plates; however, it is possible to perform this type of drilling only if the following precautions are adopted:
- 1) Make sure that the plates are adequately secured.
- 2) Make sure that there are no empty spaces between the plates




- -La foratura di più elementi distanti tra loro è possibile solo con le seguenti punte: SDF0802 SDF1201
- -Combinations of several elements distant from each other can only be drilled with the following drill bits: SDF0802 SDF1201

Max 0,03 mm



- -L' eccentricità massima non deve mai superare 0,02 mm e nelle Micropunte non deve mai superare 0,01 mm
- -Maximum eccentricity must never exceed 0.02 mm and for micro-drills it must never exceed 0,01mm



- -Si consiglia di interrompere la foratura quando si raggiunge una usura massima sul tagliente di 0,2 mm
- -It is recommended to stop boring when a maximum wear of 0.2 mm on the cutting edge is achieved $\,$



IN QUESTE LAVORAZIONI SI CONSIGLIA DI USARE LE PUNTE: SDF0802 - SDF1201 FOR THESE APPLICATIONS SDF0802 - SDF1201 TYPES ARE RECOMMENDED



INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE CON PUNTE M.D.I. ≥ 12XD INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING WITH HM DRILLS ≥ 12XD



- Fase 1.

Eseguire Preforo con punta "PILOTA" 3xD [SDF0371].

- Phase 1

Make the pre-bore with the "PILOT" 3XD drill [SDF0371].




- Fase 2.

Entrare nel Preforo con la punta extralunga ad un numero di giri limitato (≈500 giri/min) e un avanzamento ridotto (≈1000 mm) fino a circa 1mm dalla fine del Preforo. Successivamente aprire la refrigerazione e aumentare il numero di giri.

- Phase 2

Enter the pre-bore with an extra-long drill at a limited speed (~500 rpm) and with reduced feed (~1000 mm) up to about 1mm from the end of the pre-bore. Afterwards open the refrigeration and increase the speed.




- Fase 3.

Eseguire la foratura profonda con avanzamento adeguato fino alla fine del foro, senza step di uscita per lo scarico del truciolo.

- Phase 3

Perform the plunge drilling with adequate feed up to the end of the bore without the outlet step for chip discharge



- Fase 4.

Raggiunta la fine del foro stabilito, ritrarre la punta di 1mm, ridurre il numero di giri (≈500 giri/min), uscire completamente dal foro ad un avanzamento ridotto (≈2000 mm), chiudere la refrigerazione.

- Phase 4

When the end of the set bore is reached, retract the bit 1mm, reduce the speed (≈500 rpm), come completely out of the bore at a reduced feed (≈2000 mm), and close the refrigeration



SIGLE E FORMULE GENERALI GENERAL ACRONYMS AND FORMULS





At (mm^2) = AREA DEL FORO

 ØD (mm)
 = DIAMETRO DELLA PUNTA

 f (mm)
 = AVANZAMENTO AL GIRO

 Ff (N)
 = SPINTA ASSIALE

 h
 (mm)
 = DISTANZA DI AVVICINAMENTO

 Kc
 (N/mm²)
 = FORZA DI TAGLIO SPECIFICA

 L
 (mm)
 = PROFONDITÀ DI FORATURA

 Mc
 (Nm)
 = COPPIA , MOMENTO TORCENTE

 n
 (giri/min - min⁻¹)
 = NUMERO DI GIRI AL MINUTO

Pc (KW) = POTENZA ASSORBITA

Q (cm³/min) = VOLUME DEL TRUCIOLO ASPORTATO

 Tc
 (min)
 = TEMPO DI FORATURA

 Vc
 (m/min)
 = VELOCITÀ DI TAGLIO

 Vf
 (mm/min)
 = VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

η (0,7-0,85) = RENDIMENTO MECCANICO DELLA MACCHINA



= BORE AREA

= DRILL DIAMETER

= FEED / REV.

= AXIAL THRUST

= DISTANCE OF APPROACH

= SPECIFIC CUTTING FORCE

= DRILLING DEPTH

= TORQUE

= NUMBER OF REVOLUTIONS / MIN

= ABSORBED POWER

= VOLUME OF CHIP REMOVED

= DRILLING TIME = CUTTING SPEED

 $n (giri/min - min^{-1}) = \frac{Vc \cdot 1000}{\emptyset D \cdot 3,14}$

 $Tc (min) = \frac{L + h}{Vf}$

 $Q (cm^3/min) = \frac{Vf \cdot At}{1000}$

= FEED RATE

= MECHANICAL EFFICIENCY OF THE MACHINE

$$Vc (m/min) = \frac{\emptyset D \cdot 3,14 \cdot n}{1000}$$

$$Vf (mm/min) = f \cdot n$$

At
$$(mm^2) = \frac{3,14 \cdot \emptyset D^2}{4}$$

Pc (KW) =
$$\frac{Q}{60 \cdot 1000 \cdot \eta} \cdot \text{Kc} \cdot \sin K$$

$$Mc (Nm) = \frac{f \cdot Kc}{1000} \cdot \frac{\varnothing D^2}{8} \cdot \sin K$$

$$sin K = 1$$
 (k=90°) PUNTE A INSERTI - INSERT DRILLS $sin K = 0.91$ (k=70°) PUNTE INTEGRALI - CARBIDE DRILLS

$$Ff(N) \approx 0.7 \cdot \frac{\emptyset D}{2} \cdot f \cdot Kc \cdot sin K$$
 APPROSSIMATA - APPROXIMATE

FORZA SPECIFICA DI TAGLIO \mathbf{Kc} PER GRUPPO DI MATERIALE (APPROSSIMATA) SPECIFIC CUTTING FORCE (\mathbf{Kc}) FOR MATERIAL GROUP (APPROXIMATE)

GR.	Kc
1	1690
2	1900
3	1900
4	2090
5	2090
6	1900
7	2200
8	2500
9	2800

GR.	Kc
10	2600
11	3060
12	2340
13	2340
14,1	2690
14,2	2690


GR.	Kc					
15	1440					
16	1630					
17	1530					
18	1690					
19	1650					
20	1780					

GR.	Kc
21	880
22	880
23	880
24	880
25	880
26	880
27	880
28	880

GR.	Kc
31	3250
32	4130
33	4020
34	4130
35	4130



DISASSAMENTO TEORICO PER PUNTE AD INSERTI (CONSIGLIATO SOLO PER LAVORAZIONI SU TORNIO) THEORETICAL OFFSET FOR INSERT DRILLS (RECOMMENDED ONLY FOR LATHE MACHINING)




ØD	TDC X Max	Ø Max	TDBC X Max	Ø Max	SDQ X Max	Ø Max	ØD	TDC X Max	Ø Max	TDBC X Max	Ø Max	SDQ X Max	Ø Max
13	_	_	_	_	_	_	32,5	3,10	38,70	_	_	0,50	33,50
14	_	_	_	_	_	_	33	3,00	39,00	_	_	0,40	33,80
15	_	_	_	_	1,20	17,40	33,5	2,90	39,3	_	_	0,25	34,00
15,5	_	_	-	_	1,10	17,70	34	2,80	39,60	_	_	0,10	34,20
16	_	_	_	_	0,90	17,80	34,5	2,65	39,8	_	_	1,60	37,70
16,5	_	_	_	_	0,80	18,10	35	2,50	40,00	_	_	1,50	38,00
17	_	_	_	_	0,70	18,40	35,5	2,40	40,30	_	_	1,35	38,20
17,5	1,50	20,50	_	_	0,60	18,70	36	2,30	40,60	_	_	1,30	38,60
18	1,40	20,80	_	_	0,50	19,00	36,5	2,15	40,80	_	_	1,10	38,70
18,5	1,30	21,10	_	_	0,30	19,10	37	2,00	41,00	_	_	0,90	38,80
19	1,20	21,40	2,50	24,00	0,20	19,40	37,5	1,90	41,30	_	_	0,80	39,10
19,5	1,10	21,70	_	_	0,10	19,70	38	1,80	41,60	5,00	48,00	0,70	39,40
20	1,00	22,00	_	_	1,10	22,20	38,5	1,65	41,80	_	_	0,60	39,70
20,5	0,80	22,10	_	_	1,05	22,60	39	1,50	42,00	-	_	0,50	40,00
21	1,60	24,20	_	_	1,00	23,00	39,5	1,35	42,2	_	_	0,35	40,20
21,5	1,55	24,60	_	_	0,75	23,00	40	1,20	42,40	-	_	2,70	45,40
22	1,50	25,00	_	_	0,60	23,20	41	1,00	43,00	_	_	2,45	45,90
22,5	1,35	25,20	_	_	0,50	23,50	42	4,20	50,40	_	_	2,10	46,20
23	1,25	25,50	_	_	0,35	23,70	43	4,00	51,00	_	_	1,90	46,80
23,5	1,15	25,80	_	_	1,40	26,30	44	3,70	51,40	_	_	1,70	47,40
24	1,00	26,00	3,00	30,00	1,35	26,70	45	3,50	52,00	_	_	1,50	48,00
24,5	0,90	26,30	_	_	1,20	26,90	46	3,30	52,60	_	_	1,20	48,40
25	0,80	26,60	_	_	1,10	27,20	47	3,00	53,00	_	_	0,90	48,80
25,5	0,40	26,30	_	_	0,90	27,30	48	2,70	53,40	3,00	54,00	0,70	49,40
26	2,50	31,00	_	_	0,80	27,60	49	2,50	54,00	_	_	0,40	49,80
26,5	2,35	31,20	_	_	0,60	27,70	50	2,20	54,40	_	_	3,70	57,40
27	2,20	31,40	_	_	0,50	28,00	51	2,00	55,00	_	_	3,40	57,8
27,5	2,15	31,80	_	_	0,40	28,30	52	1,80	55,60	_	_	3,10	58,20
28	2,10	32,20	_	_	0,25	28,50	53	1,50	56,00	_	_	2,80	58,60
28,5	2,00	32,50	_	_	0,15	28,80	54	1,20	56,40	_	_	2,60	59,20
29	1,80	32,60	_	_	0,10	29,20	55	0,80	56,60	_	_	2,40	59,80
29,5	1,65	32,80	_	_	0,00	29,50	56	0,60	57,20	_	_	2,20	60,40
30	1,50	33,00	4,00	38,00	1,10	32,20	57	0,50	58,00	_	_	2,00	61,00
30,5	1,10	32,70	_	_	0,95	32,40	58	0,40	58,80	_	_	1,70	61,40
31	3,50	38,00	_	_	0,90	32,80	59	0,00	_	_	_	1,50	62,00
31,5	3,30	38,10	_	_	0,75	33,00	60	_	_	_	_	1,10	62,20
32	3,20	38,40	_	_	0,60	33,20							

QUANDO SI UTILIZZANO LE PUNTE DISASSATE OCCORRE DIMINUIRE L'AVANZAMENTO ANCHE FINO AL 30-50% WHEN OFFSET DRILLS ARE USED, IT IS NECESSARY TO REDUCE FEED RATE BY UP TO 30-50%.



INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE CON PUNTE AD INSERTI INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING USING INSERT DRILLS




- -È indispensabile che il piano 2, sul quale si trovano gli inserti della punta, sia parallelo al piano 1, sul quale si muove la torretta del tornio
- -It is absolutely necessary for surface 2, on which the drill inserts are located, to be parallel to surface 1, on which the lathe turret moves




- -É indispensabile che sul tornio l' asse della punta e quello del pezzo siano coassiali
- -It is absolutely necessary for the drill axis and the workpiece axis to be coaxial on the late




- -Per forature con profondità maggiore di 1x ØD é indispensabile il liquido refrigerante dall' interno della punta
- -For bores that are deeper than 1x diameter ($\emptyset D$), it is absolutely necessary for the cuttin g fluid to be fed through the drill



- -Con il liquido refrigerante all' esterno della punta é possibile eseguire una lunghezza di foratura max pari a 1 x \emptyset D
- -When the cutting fluid is outside of the drill, it is possible to achieve a maximum bore lenght of 1x diameter (ØD)




- -P = Pressione liquido refrigerante
- -P = Coolant Pressure
- -Q = Portata liquido refrigerante
- -Q = Coolant flow rate
- -Nelle tabelle sono riportati valori orientativi per lavorazioni in orrizontale
- -Reference values for horizontal machining are indicated in the tables
- -Per lavorazioni in verticale aumentare i valori del 30-40%
- -For vertical machining the values should be increased by 30-40%
- -Se la rottura del truciolo é buona si possono diminuire i valori del 30-40%
- -If chip breakage is good it is possible to reduce the values by 30-40%
- -Se la rottura del truciolo non é buona si consiglia di aumentare i valori del 30-50%
- -If chip breakage is not good it is recommended to increase the values by 30-50%






INDICAZIONI E CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE CON PUNTE AD INSERTI INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR MACHINING USING INSERT DRILLS



- -Piano pari condizione ottimale
- -Level surface, optimum condition



- -Piano convesso condizione sufficiente
- -Convex surface, adequate condition



- -Piano concavo condizione precaria, diminuire l'avanzamento del 30/50%
- -Surface concave, precarious condition; reduce feed rate by 30-50%



- -Piano inclinato in entrata condizione precaria, diminuire l'avanzamento del 30/50%
- -Surface tilted at inlet, precarious condition; reduce feed rate by 30-50%



- -Piano inclinato in uscita condizione precaria, diminuire l' avanzamento del 30/50%
- -Surface tilted at outlet, precarious condition; reduce feed rate by 30-50%





- -In tornitura, nelle forature passanti, si genera un dischetto che può essere proiettato ad alta velocità, assicurarsi che vi siano adeguate protezioni per l'operatore.
- -When making through bores during turning, a small disk is formed which might be ejected at high speeds; make sure that the operator is adequately protected.




- -Occorre che il bloccaggio della punta sia sicuro, sono quindi sconsigliate prese con pinze elastiche tipo ER.
- -It is necessary for the drill to be held securely in place; therefore, ER type elastic clamps are not recommended




- Le punte TDC SDQ si possono usare su macchine con punta rotante e pezzo fermo, con boccole per disassamento: ART. BPUH... e BECR...
- Le punte possono esere disassate a -0,1 e +0,3mm con BPUH..
- Le punte possono esere disassate con regolazione da -0,2 +0,4 con BECR..
- TDC, SDQ, drills can be used on machines with rotating drill and stationary workpiece, with offset bushings: part no. BPUH and BECR
- The drills, can be offset to -0.1 and +0.3mm with BPUH...
- The drills, can be offset with adjustment from -0,2 to +0,4 with BECR



PUNTE CON DOPPIO PIANO DI BLOCCAGGIO DRILLS WITH DOUBLE CLAMPING PLANE






NEL CASO DI FUNZIONAMENTO NON OTTIMALE DELLA PUNTA (ES.FIG1), GIRARLA DI 180°, IN MODO DA CAMBIARE PIANO DI BLOCCAGGIO (ES.FIG2).


IN CASE OF IMPERFECT OPERATION OF THE DRILL (EX.FIG1), TURN IT BY 180° SO AS TO CHANGE THE CLAMPING PLANE (EX.FIG2).




UTENSILI MULTIUSO FORANTI: PRINCIPALI APPLICAZIONI **ALL PURPOSE DRILLING TOOLS: MAIN APPLICATIONS**



-Foratura dal pieno -Tornitura interna -Drilling into solid -Internal turning



-Lamatura (DIN 74) -Counter bore milling (DIN 74)



-Cinque lavorazioni, un unico utensile


Questo utensile universale per tornire e forare sostituisce fino a 5 utensili ISO e riduce i tempi di lavorazione fino al 30% con conseguente risparmio a livello di tempi di sostituzione dell'utensile ed inutili movimentazione dello stesso.


-Five machining operations, one tool

The universal turning-drilling-tool substitutes up to 5 ISO-tools and reduces machining times up to 30% through saving of tool changing times and unnecessary tool movements.

UTENSILI MULTIUSO FORANTI: UTILIZZO TAGLIENTE SECONDARIO ALL PURPOSE DRILLING TOOLS: SECONDARY CUTTING EDGE CAN BE USED

- -Foratura disassata, disassamento positivo
- -Foratura disassata, disassamento negativo





- **X**_{pos} = DISASSAMENTO POSITIVO OFFSET, POSITIVE
- $x_{pos} = \frac{(1,1 \cdot \varnothing D) \varnothing D}{}$
- = DIAMETRO NOMINALE UTENSILE NOMINAL TOOL DIAMETER

	(1,5 · ØD) - ØD
X _{pos} =	2

		Acc Ste	iaio ee l	Allur Alum	
ART.	ØD ^{H13}	ØD _{max}	X _{pos}	ØD _{max}	X _{pos}
SMT 08 04R/L	8	8,8	0,40	12,0	2,00
SMT 10 05R/L	10	11,0	0,50	15,0	2,50
SMT 11 06R/L	11	12,1	0,55	16,5	2,75
SMT 15 07R/L	15	16,5	0,75	22,5	3,75
SMT 18 09R/L	18	19,8	0,90	27,0	4,50
SMT 20 10R/L	20	22,0 1,00		30,0	5,00
SMT 26 13R/L	26	28,6	1,30	39,0	6,50

X_{neg} = DISASSAMENTO NEGATIVO OFFSET, NEGATIVE

- Operations possible only in turning

= DIAMETRO NOMINALE UTENSILE ØD NOMINAL TOOL DIAMETER

	ØDmin - ØD
X _{neg} =	2

ART.	ØD ^{H13}	ØDmin	X _{neg}
SMT 08 04R/L	8	7,8	0,10
SMT 10 05R/L	10	9,8	0,10
SMT 11 06R/L	11	10,8	0,10
SMT 15 07R/L	15	14,7	0,15
SMT 18 09R/L	18	17,7	0,15
SMT 20 10R/L	20	19,7	0,15
SMT 26 13R/L	26	25,7	0,15



UTENSILI MULTIUSO FORANTI: CARATTERISTICHE E VANTAGGI ALL PURPOSE DRILLING TOOLS: FEATURES AND BENEFITS

SVASATURA CON UTENSILI MULTIUSO FORANTI

I diametri degli utensili multiuso foranti sono studiati per realizzare svasature secondo la norma DIN 74 nelle forme: H3,J3 e K3 in un'unica operazione

Forma H3 per: viti a testa cilindrica secondo DIN 84

viti ad esagono incassato secondo DIN 7984 viti a testa cilindrica secondo DIN 7513 forma B viti a testa cilindrica secondo DIN 7500 parte1 forma A

Forma J3 per: viti ad esagono incassato secondo DIN 6912

(testa della vite bassa)

Forma K3 per: vite ad esagono incassato secondo DIN 912

CORE DRILLING WITH ALL PURPOSE DRILLING TOOLS

The diameters of the pentatek-tools are designed to produce counter-bores according to DIN 74 forms: H3, J3 and K3 in one operation

Form H3 for: cheese-head screws according to DIN 84

Socket head cap screws to DIN 7984

Cheese-head screws according to DIN 7513 form B
Cheese-head screws according to DIN 7500 part1 form A

Form J3 for: socket head cap screws according to DIN 6912

(low screw head, key guide)

Form K3 for: socket head cap screws according to DIN 912


* With lock washer according to DIN 7980

ART.	Filetto Diametro Nominale Thread nominal diameter	ØD	H13
SMT 08 04R/L	M4	8	0/+0,220
SMT 10 05R/L	M5	10	0/+0,220
SMT 11 06R/L	M6	11	0/+0,270
SMT 15 07R/L	M8	15	0/+0,270
SMT 18 09R/L	M10	18	0/+0,330
SMT 20 10R/L	M12	20	0/+0,330
SMT 26 13R/L	M16	26	0/+0,330

^{*} Con fermadado secondo DIN 7980




Schema di montaggio SMU.C...10W - SMU.C...10W assembly scheme - Montageschema SMU.C...10W - Schéma de montage SMU.C...10W



- Inserire la punta (2) nel corpo dello smussatore SMU.C...10W (1)
 Avvicinare gli inserti (3) alla punta (2)
 Posizionare il vertice inserto dello smussatore a 2/3 del dorso dell'elica della punta dal filo tagliente (vedi immagine Pag.C 110)
 - Accostare gli inserti (3) al dorso della punta (2) e serrare le viti (4)
 - Serrare i grani (5) per bloccare la punta (3)
- Insert the drill (2) in the body of chamferer SMU.C...10W (1)
 Bring the inserts (3) close to the drill (2)
 Place the top of the chamferer insert at 2/3 of the drill pitch flank from the cutting edge (refer to the figure on p. C 110)
 Place the inserts (3) on the flank of the drill (2) and tighten the screws (4)
 Tighten the grub screws (5) to lock the drill (3) in place
- Bohrer (2) in den Körper des Abschrägwerkzeugs SMU.C...10W (1) einsetzen Wendeschneidplatten (3) an den Bohrer (2) annähern Spitze der Anschräg-Wendeschneidplatte auf 2/3 des Schraubenrückens des Bohrers ab der Schneidkante positionieren (siehe Abbildung Seite C 110)
 - Wendeschneidplatten (3) an den Rücken des Bohrers (2) annähern und die Schrauben (4) anziehen
 - Stifte (5) anziehen, um den Bohrer (3) zu blockieren
- Insérer la pointe (2) dans le corps du dispositif de biseautage SMU.C...10W (1)
 Rapprocher les plaquettes (3) de la pointe (2)

 - Positionner le sommet de la plaquette du dispositif de biseautage à 2/3 du dos de l'hélice de la pointe à partir du fil tranchant (voir image Pages.C 110)
 - Approcher les plaquettes (3) du dos de la pointe (2) et serrer les vis (4)
 - Serrer les goujons (5) pour bloquer la pointe (3)

Schema di montaggio SMU.ER...10 - SMU.ER...10 assembly scheme - Montageschema SMU. ER...10 - Schéma de montage SMU.ER...10



- Inserire la pinza (2) nella ghiera (4)
 Inserire la punta (3) nella pinza (2) e serrare la ghiera (4) nel mandrino ..ER.. (1)
 Avvitare la parte con le lame porta-inserto (5) nella ghiera (4) e applicare il Molycote sul filetto
 Avvicinare gli inserti (7) alla punta (3)

 - Posizionare il vertice inserto dello smussatore a 2/3 del dorso dell'elica della punta dal filo tagliente (vedi immagine Pag.C 111)


 - Serrare la ghiera (5) tenendo ferme le lame porta inserto.
 Accostare gli inserti (7) alla punta (3) e stringere le viti (6)
- Insert the collet (2) in the ring nut (4)
 Insert the drill (3) in the collet (2) and tighten the ring nut (4) in the ..ER.. chuck (1)
 Screw the part with the insert holder blades (5) in the ring nut (4) and apply some Molycote on the thread
 - Bring the inserts (7) close to the drill (3)
 - Place the top of the chamferer insert at 2/3 of the drill pitch flank from the cutting edge (refer to the figure on p. C 111)
 - Tighten the ring nut (5) while keeping the insert holder blades still.
 - Place the inserts (7) on the drill (3) and tighten the screws (6
- Spannzange (2) in die Nutmutter (4) einsetzen

 - Bohrer (3) in die Spannzange (2) einsetzen und die Nutmutter (4) im Dorn ..ER.. (1) anziehen
 Den Teil mit den Wendeschneidplattenhalter-Schwertern (5) in der Nutmutter (4) anschrauben und das Molycote auf das Gewinde auftragen
 Wendeschneidplatten (7) an den Bohrer (3) annähern

 - Spitze des Anschräg-Wendeschneidplatten auf 2/3 des Schraubenrückens des Bohrers ab der Schneidkante positionieren (siehe Abbildung Seite C 111)
 - Nutmutter (5) anziehen und dabei die Wendeschneidplattenhalter- Schwerter festhalten.
 - Wendeschneidplatten (7) an den Bohrer (3) heranführen und die Schrauben (6) anziehen
- Insérer la pince (2) dans la bague (4)
 Insérer la pointe (3) dans la pince (2) et serrer la bague (4) dans le mandrin ..ER.. (1)
 Visser la partie avec les lames porte-plaquette (5) dans la bague (4) et appliquer le Molycote sur le filet
 Rapprocher les plaquettes (7) de la pointe (3)
 Positionner le sommet de la plaquette du dispositif de biseautage à 2/3 du dos de l'hélice de la pointe à partir du fil tranchant (voir image Pages C 111)
 - Serrer la bague (5) en tenant les lames porte-plaquette fixes.
 - Approcher les plaquettes (7) de la pointe (3) et serrer les vis (6)




Ingombri smussatori SMU.C..10W - Overall sizes chamfering tools SMU.C..10W Aussenabmessungen abschrägwerkeuge SMU.C..10W - Encombrements chanfreineurs SMU.C..10W



COD.	Ødp	ØD1	ØD2	L2
	5	35	36,5	26
SMU.C025.0506.10W	5,5	35	37	26
	6	35	36	26
	6,5	35	36	26
CM11 C025 0600 40W	7	35	36,5	26
SMU.C025.0608.10W	7,5	35	37	26
	8	35	37,5	26
	8,5	35	37,5	26
CMIL COSE 0040 40W	9	35	38	26
SMU.C025.0810.10W	9,5	35	38,5	26
	10	35	39	26
	10,5	35	39	26
CM11 C025 4042 40W	11	35	39,5	26
SMU.C025.1012.10W	11,5	35	41	26
	12	35	41	26
	12,5	35	41	26
SMU.C025.1214.10W	13	35	41	26
SIVIU.C025. 12 14. 10 VV	13,5	35	41	26
	14	35	41,5	26
	14,5	40	43	26
SMU.C032.1416.10W	15	40	43	26
SIVIU.C032, 1410, 10VV	15,5	40	43,5	26
	16	40	44	26
	16,5	40	45	26
SMU.C032.1618.10W	17	40	45	26
31V1U.CU3Z. 1010. 1UVV	17,5	40	45,5	26
	18	40	45,5	26




Ingombri smussatori SMU.ER..10 - Overall sizes chamfering tools SMU.ER..10 Aussenabmessungen abschrägwerkeuge SMU.ER..10 - Encombrements chanfreineurs SMU.ER..10



COD.	Ødp	ØD1	ØD2	L2	L3
	5	52	45,1	26	37
	5,5	52	45,1	26	37
	6	52	45,1	26	37
	6,5	52	45,2	26	37
	7	52	45,4	26	37
	7,5	52	45,6	26	37
	8	52	46	26	37
	8,5	52	46,2	26	37
	9	52	46,4	26	37
	9,5	52	46,8	26	37
	10	52	47,3	26	37
SMU.ER25.0616.10	10,5	52	47,5	26	37
	11	52	47,7	26	37
	11,5	52	48,1	26	37
	12	52	48,4	26	37
	12,5	52	48,7	26	37
	13	52	49,1	26	37
	13,5	52	49,4	26	37
	14	52	50,6	26	37
	14,5	52	50,8	26	37
	15	52	50,9	26	37
	15,5	52	51,6	26	37
	16	52	52	26	37




Ingombri smussatori SMU.ER..10 - Overall sizes chamfering tools SMU.ER..10 Aussenabmessungen abschrägwerkeuge SMU.ER..10 - Encombrements chanfreineurs SMU.ER..10



COD.	Ødp	ØD1	ØD2	L2	L3
	5	62	48	26	37
	5,5	62	48	26	37
	6	62	48	26	37
	6,5	62	48	26	37
	7	62	48	26	37
	7,5	62	48	26	37
	8	62	48	26	37
	8,5	62	48	26	37
	9	62	48	26	37
	9,5	62	48	26	37
	10	62	48	26	37
	10,5	62	48	26	37
	11	62	48	26	37
SMU.ER32.0618.10	11,5	62	48,4	26	37
	12	62	48,6	26	37
	12,5	62	49,2	26	37
	13	62	49,5	26	37
	13,5	62	49,5	26	37
	14	62	50,8	26	37
	14,5	62	51	26	37
	15	62	51	26	37
	15,5	62	51,7	26	37
	16	62	52,2	26	37
	16,5	62	52,4	26	37
	17	62	53,4	26	37
	17,5	62	53,5	26	37
	18	62	53,8	26	37



Ingombri smussatori SMU.ER..10 - Overall sizes chamfering tools SMU.ER..10 Aussenabmessungen abschrägwerkeuge SMU.ER..10 - Encombrements chanfreineurs SMU.ER..10



COD.	Ødp	ØD1	ØD2	L2	L3
	5	70	57,5	26	37
	5,5	70	57,5	26	37
	6	70	57,5	26	37
	6,5	70	57,5	26	37
	7	70	57,5	26	37
	7,5	70	57,5	26	37
	8	70	57,5	26	37
	8,5	70	57,5	26	37
	9	70	57,5	26	37
	9,5	70	57,5	26	37
	10	70	57,5	26	37
	10,5	70	57,5 57,5	26 26	37
	11	70			37
SMU.ER40.0618.10	11,5	70	57,5	26	37
	12	70	57,5	26	37
	12,5	70	57,5	26	37
	13	70	57,5	26	37
	13,5	70	57,5	26	37
	14	70	57,5	26	37
	14,5	70	57,5	26	37
	15	70	57,5	26	37
	15,5	70	57,5	26	37
	16	70	57,5	26	37
	16,5	70	57,5	26	37
	17	70	57,5	26	37
	17,5	70	57,5	26	37
	18	70	57,5	26	37



	FILETTATURA METRICA ISO PASSO GROSSO (M) - 6H (UNI 4535 - 64)										
ISO COARSE PITCH (M) - 6H (UNI 4535 - 64) METRIC SCREW THREAD											
FILETTO	PASSO		- INTERNAL	Ø FORO	FILETTO	PASSO		- INTERNAL	Ø FORO		
THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE	THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE		
M2	0,40	1,567	1,679	1,60	M18	2,50	15,294	15,744	15,505		
M2,5	0,45	2,013	2,138	2,05	M20	2,50	17,294	17,744	17,50		
M3	0,50	2,459	2,599	2,50	M22	2,50	19,294	19,744	19,50		
M3,5	0,60	2,850	3,010	2,90	M24	3,00	20,752	21,252	21,00		
M4	0,70	3,242	3,422	3,30	M27	3,00	23,752	24,252	24,00		
M4,5	0,75	3,688	3,878	3,70	M30	3,50	26,211	26,771	26,50		
M5	0,80	4,134	4,334	4,20	M33	3,50	29,211	29,771	29,50		
M6	1,00	4,917	5,153	5,00	M36	4,00	31,670	32,270	32,00		
M7	1,00	5,917	6,153	6,00	M39	4,00	34,670	35,270	35,00		
M8	1,25	6,647	6,912	6,80	M42	4,50	37,129	37,799	37,50		
M9	1,25	7,647	7,912	7,80	M45	4,50	40,129	40,799	40,50		
M10	1,50	8,376	8,676	8,50	M48	5,00	42,587	43,297	43,00		
M11	1,50	9,376	9,676	9,50	M52	5,00	46,587	47,297	47,00		
M12	1,75	10,106	10,441	10,20	M56	5,50	50,046	50,796	50,50		
M14	2,00	11,835	12,210	12,00	M60	5,50	54,046	54,796	54,50		

M16	2,00	13,835	14,210	14,00	M64	6,00	57,505	58,305	58,00	
FILETTATURA METRICA ISO PASSO FINE (MF) - 6H (UNI 4535 - 64)										
ISO FINE PITCH (MF) - 6H (UNI 4535 - 64) METRIC SCREW THREAD										
FILETTO	PASSO	Ø INTERNO		Ø FORO	FILETTO	PASSO		- INTERNAL	Ø FORO	
THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE	THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE	
MF2	0,25	1,729	1,774	1,75	MF27	1,50	25,376	25,676	25,50	
MF2,2	0,25	1,929	1,974	1,95	MF28	1,50	26,376	26,676	26,50	
					MF30	1,50	28,376	28,676	28,50	
MF2,5	0,35	2,121	2,184	2,15	MF32	1,50	30,376	30,676	30,50	
MF3	0,35	2,621	2,684	2,65	MF33	1,50	31,376	31,676	31,50	
MF3,5	0,35	3,121	3,184	3,15	MF36	1,50	34,376	34,676	34,50	
					MF38	1,50	36,376	36,676	36,50	
MF4	0,50	3,459	3,599	3,50	MF40	1,50	38,376	38,676	38,50	
MF5	0,50	4,459	4,599	4,50	MF42	1,50	40,376	40,676	40,50	
MF6	0,50	5,459	5,599	5,50	MF45	1,50	43,376	43,676	43,50	
					MF48	1,50	46,376	46,676	46,50	
MF6	0,75	5,188	5,378	5,20	MF50	1,50	48,376	48,676	48,50	
MF8	0,75	7,188	7,378	7,20	MF52	1,50	50,376	50,676	50,50	
MF10	0,75	9,188	9,378	9,20						
MF12	0,75	11,188	11,378	11,20	MF18	2,00	15,835	16,210	16,00	
					MF20	2,00	17,835	18,210	18,00	
MF8	1,00	6,917	7,153	7,00	MF22	2,00	19,835	20,210	20,00	
MF9	1,00	7,917	8,153	8,00	MF24	2,00	21,835	22,210	22,00	
MF10	1,00	8,917	9,153	9,00	MF27	2,00	24,835	25,210	25,00	
MF12	1,00	10,917	11,153	11,00	MF28	2,00	25,835	26,210	26,00	
MF14	1,00	12,917	13,153	13,00	MF30	2,00	27,835	28,210	28,00	
MF16	1,00	14,917	15,153	15,00	MF32	2,00	29,835	30,210	30,00	
MF18	1,00	16,917	17,153	17,00	MF33	2,00	30,835	31,210	31,00	
MF20	1,00	18,917	19,153	19,00	MF36	2,00	33,835	34,210	34,00	
MF22	1,00	20,917	21,153	21,00	MF39	2,00	36,835	37,210	37,00	
MF24	1,00	22,917	23,153	23,00	MF40	2,00	37,835	38,210	38,00	
MF26	1,00	24,917	25,153	25,00	MF42	2,00	39,835	40,210	40,00	
MF28 MF30	1,00 1,00	26,917	27,153 29,153	27,00 29,00	MF45 MF48	2,00	42,835 45,835	43,210 46,210	43,00 46,00	
IVIFOU	1,00	28,917	28,100	29,00	MF50	2,00 2,00	45,635	48,210	48,00	
MF10	1,25	8,647	8,912	8,80	MF52	2,00	49,835	50,210	50,00	
MF12	1,25	10.647	10,912	10,80	IVII-DZ	2,00	49,000	30,210	30,00	
MF14	1,25	12,647	12,912	12,80	MF30	3,00	26,752	27,525	27,00	
IVII IT	1,20	12,071	12,012	12,00	MF33	3,00	29,752	30,525	30,00	
MF12	1,50	10,376	10,676	10,50	MF36	3,00	32,752	33,525	33,00	
MF14	1,50	12,376	12,676	12,50	MF39	3,00	35,752	36,525	36,00	
MF16	1,50	14,376	14,676	14,50	MF42	3,00	38,752	39,525	39,00	
MF18	1,50	16,376	16,676	16,50	MF45	3,00	41,752	42,525	42,00	
MF20	1,50	18,376	18,676	18,50	MF48	3,00	44,752	45,525	45,00	
MF22	1,50	20,376	20,676	20,50	MF50	3,00	46,752	47,525	47,00	
MF24	1,50	22,376	22,676	22,50	MF52	3,00	48,752	49,525	49,00	
MF26	1,50	24,376	24,676	24,50						
	,	,	,	,						



FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP (G) (UNI ISO 228) BSP (G) (UNI ISO 228) CYLINDRICAL GAS SCREW THREAD											
FILETTO	PASSO	Ø INTERNO	- INTERNAL	Ø FORO	FILETTO	PASSO	Ø INTERNO	- INTERNAL	Ø FORO		
THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE	THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE		
G 1/8"	28	8,566	8,848	8,70	G 1+1/2"	11	44,845	45,485	45,20		
G 1/4"	19	11,445	11,890	11,80	G 1+3/4"	11	50,788	51,428	51,20		
G 3/8"	19	14,950	15,395	15,25	G 2	11	56,656	57,296	57,00		
G 1/2"	14	18,631	19,172	19,00	G 2+1/4"	11	62,752	63,392	63,10		
G 5/8"	14	20,587	21,128	21,00	G 2+1/2"	11	72,226	72,866	72,50		
G 3/4"	14	24,117	24,658	24,50	G 2+3/4"	11	78,576	79,216	79,00		
G 7/8"	14	27,877	28,418	28,20	G 3"	11	84,926	85,566	85,20		
G 1"	11	30,291	30,931	30,70	G 3+1/4"	11	91,022	91,662	91,50		
G 1+1/8"	11	34,939	35,579	35,50	G 3+1/2"	11	97,372	98,012	97,80		
G 1+1/4"	11	38,952	39,592	39,50	G 3+3/4"	11	103,722	104,362	104,00		
G 1+3/8"	11	41,365	42,005	41,80	G 4	11	110,072	110,712	110,50		

					NA UNC -2 NDARD SC				
FILETTO	PASSO	Ø INTERNO	- INTERNAL	Ø FORO	FILETTO	PASSO	Ø INTERNO	- INTERNAL	Ø FORO
THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE	THREAD	STEP	Ø MIN.	Ø MAX.	Ø HOLE
4	40	2,181	2,385	2,35	7/8"	9	19,177	19,520	19,50
5	40	2,493	2,697	2,65	1"	8	21,971	22,344	22,25
6	32	2,642	2,896	2,85	1+1/8"	7	24,638	25,082	25,00
8	32	3,302	3,531	3,50	1+1/4"	7	27,813	28,258	28,20
10	24	3,683	3,937	3,90	1+3/8"	6	30,353	30,851	30,75
1/4"	20	4,978	5,250	5,20	1+1/2"	6	33,528	34,026	34,00
5/16"	18	6,401	6,731	6,60	1+3/4"	5	38,964	39,560	39,50
3/8"	16	7,798	8,082	8,00	2"	4,5	44,679	45,367	45,00
7/16"	14	9,144	9,441	9,40	2+1/4"	4,5	51,029	51,717	51,50
1/2"	13	10,592	10,881	10,80	2+1/2"	4	56,617	57,389	57,00
9/16"	12	11,989	12,301	12,20	2+3/4"	4	62,967	63,739	63,50
5/8"	11	13,386	13,693	13,60	3	4	69,317	70,089	70,00
3/4"	10	16,307	16,624	16,50					

					NA UNF -21 TANDARD				
FILETTO THREAD	PASSO STEP	Ø INTERNO Ø MIN.	- INTERNAL Ø MAX.	Ø FORO Ø HOLE	FILETTO THREAD	PASSO STEP	Ø INTERNO Ø MIN.	- INTERNAL Ø MAX.	Ø FORO Ø HOLE
4	48	2,255	2,459	2,40	3/4"	16	17,323	17,546	17,50
6	40	2,819	3,023	2,95	7/8"	14	20,269	20,493	20,40
8	36	3,404	3,607	3,50	1"	12	23,114	23,363	23,25
10	32	3,962	4,166	4,10	1+1/8"	12	26,289	26,538	26,50
1/4"	28	5,359	5,563	5,50	1+1/4"	12	29,464	29,713	29,50
5/16"	24	6,782	6,995	6,90	1+3/8"	12	32,639	32,888	32,80
3/8"	24	8,382	8,565	8,50	1+1/2"	12	35,814	36,063	36,00
7/16"	20	9,728	9,947	9,90					
1/2"	20	11,328	11,524	11,50					
9/16"	18	12,751	12,969	12,90					
5/8"	18	14,351	14,554	14,50					

			ILIZZO DEI MASC ING TAPS TO BE F		
	METRICA ISO CREW THREAD		MERICANA UNC D SCREW THREAD		MERICANA UNF D SCREW THREAD
M3	2,75	1/4" (20)	5,80	1/4" (28)	5,90
M4	3,65	5/16" (18)	7,30	5/16" (24)	7,45
M5	4,60	3/8" (16)	8,80	3/8" (24)	9,00
M6	5,55	7/16" (14)	10,30	7/16" (20)	10,50
M8	7,40	1/2" (13)	11,80	1/2" (20)	12,10
M10	9,30				
M12	11,10				
M14	13,00				
M16	15,00				



PARAMETRI DI TAGLIO PER MICROFRESE A FILETTARE CUTTING PARAMETER FOR MICRO-THREADING MILLS

DIN ISO 513	MATERIALE MATERIAL	VT mt/min	fz Ø3	fz Ø6	fz Ø8	fz Ø10	fz Ø12	fz Ø15
313	WATENIAL							
	ACCIAIO NON LEGATO, ACCIAIO FUSO NOT-ALLOY STEEL, CAST STEEL							
	ACCIAIO DEBOLMENTE LEGATO LOW-ALLOY STEEL	60-120	0,04-0,07	0,09-0,13	0,14-0,15	0,15-0,16	0,16-0,17	0,17-0,18
P	ACCIAIO ALTO LEGATO, ACCIAIO DA UTENSILI HIGH ALLOY STEEL, TOOL STEEL	60-90	0,03-0,06	0,08-0,10	0,12-0,13	0,13-0,14	0,15-0,16	0,17-0,18
	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL MARTENSITICO MARTENSITICO							
M	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL	60-90	0,02-0,04	0,05-0,06	0,07-0,08	0,09-0,10	0,10-0,11	0,12-0,13
17	GHISA GRIGIA GRAY IRON							
K	GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, NODULARE NODULAR CAST IRON	40-80	0,04-0,07	0,09-0,13	0,14-0,15	0,15-0,16	0,16-0,17	0,17-0,18
	GHISA MALLEABILE (DURA) MALLEABLE CAST IRON							
	LEGHE DI ALLUMINIO ALUMINIUM ALLOYS	80-150	0,04-0,07	0,09-0,13	0,14-0,15	0,15-0,16	0,16-0,17	0,17-0,18
N	LEGHE COLATE DI ALLUMINIO CAST ALUMINIUM ALLOYS							
	RAME E LEGHE DI RAME COPPER, COPPER ALLOYS							
	MATERIALI NON METALLICI NONMETALLIC MATERIALS	50-20	0,09-0,12	0,14-0,18	0,18-0,19	0,18-0,19	0,18-0,19	0,19-0,20
	LEGHE RESISTENTI AL CALORE HIGH-TEMPERATURE ALLOYS							
S	TITANIO, LEGHE DI TITANIO TITANIUM, TITANIUM ALLOYS	20-40	0,03-0,04	0,04-0,06	0,05-0,06	0,06-0,07	0,06-0,07	0,07-0,08

^{*} I diametri della tabella sono riferiti al gambo dell'utensile

^{*} The diameters in the table refer to the tool shank




PARAMETRI DI TAGLIO PER FRESE A FILETTARE CUTTING PARAMETER FOR THREADING MILLS

DIN ISO 513	MATERIALE MATERIAL	VT mt/min	fz Ø6	fz Ø8	fz Ø10	fz Ø12	fz Ø14	fz Ø16	fz Ø18	fz Ø20
	ACCIAIO NON LEGATO, ACCIAIO FUSO NOT-ALLOY STEEL, CAST STEEL	90÷120	0,01÷0,04	0,04÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18	0,18÷0,20
	ACCIAIO DEBOLMENTE LEGATO LOW-ALLOY STEEL	80÷160	0,01÷0,03	0,03÷0,07	0,07÷0,09	0,09÷0,11	0,11÷0,13	0,13÷0,15	0,15÷0,17	0,17÷0,19
P	ACCIAIO ALTO LEGATO, ACCIAIO DA UTENSILI HIGH ALLOY STEEL, TOOL STEEL	60÷120	0,01÷0,02	0,02÷0,06	0,06÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18
	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL MARTENSITICO MARTENSITICO									
M	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL	40÷80	0,01÷0,03	0,03÷0,05	0,05÷0,07	0,07÷0,09	0,09÷0,11	0,11÷0,13	0,13÷0,15	0,13÷0,15
	GHISA GRIGIA GRAY IRON	80÷160	0,03÷0,06	0,06÷0,09	0,09÷0,12	0,12÷0,15	0,15÷0,18	0,15÷0,18	0,18÷0,20	0,18÷0,20
K	GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, NODULARE NODULAR CAST IRON	70÷140	0,03÷0,05	0,05÷0,07	0,07÷0,09	0,09÷0,11	0,11÷0,13	0,13÷0,15	0,15÷0,17	0,17÷0,19
	GHISA MALLEABILE (DURA) MALLEABLE CAST IRON	60÷110	0,02÷0,04	0,04÷0,06	0,06÷0,08	0,08÷0,09	0,09÷0,10	0,10÷0,11	0,11÷0,12	0,12÷0,13
	LEGHE DI ALLUMINIO ALUMINIUM ALLOYS	100÷250	0,01÷0,04	0,04÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18	0,18÷0,20
N	LEGHE COLATE DI ALLUMINIO CAST ALUMINIUM ALLOYS	150÷250	0,01÷0,04	0,04÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18	0,18÷0,20
	RAME E LEGHE DI RAME COPPER, COPPER ALLOYS	150÷250	0,01÷0,04	0,04÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18	0,18÷0,20
	MATERIALI NON METALLICI NONMETALLIC MATERIALS	150÷250	0,01÷0,04	0,04÷0,08	0,08÷0,10	0,10÷0,12	0,12÷0,14	0,14÷0,16	0,16÷0,18	0,18÷0,20
	LEGHE RESISTENTI AL CALORE HIGH-TEMPERATURE ALLOYS	30÷60	0,005÷0,01	0,01÷0,020	0,020÷0,030	0,030÷0,040	0,040÷0,050	0,050÷0,060	0,060÷0,070	0,070÷0,080
S	TITANIO, LEGHE DI TITANIO TITANIUM, TITANIUM ALLOYS	30÷80	0,01÷0,02	0,02÷0,03	0,03÷0,04	0,04÷0,05	0,05÷0,06	0,06÷0,07	0,07÷0,08	0,08÷0,09
	ACCIAIO TEMPRATO HARDENED STEEL									
Н	GHISA FUSA, GETTI DI GHISA CHILL CAST IRON									
	GHISA TEMPRATA HARDENED CAST IRON									


- * I diametri della tabella sono riferiti al gambo dell'utensile
- * The diameters in the table refer to the tool shank



CONSIGLI PER LA FRESATURA DI FILETTI SUGGESTIONS FOR MILLING THE THREADS




- Per filettature interne si consiglia di usare un diametro fresa non superiore ai 2/3 del diametro del filetto, per i filetti a passo fine 3/4. Per filettature esterne il diametro fresa non deve essere superiore al diametro del filetto.
- For inner threading it is suggested to use a milling cutter diameter no greater than 2/3 of the diameter of the thread, for fine thread pitches use 3/4. For outer threading the milling cutter diameter must not be greater than the diameter of the thread.



FILETTATURA INTERNA - INTERNAL THREADING

- Per evitare tracce sul filetto, si consiglia di eseguire la penetrazione e l'estrazione con una traiettoria circolare, avanzando di un passo. Se si esegue la penetrazione diritta ridurre l'avanzamento del 70-75%
- -To prevent marks in the thread, it is suggested to execute the penetration and the removal with a circular trajectory, advancing by a step. If straight penetration is executed, reduce the feed rate by 70-75%.




FILETTATURA ESTERNA - EXTERNAL THREADING


- Per evitare tracce nel filetto, si consiglia di eseguire la penetrazione e l'estrazione con una traiettoria tangenziale, avanzando di un passo. Se si esegue la penetrazione diritta ridurre l'avanzamento del 70-75%.
- To prevent marks in the thread, it is suggested to execute the penetration and the removal with a tangential trajectory, advancing by a step. If straight penetration is executed, reduce the feed rate by 70-75%.



METODI DI FRESATURA DI FILETTI METHODS OF MILLING THE THREADS



- Filetto destro fresatura in discordanza
- Right-hand thread, discordance milling



- Filetto destro fresatura in discordanza
- Right-hand thread, discordance milling




- Filetto sinistro fresatura in discordanza
- Left-hand thread, discordance milling




- Filetto sinistro fresatura in discordanza
- Left-hand thread, discordance milling




- Filetto destro fresatura in concordanza
- Right-hand thread, accordance milling



- Filetto destro fresatura in concordanza
- Right-hand thread, accordance milling




- Filetto sinistro fresatura in concordanza
- Left-hand thread, accordance milling



- Filetto sinistro fresatura in concordanza
- Left-hand thread, accordance milling



SIGLE E FORMULE GENERALI GENERAL ACRONYMS AND FORMULAS





ØD (mm) = DIAMETRO DEL PEZZO DA FILETTARE

ØD2 (mm) = DIAMETRO MEDIO DELLA FILETTATURA

 \mathbf{n} (giri/min - min⁻¹) = NUMERO DI GIRI AL MINUTO

N = NUMERO DI PRINCIPI P (mm) = PASSO DEL FILETTO

Ph (mm) = PASSO DELL' ELICA (FILETTATURE A PIÙ PRINCIPI)

= WORKPIECE DIAMETER

= MEDIUM THREAD DIAMETER

= NUMBER OF REVOLUTIONS / MIN

= MULTI-START NUMBER

= THREAD PITCH

= SCREW PITCH (MULTI-START THREAD)

= FEED

= CUTTING SPEED

= LEAD ANGLE

$$Vc (m/min) = \frac{\varnothing D \cdot 3,14 \cdot n}{1000}$$

$$n (giri/min - min^{-1}) = \frac{Vc \cdot 1000}{\varnothing D \cdot 3,14}$$


$$Ph (mm) = P \cdot N$$


$$Sv (m/min) = \frac{n \cdot Ph}{1000}$$


$$\gamma$$
 (°) = arctan
Ph
ØD2 · 3.14





INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE UNITÀ MICROMETRICHE INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF MICRO-BORING UNITS











Part. A Ød = 32

Part. A \emptyset d = 16/20/22


Part. B

H7	+0,2 0	+0,3 0		+0,2 0	+0,02 -0,02	+0,1 0		+0,02 -0,02		+15' - 15 '	MAX
Ød	Ød1	Ød3	Ød4	h2	h3	h4	M	I 5	16	X	Υ
16	19	4,6	3,2	11,5	2,8	1,6	M3	9,65	9	120°	118°
20	25	4,6	3,2	15,5	4,0	1,6	М3	12,50	9	120°	118°
22	30	6,5	4,3	24,0	5,0	1,8	M4	15,40	13	120°	118°
32	46	11,9	5,4	33,0	6,3	-	M5	23,00	16	120°	118°


DIAMETRO MINIMO (ØD1min.) DI BARENATURA MINIMUM BORE DIAMETER (ØD1min.)


Art.	Ød	ØD1min.	f	Н
L348C.31.0602	16	25,4	0,36	10,9
L348C.32.0602	20	33,1	1,07	14,6
L348C.33.09T3	22	42,6	1,30	17,1
L348C.34.09T3	32	60,0	1,56	26,2
L348C.32.0902	20	33,1	1,07	14,6
L348C.33.1102	22	42,6	1,30	17,1
L348C.34.16T3	32	60,0	1,56	26,2
L348C.11.0602	16	27,6	5,1	10,2
L348C.12.0602	20	37,1	6,3	13,7
L348C.13.09T3	22	49,1	7,2	16,3
L348C.14.09T3	32	69,0	10,0	25,1
L348C.12.0902	20	37,1	6,3	13,7
L348C.13.1102	22	49,1	7,2	16,3
L348C.14.16T3	32	69,0	10,0	25,1





DIMENSIONI CARTUCCE CARTRIDGES DIMENSIONS






ART.	H1	h	b	e1	x°	t	M	1	r	R
06CA-05	5,5	7,5	6,0	13	20°	2,1	M3x0,5	4,0	2	1,0
06CA-06	6,0	8,5	6,0	12	20°	3,5	M3x0,5	4,0	3	1,0
08CA	8,0	11,0	7,5	17	20°	4,5	M4x0,7	5,0	3	1,0
10CA	10,0	15,0	11,0	20	20°	5,0	M6x1	9,5	4	1,5
12CA	12,0	20,0	15,0	20	20°	6,0	M6x1	7,5	5	1,5
16CA	16,0	25,0	20,0	25	45°	_	M8x1,25	11,5	6	1,5
20CA	20,0	30,0	20,0	30	45°	_	M8x1,25	10,0	6	1,5




HSK DIN 69893-A



HSK	32	40	50	63	80	100	125	160
b2	7	9	12	16	18	20	25	32
d1	32	40	50	63	80	100	125	160
d2	+0,007 +0,005 24	+0,007 +0,005	+0,009 +0,006	+0,011 +0,007	+0,013 +0,008	+0,015 +0,009 75	+0,018 +0,011 95	+0,018 +0,011 120
d3	+0,005 +0,003 23,270	+0,005 +0,003 29,050	+0,006 +0,003	+0,007 +0,003 46,530	+0,008 +0,003 58,100	+0,009 +0,003 72,600	+0,011 +0,004 91,950	+0,011 +0,004 116,000
d9	4	4,6	6	7,5	8,5	12	-	-
d10 max	26	34	42	53	67	85	105	130
d14 ^{f8}	6	8	10	12	14	16	18	20
d16	M10 X 1	M12 X 1	M16 X 1	M18 X 1	M20 X 1,5	M24 X 1,5	M30 X 1,5	M35 X 1,5
e1	8,905	11,081	13,997	18,110	22,073	27,561	35,580	44,538
e2	4,903	5,903	7,648	9,15	11 ,898	14,888	18,388	22,888
f1	20	20	26	26	26	29	29	31
f3	16	16	18	18	18	20	20	22
h1	13	17	21	26,5	34	44	55.5	72
h2	9.5	12	15,5	20	25	31.5	39.5	50
I1	16	20	25	32	40	50	63	80
12	3.2	4	5	6.3	8	1 0	12,5	16
13	7,3	9.5	11	14,7	19	24	30,5	40
19	5	6	7,5	9	12	15	-	-
l13	12	12	19	21	22	24	24	24
r1	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2




DIN 69871



ISO	D	D1	D2	D3	L	а	Z	b	t1	t2	j	М	d4	W	С	D4	TYPE CAT D4
40	63,55	44,45	56,25	72,30	68,40	19,1	3,2	16,1	22,8	25,0	18,5	M16	17	0,12	35	50	39,00
45	82,55	57,15	75,25	91,35	82,70	19,1	3,2	19,3	29,1	31,3	24,0	M20	21	0,12	35	63	57,40
50	97,50	69,85	91,25	107,25	101,75	19,1	3,2	25,7	35,5	37,7	30,0	M24	25	0,20	35	80	70,10


DIN 69871/B



ISO	D	D1	D2	D3	L	а	Z	b	t1	t2	j	М	d4	d5	I1	W	С	D4	TYPE CAT D4
40	63,55	44,45	56,25	72,30	68,40	19,1	3,2	16,1	22,8	25,0	18,5	M16	17	4	27	0,12	35	50	39,00
45	82,55	57,15	75,25	91,35	82,70	19,1	3,2	19,3	29,1	31,3	24,0	M20	21	5	35	0,12	35	63	57,40
50	97,50	69,85	91,25	107,25	101,75	19,1	3,2	25,7	35,5	37,7	30,0	M24	25	6	42	0,20	35	80	70,10



MAS 403 BT




MAS 403 BT/B


40

45

50




PSC ISO 26623-1




PSC	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1min	L2	L3	а	В	R
32	32	22	15	M12 X 1,5	39,0	5	15	19	6	2,5	9,0	3
40	40	28	18	M14 X 1,5	46,0	5	20	24	8	2,5	11,0	3
50	50	35	21	M16 X 1,5	59,3	7	20	30	10	3,0	14,0	4
63	63	44	28	M20 X 2,0	70,7	7	22	38	12	3,0	18,0	5
80	80	55	32	M20 X 2,0	86,0	7	30	48	12	3,0	22,2	6
100	100	72	43	M24 X 2,0	110,0	10	32	60	16	3,0	29,2	6




FORMA A




FORMA AD




FORMA B




FORMA A-AD-B




MODULARE - MODULAR



ØD2 = Ø32-40




ØD2 = Ø14-18-22-27





ØD2 ^{h6}	ØD1	L	I1 ±0,05	12	H ^{+0,05} +0,10	L2 ^{-0,1}		
14	27	20	6	4	6	9,5		
18	35	25	6,5	4	6	13		
22	42	30	7	4	8	16		
27	54	35	7,5	5	8	20		
32	63	62	7,35	5,5	10	22,5		
40	78	82	9,35	7	12	29		

MODULARE - MODULAR



<u>ØD2 = Ø32-40</u>






ØD2 ^{H6}	ØD1	L	I1 ±0,1	12	H +0,02	L2 ^{+0,2}	L3 +0,5 +0,3	MA	MB
14	27	23	6,5	4	6	9,5	8	M3	M5
18	35	28	7	4	6	13	8	M3	M6
22	42	33	8	4	8	16	8	M3	M8
27	54	38	8	4	8	20	8	M3	M8
32	63	66	8,1	9,5	10	23,5	14,5	M4	M10
40	78	84	10	10	12	29	16	M5	M15



FORMA - A A-FORM A-FORM FORME-A Flangia a **V** con cave di fresatura ed alloggiamento chip, per cambi utensili automatici, indicato per centri di lavoro. Cono con 2 cave di trascinamento diverse, con foro per compatibilità con cambio manuale. Adduzione refrigerante dal centro attraverso un raccordo flottante accessorio.


V Flange with slots for timing and chips, for automatic tool changes, suitable for automatic tool changes, suitable for machining centers. Cone with two different driving slots, with bore for compatibility with manual change. Coolant feed from the center through an additional floating connector.



	32	40	50	63	80	100	125	160
d1	32	40	50	63	80	100	125	160
d2	24	30	38	48	60	75	95	120
d10	26	34	42	53	67	85	105	130
l1	16	20	25	32	40	50	63	80
f1	20	20	26	26	26	29	29	31
f2	35	35	42	42	42	45	45	47
b2	7	9	12	16	18	20	25	32
b3	9	11	14	18	20	22	28	36

FORMA - B B-FORM B-FORM FORME-B Flangia a V con 2 cave uguali di trascinamento ed alloggiamento chip, per cambi utensili automatici, indicato per centri di lavoro e torni. Cono senza cave di trascinamento, con foro per compatibilità con cambio manuale. Adduzione refrigerante dal centro attraverso un raccordo flottante accessorio oppure attraverso 2 fori nella flangia.

V Flange with 2 Driving slots of equal size for chips, for automatic tool changes, suitable for machining centers and lathes. Cone without driving slots, with bore for compatibility with manual change. Coolant feed from the center through an additional floating connector or through 2 bores in the flange.





	40	50	63	80	100	125	160	
d1	40	50	63	80	100	125	160	
d2	24	30	38	48	60	75	95	
d10	34	42	53	67	85	105	130	
11	16	20	25	32	40	50	63	
f1	20	26	26	26	29	29	31	
f2	35	42	42	42	45	45	47	
b1	10	12	16	18	20	25	32	

FORMA - C C-FORM C-FORM FORME-C

Flangia cilindrica per macchine con cambio manuale. Cono con 2 cave di trascinamento diverse, con foro per cambio manuale. Con foro centrale di adduzione refrigerante.

Cylindrical flange for machines with manual change. Cone with 2 different driving slots, with bores for manual change. Cone with centered bore for coolant feed.





	32	40	50	63	80	100	125	160
d1	32	40	50	63	80	100	125	160
d2	24	30	38	48	60	75	95	120
I1	16	20	25	32	40	50	63	80
f5	10	10	12,5	12,5	16	16	-	-



FORMA - D D-FORM D-FORM FORME-D Flangia cilindrica con 2 cave uguali di trascinamento per macchine con cambio manuale.


Cono senza cave di trascinamento, con foro per cambio manuale.


Adduzione refrigerante dal centro attraverso un raccordo flottante accessorio oppure attraverso 2 fori nella flangia.

Cylindrical flange with 2 driving slots of equal size, for machines with manual change.

Cone without driving slots, with bore for manual change.

Coolant feed from the center through an additional floating connector or through 2 bores in the flange.







	40	50	63	80	100	125	160	
d1	40	50	63	80	100	125	160	
d2	24	30	38	48	60	75	95	
l1	16	20	25	32	40	50	63	
f2	35	42	42	42	45	45	47	
b1	10	12	16	18	20	25	32	

FORMA - E E-FORM E-FORM FORME-E Flangia a **V** senza cave per cambi utensili automatici, indicato per macchine ad alta velocità. Cono senza cave di trascinamento e senza foro per cambio manuale. Con foro centrale di adduzione refrigerante.



 \emph{V} Flange without slots for automatic tool changes, suitable for high speed machines. Cone without driving slots and without bore for manual change. Cone with centered bore for coolant feed.





	25	32	40	50	63		
d1	25	32	40	50	63		
d2	19	24	30	38	48		
d4	20	26	34	42	53		
11	13	16	20	25	32		
f1	10	20	20	26	26		
f2	20	35	35	42	42		


FORMA - F F-FORM F-FORME-F




Flangia a **V** senza cave per cambi utensili automatici, indicato per macchine ad alta velocità. Cono senza cave di trascinamento e senza foro per cambio manuale. Con foro centrale di adduzione refrigerante.



 \emph{V} Flange without slots for automatic tool changes, suitable for high speed machines. Cone without driving slots and without bore for manual change. Cone with centered bore for coolant feed.







_							
		50	63	80			
	d1	50	63	80			
	d2	30	38	48			
	d4	42	53	67			
	l1	20	25	32			
	f1	26	26	26			
	f2	42	42	42			




STESSO INGOMBRO PER ARTICOLI DI: MASCHIATURA - FORATURA - ALESATURA - RADDRIZZATURA SAME OVERALL SIZE FOR: TAPPING - DRILLING - BORING - STRAIGHTENING ITEMS



POSSIBILITÀ DI MODIFICA DEI MANDRINI POSSIBILITY TO MODIFY THE CHUCKS



REFRIGERAZIONE INTERNA INTERNAL COOLING





TECNICA DEL SISTEMA DI CALETTAMENTO A CALDO TECHNIQUE OF THE SHRINKING-ON SYSTEM

Il fissaggio a caldo si basa sul principio della dilatazione degli acciai in funzione della variazione di temperatura: aumentando la temperatura del mandrino nella zona da dilatare, si ottiene un aumento del diametro interno che permette l'inserimento dell'utensile a gambo cilindrico. Raffreddando il mandrino il foro interno torna alla dimensione normale, creando una costante ed elevata pressione su tutta la superficie in contatto con l'utensile. Il risultato è un insieme molto omogeneo di mandrino ed utensile con una forza di serraggio radiale molto forte tale da creare un sistema rigido e preciso. Utilizzando il riscaldamento per induzione magnetica si ottiene una velocità di riscaldamento del mandrino tale che l'utensile non ha il tempo di riscaldarsi, consentendo di calettare utensili in acciaio super rapido e in metallo duro.

Le temperature ottenute durante la fase di riscaldamento, che normalmente dura pochi secondi, sono pari a circa 300-340°, per cui molto inferiori a temperature che potrebbero creare delle alterazioni strutturali del materiale di cui sono composti i mandrini, per cui è teoricamente possibile eseguire il processo un numero infinito di volte senza avere deformazioni permanenti.

This clamping system is based upon the principle of the expansion of steel determined by temperature variations. By increasing the taper shank temperature in the area that must be expanded, an enlargement of the internal diameter is obtained, thus enabling the fitting of a cylinder stem tool. When cooling down the taper shank, the normal size of the internal bore is restored, creating a constant high pressure on the whole surface touching the tool. The result is a highly homogeneous connection between taper shank and tool with very high radial clamping force which creates a rigid and precise system. By using the magnetic induction heating system it is possible to achieve a very fast heating of the taper shank before the tool has time enough to be heated.


This enables the shrinking-on of HSS and solid carbide tools.

The temperatures obtained during the heating phase, that normally lasts only a few seconds, are about 300-340°, therefore much lower than those that might cause structural alterations in the material of the taper shanks.

Therefore it is theoretically possible to perform the process an infinite number of times without having any permanent.



IL CALORE ESPANDE IL DIAMETRO INTERNO HEAT EXPANDS THE INSIDE DIAMETER



IL RAFFREDDAMENTO RESTRINGE IL DIAMETRO INTERNO
COOLING CONTRACTS THE INSIDE DIAMETER

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA DEL CALETTAMENTO A CALDO ADVANTAGES OF THE SHRINK-FIT TECHNOLOGY

- 1. Rapido inserimento ed estrazione dell'utensile
- 2. Elevata forza di bloccaggio radiale ed elevata trasmissione di coppia
- 3. Notevole diminuizione della forza di bloccaggio ad alte velocità
- 4. Maggiore durata dell'utensile e del mandrino
- 5. Ottima finitura superficiale del materiale lavorato grazie all'elevata rigidità del sistema di bloccaggio ed alla ridotta tolleranza di concentricità
- 6. Ottima rigidità flessionale e radiale
- 7. Dimensioni ridotte del mandrino e profilo compatto della sede utensile che riduce al minimo gli ingombri; la sede utensile ha un angolo di 4,5° come da normativa DIN 69882-8
- 8. Bloccaggio di utensili in metallo duro ed in acciaio super rapido con tolleranza del gambo h6 secondo DIN 6535HA e DIN 1835A sullo stesso mandrino
- 9. Mandrini con elevata durata e stabilità di forma, grazie all'utilizzo di acciaio speciale resistente alle alte temperature e di particolari trattamenti termici
- 10. Valori di concentricità nell'accoppiamento mandrino-utensile inferiori a 3 MICRON con ripetibilità assoluta nel tempo
- 11. Mandrini proggettati con geometria simmetrica senza masse di sbilanciamento adatti per lavorazioni ad alta velocità, per le quali é richiesta una elevata equilibratura dinamica
- 12. Flessibilità elevata grazie alla possibilità di combinare i mandrini con prolunghe ed accessori di vario tipo
- 1. Quick installation and removal of the tool
- 2. High radial clamping force and high torque transmission
- 3. Notable reduction of the clamping force at high speed
- 4. Longer tool and taper shank life
- 5. Excellent surface finishing of the work piece thanks to the rigidity of the clamping system and low concentricity tolerance
- 6. Excellent bending strength and radial rigidity
- 7. Small taper shank size and compact profile of the insert pocket to minimize the overall dimensions; the tool seat features a corner of 4,5° according to DIN 69882-8
- 8. Clamping of solid carbide and HSS tools with h6 tolerance for the stem according to DIN 6535HA and DIN 1835A on the same taper shank
- 9. Taper shanks with high resistance and shape stability thanks to the use of special steel resistant to high temperatures and special heat treatments
- 10. Concentricity values in the connection between tool and taper shank lower than 3 micron with absolute repeatability over time
- 11. Taper shanks designed with symmetrical geometry without unbalancing masses, suitable for high speed machining which, however requires a high dynamic balancing
- 12. High flexibility thanks to the possibility of combining the taper shanks with extensions and accessories of various type



MANDRINO A CALETTAMENTO TERMICO SHRINKING-ON TAPER SHANKS WERKZEUGAUFNAHMEN MIT SCHRUMPFVERBINDUNG MANDRIN À EMBOÎTEMENT THERMIQUE




I mandrini CT sono la prima scelta per l'impiego di questa tecnologia in quanto rappresentano l'equilibrio ideale tra ingombro, rigidità e trasmissione di coppia. Le dimensioni di ingombro sono secondo la normativa DIN 69882-8.

Visto il loro largo impiego é disponibile una vasta gamma di dimensioni con fori di calettamento da Ø3 a Ø32 in versione corta e lunga. Questi mandrini sono stati progettati e realizzati principalmente per ridurre al minimo gli ingombri nella zona di taglio.

The CT taper shanks are the first choice for the application of this technology since they represent the perfect combination of reduced dimensions, rigidity and torque transmission. The overall dimensions comply with the requirement set down in DIN 69882-8.

Being widely used, they are available in a large range of sizes with shrinking-on bores varying from Ø3 to Ø32, in short and long versions. These taper shanks were designed and manufactured mainly to reduce obstacles in the cutting area to the minimum.

	STATO DI EQUILIBRATURA - BALANCING STATUS									
SK	- DIN 69871	HSK -	DIN 69893	вт	- MAS 403	IS	O 26623-1			
	MANDRINI EQUILIBRATI CON FORI FILETTATI PER EQUILIBRATURA FINE PRE-BALANCED TAPER SHANKS WITH THREADED BORES FOR FINE BALANCING									
SK 040	SK 040 Rpm 25000 G.2,5 HSK 63 A Rpm 25000 G.2,5 BT 040 Rpm 25000 G.2,5 PSC63 Rpm 25000 G.2,5									
SK 050	Rpm 25000 G.2,5	HSK 100 A	Rpm 25000 G.2,5	BT 050	Rpm 25000 G.2,5	PSC80	Rpm 25000 G.2,5			



Utilizzare utensili con gambo cilindrico in tolleranza h6 o inferiore.

Use tools with cylinder shaft in h6 tolerance or lower.

MANDRINO A CALETTAMENTO TERMICO PROLUNGABILE EXTENSIBLE SHRINK FIT VERLÄNGERBARES SCHRUMPFFUTTER MANDRIN PROLONGEABLE À EMBOÎTEMENT THERMIQUE


CTPN

Questa versione è consigliata unitamente all'utilizzo di utensili a gambo lungo, prolunghe cilindriche a calettamento termico dell'utensile, prolunghe cilindriche in metallo duro antivibrante e nell'impiego sia in fresatura che alesatura di fori, dove si voglia sfruttare la possibilità di regolazione della sporgenza utile dell'utensile, ottimizzandone al meglio l'impiego.

This version is recommended together with the use of long stem tools, tool shrink coupling cylindrical extensions, cylindrical extensions in nonvibrating solid carbide and for the application both in milling and the boring of holes, to exploit the regulation possibilities of the tool's useful protrusion and optimize the machining results to the best possible level.

ST	STATO DI EQUILIBRATURA - BALANCING STATUS									
SK - DIN 69871	SK - DIN 69871 HSK - DIN 69893 BT - MAS 403									
The state of the s	MANDRINI EQUILIBRATI CON FORI FILETTATI PER EQUILIBRATURA FINE PRE-BALANCED TAPER SHANKS WITH THREADED BORES FOR FINE BALANCING									
SK 040 Rpm 25000 G.6,3	SK 040 Rpm 25000 G.6,3 HSK 63 A Rpm 25000 G.6,3 BT 040 Rpm 25000 G.6,3									
SK 050 Rpm 25000 G.6,3	HSK 100 A Rpm 25000 G.6,3	BT 050 Rpm 25000 G.6,3								

Utilizzare utensili con gambo cilindrico in tolleranza h6 o inferiore. - Use tools with cylinder shaft in h6 tolerance or lower.






MANDRINO A FORTE SERRAGGIO HIGH CLAMPING CHUCKS KRAFTSPANNFUTTER MANDRIN À FORT SERRAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1. Ridotte dimensioni d'ingombro (lunghezza e diametro esterno) che consentono una migliore equilibratura (G 2.5 fino a 20000 min⁻¹)
- 2. Aumento della rigidità del mandrino per una resa migliore in lavorazione
- 3. Perfetta centratura dell'utensile (vedi tabella) che determina un incremento della durata degli inserti fino a raddoppiare la durata
- 4. Aumento della potenza di serraggio (vedi tabella)
- 5. Adatto anche per frese con attacco cilindrico, weldon, whistle notch e punte in metallo duro
- 6. Possibilità di registrazione assiale della posizione dell'utensile tramite una vite di registrazione a doppio esagono con bloccaggio della posizione scelta
- 7. Passaggio del lubrificante attraverso l'utensile fino a 100 bar

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- 1. Reduced dimensions (length and outside diameter) for better balancing (G 2.5 up to 20000 rpm)
- 2. Higher chuck rigidity for superior machining performance
- 3. Perfect centering of the tool (see table) ensuring a double life of the inserts
- 4. High clamping capacity (see table)
- 5. Suitable for milling tools with a cylindrical, weldon and whistle notch shank and for hard metal drills
- 6. Axial adjustment of the tool holder thanks to a double hexagon screw that locks in the chosen position
- 7. Coolant goes through the tool up to 100 bar.




Ød2	L1	Concentricità "S" Concentricity "S"	Forza di serraggio Clamping force
(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)
6	30	0,003	150
8	30	0,003	180
10	30	0,003	320
12	40	0,003	380
16	40	0,003	400
20	50	0,003	520
25	50	0,004	550
32	80	0,004	800

LUBRIFICAZIONE A 100 bar 100 BAR LUBRICATION

Per avere una tenuta del lubrificante fino a 100 bar bisogna acquistare la ghiera opzionale RGMSB.., con anello di tenuta AGMS.. Utilizzando le pinze di riduzione cilindriche bisogna sostituire l'anello di tenuta del diametro dell'utensile prescelto. Il mandrino garantisce il passaggio del lubrificante (max 100 bar), sia con utensili calettati direttamente sia con pinze di riduzione cilindriche BEMS.. interposte.

To obtain a no-leak coolant flow up to 100 bar you should purchase the optional ring nut RGMSB.., with the AGMS sealing ring. Using the cylindrical reduction sleeves it's necessary to replace the sealing ring with one of the same diameter as the tool chosen. The high clamping chuck is suitable for a coolant flow (up to 100 bar) both with directly shrunk-on tools or with BEMS cylindrical reduction sleeves.






DESCRIZIONE BLOCCAGGIO CLAMPING DESCRIPTION

La concentricità e la capacità di serraggio si ottengono grazie alla conicità del mandrino (a) che si accoppia ad una conicità del dispositivo di chiusura (b). Ciò garantisce una costante deformazione meccanica del foro con conseguente adesione su tutto il gambo dell'utensile. Con questa tecnologia otteniamo una perfetta centratura dell'utensile (0,003mm) e forza di serraggio superiore a 500 Nm. Una ghiera (d) sviluppata appositamente, ruota su se stessa avvitandosi sul mandrino, senza produrre tensioni in rotazione. Tale ghiera ruota su un filetto perfettamente rettificato garantendo una robustezza maggiore.

Siccome la totale chiusura dell'utensile si ottiene con una battuta meccanica (c) si semplificano le operazioni di serraggio, non essendo necessario l'uso della chiave dinamometrica. La ghiera del mandrino (...MFS...) è completamente smontabile e consente un'accurata pulizia del mandrino stesso.

Both high concentricity and high clamping force are achievable due to the matching tapers in the chuck (a) and nut (b) which permit a regular deformation of the hole and consequently a perfect clamping along the entire length of the tool shank. With this design a maximum 0.003mm run out at 2.5 times the diameter and a clamping force in excess of 500Nm can be achieved.

A specially designed nut (d) allows the chuck to tighten around the tool without creating a rotational stress on the tool. This nut utilizes precision ground threads that will withstand higher stresses. The chuck is completely tightened at the nut positive stop (c). Therefore, high clamping force is accomplished without the need for an expensive torque wrench. The high clamping chuck (...MFS...) nut can be completely disassembled for cleaning, if necessary.



Il mandrino a forte serraggio (...MFS...) viene bilanciato a G:2,5 a 20000 giri/mm. Per venire incontro alle eventuali richieste di minor resistenza nella chiusura dei mandrini, in particolare sul diametro 32, è nato l'easy lock: una versione del mandrino a forte serraggio in cui il filetto è a ricircolo di sfere (e). Ciò garantisce un'ancora maggiore facilità nella chiusura del mandrino.


La registrazione assiale (g) della posizione dell'utensile garantisce la rapidità di sostituzione utensile e una più veloce gestione del pre-setting. Il mandrino a forte serraggio (...MFS...) è già predisposto per il passaggio del lubrificante (f) fino a 100 bar, semplicemente sostituendo la ghiera standard con una versione a tenuta completamente stagna. Il mandrino (...MFS...) consente, oltre alla possibilità di chiusura diretta sull'utensile, anche l'utilizzo di pinze di riduzione: con gli utensili di diametro 20mm e 32mm, si possono quindi utilizzare anche le pinze cilindriche di riduzione che permettono al mandrino (...MFS...) di diventare copletamente universale.

The high clamping chuck (...MFS...) is balanced to G:2,5 at 20000 rpm. The easy lock high clamping force chuck has been developed to reduce the torque required to clamp on the tool when using the 32mm diameter chuck.

This special design utilizes ball bearings (e) to achieve greater ease when clamping onto larger tools.

The axial adjustment (g) of the tools position grants a quick tool change and a fast pre-setting operation.

The high clamping chuck (...MFS...) is suitable for coolant through (f) up to 100 bar, simply replacing the standard locking nut with a coolant version. The high clamping chuck (...MFS...) allows you to clamp directly onto the tool or to use cylindrical reduction sleeves to clamp onto the required shank diameter, while using diameter 20mm and 32mm. This makes the high clamping chuck (...MFS...) a fully universal chuck.





G - CLASSE DI EQUILIBRATURA (NORMA ISO 1940) G - BALANCING CLASS (STANDARD ISO 1940)

G (mm/sec)

= Velocità del baricentro

E (g·mm/kg - μm)

= Squilibrio totale residuo accettabile per unità di massa (squilibrio residuo specifico)

o scostamento della massa dal baricentro

n (giri/min - min⁻¹) = Velocità di rotazione

= Barycenter speed

= Total acceptable residual imbalance per unit of mass (specific residual imbalance) or deviation of the mass from the barycenter

= Angular speed


= Rotation speed

$$G \text{ (mm/sec)} = \frac{E \cdot \omega}{1000}$$

$$E (g \cdot mm/kg - \mu m) = \frac{G \cdot 1000}{\omega}$$

$$(\text{rad/sec - sec}^{-1}) = \frac{n \cdot 3,14}{30}$$





 \mathbf{n} (giri/min - min⁻¹)

VANTAGGI CON L'EQUILIBRATURA DEGLI UTENSILI

- Aumenta la vita dell' utensile
- Aumenta la vita del mandrino
- Minori sollecitazioni meccaniche della macchina
- Migliora la rugosità delle superfici lavorate
- Tolleranze dimensionali più strette
- Migliora la qualità del prodotto

- ADVANTAGES OF BALANCING THE TOOLS

- Increased tool life
- Increased chuck life
- Less mechanical stress on the machine
- Improved roughness of machined surfaces
- Reduced dimensional tolerance
- Improved product quality



SQUILIBRIO ED EQUILIBRATURA BALANCING AND IMBALANCE

Lo squilibrio *U*, é lo scostamento tra l'asse di rotazione e l'asse geometrico (o baricentro).
 Viene anche definito come disuniformità di materiale rispetto all'asse di rotazione.
 Lo squilibrio indica la distanza di masse eccentriche in senso radiale, rispetto all'asse di rotazione.

- Lo squilibrio genera una FORZA CENTRIFUGA F, che cresce con il quadrato della velocità.

- L'EQUILIBRATURA ha lo scopo di limitare lo squilibrio residuo di un corpo rotante a valori logici in termini tecnici ed economici.

- La norma ISO 1940 definisce la classe di equilibratura per ogni tipo di corpo rotante allo scopo di definire uno squilibrio residuo accettabile che eviti eccessi di costi e grosse mancanze di equilibratura per lo scopo del rotante stesso.

- Per le macchine utensili e parti di macchine utensili la Norma ISO1940 stabilisce che é sufficiente una classe di equilibratura G6,3, classi superiori sono spesso inutili in quanto le eccentricità che si verificano in macchina durante l'uso, sono superiori a quelle dell'equilibratura.
- The imbalance \boldsymbol{U} is the difference between the axis of rotation and the geometric (or barycentric) axis. It is also defined as a material unevenness in relation to the axis of rotation.

The imbalance indicates the distance of eccentric masses in a radial direction, in relation to the axis of rotation.

- The imbalance generates a CENTRIFUGAL FORCE F which increases in proportion to the speed.

- The purpose of the BALANCING is to limit the residual imbalance of a rotating body to logical values in technical and economic terms.

- The Standard ISO 1940 defines the BALANCING CLASS for each type of rotating body, with the purpose of defining the acceptable residual imbalance that avoids excessive costs and large lacks of balancing for the purpose of the rotation itself.

- For machine tools and machine tool parts Standard ISO1940 establishes that a balancing class of G6.3 is sufficient; higher classes are often not useful because the eccentricities that exist in the machine during use are greater than the balancing eccentricities.

F (N) = Forza centrifuga rotante

 $m{U}$ (g·m) = Squillibrio $\mathcolor{}$ (rad/sec - sec⁻¹) = Velocità angolare

M (kg) = Massa del rotante

e (μm) = Scostamento del baricentro, eccentricità

m (g) = Massa di equilibratura

r (mm) = Raggio su cui eseguire l'equilibratura

 $m_{\mathbf{a}}(g)$ = Massa residua accettabile

= Rotating centrifugal force

= Imbalance

= Angular speed

= Rotation mass

= Deviation of barycenter, eccentricity

= Balancing mass

= Radius upon which balancing is performed


= Acceptable residual mass

$$F(N) = U \cdot \omega^2$$

$$U(g\cdot m) = M \cdot e$$


$$m \text{ (g)} = \frac{M \cdot e}{r}$$

$$m_{a}$$
 (g) = $\frac{M \cdot E}{r}$




- A Asse di rotazione Axis of rotation
- **B** Asse geometrico Geometric axis o baricentro or barycenter

EQUILIBRATURA PER ASPORTAZIONE BALANCING BY REMOVAL




EQUILIBRATURA PER APPORTO BALANCING BY ADDING MATERIAL




- Vengono considerati 2 tipi di squilibrio e relativa equilibratura : STATICO se misurato su di un unico piano, DINAMICO se misurato su 2 piani.
- I valori riportati nella tabella della classe di equilibratura, sono riferiti a squilibrio statico, per lo squilibrio dinamico e=e/2 per ogni piano di equilibratura
- Two types of imbalance and corresponding balancing are taken into consideration: **STATIC** if measured on a single surface and **DYNAMIC** if measured on 2 surfaces.
- The values listed in the table of balancing classes refer to static imbalance; for dynamic imbalance e=e/2 for each balancing surface

SQUILIBRIO STATICO (per utensili corti) STATIC IMBALANCE (for short tools)

SQUILIBRIO DINAMICO (per utensili lunghi) DYNAMIC IMBALANCE (for long tools)





Equilibratura - Balancing - Auswuchtung - Équilibrage







EQUILIBRATURA / PRE-EQUILIBRATURA

BALANCING / PRE-BALANCING

AUSWUCHTUNG / DIE AUSWUCHTUNG







- La pre-equilibratura consiste nella correzione degli squilibri teorici delle assimmetrie dei mandrini, calcolate mediante sistemi di progettazione CAD 3D.
- La pre-equilibratura si calcola solamente sul corpo mandrino senza accessori e ricambi, ad esclusione dei mandrini **WE.** e **PU.** i quali sono pre-equilibrati calcolando la posizione teorica della vite di bloccaggio dell'utensile.
- I valori teorici di pre-equilibratura sono riportati sotto, per rotazioni superiori a quelle calcolate, si consiglia di effettuare una operazione aggiuntiva di equilibratura finale (Vedi **PAG** 1053).
- Alcuni mandrini sono forniti già equilibrati, in questo caso viene segnalato con una nota specifica...



- Pre-balancing consists in the correction of the theoretical imbalances of the chucks' asymmetries, calculated by means of CAD 3D design systems
- Pre-balancing is calculated only on the chuck body without accessories or spare parts, with the exception of **WE** and **PU** chucks which are balanced by calculating the theoretical position of the tool locking screws.
- The theoretical values of pre-balancing are listed below, for rotation speeds higher than those that are calculated, it is advisable to perform an additional final balancing operation (Refer to **PAGE** 1053).
- Some chucks have already been balanced before leaving the factory, in this case a specific note to this effect will be included.



- Die auswuchtung besteht in der korrektur der theoretischen ungleicheiten der aufnahmen symmetrien, die mit planungssystemen CAD 3D errechnet werden.
- Die auswuchtung wird nur für den aufnahmekörpen ohne zubehör und ersatzteile berechnet, ausschliesslich der aufnahmen **WE** und **PU**, die ausgewuchtet werden, indem die theoretische position der befestigungsschraube des werkzeugs berechnet wird.
- Die theoretischen werte der auswuchtung werden unten angeführt, übersteigen die drehungen jene berechneten, wird empfohlen zusätzlich eine endauswuchtung vorzunehmen (Siehe **SEITE** 1053)
- Einige aufnahmen werden bereits ausgewuchtet geliefert, diese sind gekennzeichnet.
- Le pré-équilibrage consiste à corriger les désquilibres théoriques des asymétries des mandrins calculées selon des systèmes CAO (conception assistée par ordinateur) 3D
- Le pré-équilibrage se calcule seulement sur le corps du mandrin sans accessoire ni pièce de rechange à l'exception des man drins **WE** et **PU**, qui sont pré-équilibrés en calculant la position théorique de la vis de blocage de l'outil.
- Les valeurs théoriques de pré-équilibrage sont reprises ci-dessous. pour des rotations supérieures a celles calculées, il est conseillé d'effectuer une opération supplementaire d'équilibrage final (Voir **PAGE** 1053)
- Certains mandrins sont fournis déjà equilibrés et cela est signalé par une note spécifique.


HSK-DIN	69893 (63)	HSK-DIN 6	9893 (100)			
G 6,3 80	000 min-1	G 6,3 8000 min ⁻¹				
G 6,3 10	000 min-1	G 2,5 200	000 min-1			
G 6,3 15	000 min-1	G 2,5 250	000 min-1			
G 2,5 20	000 min-1					
G 2,5 25	000 min-1					
DIN 698	371 (40)	DIN 698	371 (50)			
G 6,3 80	000 min-1	G 6,3 60	000 min-1			
G 6,3 15	000 min-1	G 6,3 8000 min ⁻¹				
G 2,5 20	000 min-1	G 2,5 20000 min-1				
G 2,5 25	000 min-1	G 2,5 250	000 min-1			
MAS-403	3-BT (40)	MAS-403	3-BT (50)			
G 6,3 80	000 min-1	G 6,3 60	000 min-1			
G 6,3 15	000 min-1	G 6,3 80	000 min-1			
G 2,5 20	000 min-1	G 2,5 20000 min ⁻¹				
G 2,5 25	000 min-1	G 2,5 25000 min-1				
ISO 26623-1 (PSC40)	ISO 26623-1 (PSC50)	ISO 26623-1 (PSC63)	ISO 26623-1 (PSC80)			
G 6,3 8000 min ⁻¹	G 6,3 8000 min-1	G 6,3 8000 min ⁻¹	G 6,3 8000 min ⁻¹			
		G 2,5 25000 min-1	G 2,5 25000 min-1			






HSK DIN 69893 - DIN 69871 - MAS 403 BT

HSK-DIN 69893
0,01
0,003
0,004
0,005
DIN 69871
0,01
0,003
0,004
0,005
MAS-403-BT
0,01
0,003
0,004
0,005
ISO 26623-1
0,003





HSK DIN 69893 - DIN 69871 - MAS 403 BT






INFORMAZIONI PER IL FISSAGGIO A VITE DEGLI INSERTI INFORMATION FOR FASTENING INSERTS WITH SCREW

- Applicare MOLYKOTE Sul filetto e sotto la testa della vite
- Apply MOLYKOTE on the thread and under the head of the screw



- Prima di serrare la vite, assicurarsi che l'inserto aderisca bene sugli appoggi e sul fondo della sede come indicato in figura
- Per non danneggiare le viti e per avere un montaggio corretto usare un cacciavite dinamometrico
- ATTENZIONE: se il pretensionamento diminuisce, sostituire la vite di bloccaggio.
- Before tightening the screw, make sure that the insert properly adheres to the supports and to the bottom of the seat as shown in the figure.
- So as not to damage the screws and to correctly perform the installation, use a dynamometric screwdriver.
- IMPORTANT: if the pre-tightening lessens, replace the fastening screw




GIRAVITE DINAMOMETRICO REGISTRABILE ADJUSTABLE DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER











CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Regolazione semplice del valore di coppia desiderato.
- Visualizzazione numerica della coppia su display.
- Coppia controllata in allentamento della vite, circa 50% maggiore della coppia di serraggio.
- Impugnatura ergonomica in due tipi di materiali per una presa ineccepibile.
- La grandezza dell'impugnatura è in funzione della gamma di coppia.
- Lame intercambiabili in acciaio pregiato con rivestimento in plastica riportante la coppia massima applicabile
- Lame con sistema Magic Spring, per una efficace trattenuta della vite, anche in luoghi di difficile accesso

USO:

Se presente, sfilare la lama dal giravite (fig.1), regolare la coppia desiderata tramite il Torque Setter 26864 in dotazione (fig.2) la coppia impostata si vede nel display, infilare la lama desiderata (fig.3). Durante il serraggio, un clic perfettamente udibile e percettibile segnala il raggiungimento della coppia impostata.

N.B. Le chiavi ed i relativi cacciaviti TORX PLUS non sono adatti per le viti TORX. Tuttavia le chiavi ed i cacciaviti TORX possono essere usati con le viti TORX PLUS, in questo caso il sistema Magic Spring non trattiene correttamente la vite.

FEATURES AND ADVANTAGES:

- Straightforward Torque value adjustment
- Torque value shown on display
- Controlled torque when loosening screws, approximately 50% higher than tightening torque
- Ergonomic handle in two materials for an unparalleled grip
- The size of the handle depends on the torque range
- Interchangeable finest steel blades with plastic coating indicating the maximum admissible torque value
- Blades with magic spring system for efficient hold on screw even in difficult-to-access places

USE

If present remove the blades from the screwdriver (fig.1), use the Torque Setter 26864 provided to adjust torque to the desired value (fig.2) the value set is shown on the display, insert the desired blade (fig.3). When tightening, a clear and perfectly audibile click indicates that the torque value set has been obtained.

N.B. The wrenches and the respective TORX PLUS screwdrivers are not compatible with TORX screws. However, TORX screwdrivers may be used with TORX PLUS screws, in this instance the screw is not properly held by the Magic Spring system



+2 0

11 45

48

50 56

h6

ATTACCO CILINDRICO CYLINDRICAL SHANK

45° 0


d = 6-20

DIN 6535

SEZA-A


METALLO DURO - CARBIDE





h6 d	11 +2 0	d
2		12
3	20	14
4	28	16
5		18
6	26	20
8	36	25
10	40	32

FORMA - FORM HB (WELDON)



SMUSSO

CHAMFERING

			`	,	
h6	+0,05	e1 -10	h11	+2	+1
d	b1 °	e1	h1	<i>I1</i> °	12 °
6	4,2	18,0	5,1	36	
8	5,5	10,0	6,9	30	
10	7,0	20,0	8,5	40	
12	8,0	22,5	10,4	45	
14	0,0	22,5	12,7	40	_
16	10,0	24,0	14,2	48	
18	10,0	24,0	16,2	40	
20	11,0	25,0	18,2	50	
25	12,0	32,0	23,0	56	17
32	14,0	36,0	30,0	60	19


14 +1 -6 -15 +2° SEZA-A (b2) d = 6-20SENZA CENTRINO WITHOUT TRUING FLARING (h2) SMUSSO CHAMFERING d SEZ A-A (b3) SENZA CENTRINO WITHOUT TRUING FLARING d = 25-32(h3) SMUSSO CHAMFERING Α_

h6 **14** -1 (h3)d (b2)≈ (b3) h2 11 15 r2 min 6 4,3 36 25 18 8 5,5 6,9 1,2 10 7,1 8.5 40 28 20 12 8,2 10,4 45 33 22,5 14 8,1 12,7

16 10,1 14,2 48 36 18 10,8 16,2 20 11,4 18,2 50 38 25 1,6 25 13,6 9,3 23,0 24,1 32 15,5 9,9 30,0 31,2 35

ATTACCO SHANK

DIN 1809



	h12	±IT16			
d	b	1	r	V	
3÷3,5	1,6	2,2	0,2		
>3,5÷4	2,0	2,2	0,2		
>4÷4,5	2,2	2,5	0,2	0,05	
>4,5÷5,5	2,5	2,5	0,2		
>5,5÷6,5	3,0	3,0	0,2		
>6,5÷8	3,5	3,5	0,2		
>8÷9,5	4,5	4,5	0,4	0.06	
>9,5÷11	5,0	5,0	0,4	0,06	
>11÷13	6,0	6,0	0,4		
>13÷15	7,0	7,0	0,4	0,08	

FORMA - FORM HE

	h12	±IT16		
d	b	1	r	V
>15÷18	8,0	8,0	0,4	0.08
>18÷21	10,0	10,0	0,4	0,06
>21÷24	11,0	11,0	0,6	
>24÷27	13,0	13,0	0,6	
>27÷30	14,0	14,0	0,6	0,10
>30÷34	16,0	16,0	0,6	
>34÷38	18,0	18,0	0,6	
>38÷42	20,0	19,0	0,6	
>42÷46	22,0	20,0	1,0	0,15
>46÷50	24,0	22,0	1,0	

(WHISTLE-NOTCH)




ATTACCO CILINDRICO CYLINDRICAL SHANK


DIN 1835

ACCIAIO - STEEL

FORMA - FORM A




h6 d	11 +2 0	h6 d	11 +2 0
3		16	48
4	28	20	50
5		25	56
6	26	32	60
8	36	40	70
10	40	50	80
12	45	63	90



FORMA - FORM B (WELDON)

h6	+0,05	0	h13	+2	+1
d	b1 °	e 1 -10	h1		12 °
6	4,2	18,0	4,8	36	
8	5,5	10,0	6,6	30	
10	7,0	20,0	8,4	40	
12	8,0	22,5	10,4	45	_
16	10,0	24,0	14,2	48	
20	11,0	25,0	18,2	50	
25	12,0	32,0	23,0	56	17
32	14,0	36,0	30,0	60	19
40	14,0	40,0	38,0	70	19
50	18,0	45,0	47,8	80	23
63	10,0	50,0	60,8	90	23




FORMA - FORM **E** (WHISTLE-NOTCH)

h6				h13	+2	0		
d	(b1)≈	(b2)	(h1)	h2	11	14	<i>1</i> 5	r2 min
6	3,5	4,8	5,4	4,8	36	25	18	
8	4,7	6,1	7,2	6,6	36	25	10	
10	5,7	7,3	9,1	8,4	40	28	20	1,2
12	6,0	8,2	11,2	10,4	45	33	22,5	
16	7,6	10,1	15,0	14,2	48	36	24	
20	8,4	11,5	19,1	18,2	50	38	25	
25	9,3	13,6	24,1	23,0	56	44	32	1,6
32	9,9	15,5	31,2	30,0	60	48	35	

ATTACCO CONO MORSE MORSE CONE ARBOR

UNI-ISO 296

ACCIAIO - STEEL



FORMA - FORM AE

				d4	<i>l</i> 1	i	t
N°	ØD	а	d1	max	max	min	max
1	12,065	3,5	M6	9	53,5	16	5
2	17,780	5	M10	14	64	24	5
3	23,825	5	M12	19	81	24	7
4	31,267	6,5	M16	25	102,5	32	9
5	44,399	6,5	M20	35,7	129,5	40	10

		1
1		4_1
ØD		- } d6
,		7
Z -	15	_


FORMA - FORM AI


			H11		<i>1</i> 5	
N°	ØD	Z	d5	d6	min	
1	12,065	1	9,7	7	56	
2	17,780	1	14,9	11,5	67	
3	23,825	1	20,2	14	84	
4	31,267	1,5	26,5	18	107	
5	44,399	1,5	38,2	23	135	





ATTACCO CON CHIAVETTA DI TRASCINAMENTO TOOL-SYSTEM WITH KEY DRIVE

DIN 138











H7		h11						
d	b1	h1	t1	t2	r1	r2	f1	m
16	4	_	13,2 -0,1	+0,1 17,7	0,16	0,6	+0,09 0,16	
22	6	_						
27	7	_	22,0	29,8		0	1 0	0,1
32	8	7	27,0 -0,2	34,8 ^{+0,2}		1,2 -0,3		0,1
40	10	8	34,5	43,5 0 43,5	0		0,4	
50	12	8	44,5	53,6 0 53,6	0,40	1,6	0,4	

ATTACCO MODULARE FILETTATO MODULAR THREADED TOOL-SYSTEM



M	Ød	ØD1	L1	L2	L3	L4	СН
5	5,5	8	12	4,7	-	4,5	6
6	6,5	9,7	14,7	6	2	6	8
8	8,5	13	17	5	3	6	10
10	10,5	18	19	5	4	8	15
12	12,5	21,0	22	5	5	8	17
16	17,0	29,0	24	6	8	10	24





М	Ød	ØD1	L3	L4		
5	5,5	8	16,5	6,5		
6	6,5	10	18	7		
8	8,5	9,3	20	8		
10	10,5	18	24	8		
12	12,5	21	26	8,5		
16	17	29	30	9,5		



ATTACCO A TRASCINAMENTO FRONTALE, COMPATIBILE ATTACHMENT WITH FRONT DRIVE, COMPATIBLE


ISO 6462






FORMA - FORM A

H7				H11	H12	+0,5 0	
Ød	ØD	ØD3	ØD4	Н	L1	L2	
16	32-40	34	8,5	8,4	5,6	19	
22	50-63	41	11	10,4	6,3	21	
27	80	49	13	12,4	7,0	24	
32	100	59	17	14,4	8,0	25	
40	125	71	22	16,4	9,0	30	




FORMA - FORM B

H7			H11	H12	+0,5		
Ød	ØD	ØD5	Н	L1	L2		
27	80	38	12,4	7,0	24		
32	100	45	14,4	8,0	25		
40	125	56	16,4	9,0	30		



FORMA - FORM \mathbf{C} $\emptyset d = 40$ \mathbf{D} $\emptyset d = 60$

Ød	ØD	ØD6	ØD7	H11 H	,	H12 L1	+0,5 L2	
40	125-160	14	_	16,4	66,7	9,0	30	
60	200-250	18	26	25,7	101,6	14,0	_	



FORMA - FORM E

Ød	ØD	ØD6	ØD7	ØD8	ØD9	H11 H	H12	H12	L1	+0,5 L2
60	315	18	26	22	34	14	101,6	177,8	14	60



-	SCOSTAMENTO DEI FORI IN µm			d d										
		DEI FORI EXPRESS			SCOSTAMENTO DEGLI ALBERI IN μm SHAFTS DEVIATION EXPRESSED IN μm									
d	F6	H7		d11	e9	g6	h5	h6	h7	h8	h10	m7		
0÷3	+12 +6	+10 0		-20 -80	-14 -39	-2 -8	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -40	+14 +4		
>3÷6	+18 +10	+12 0		-30 -105	-20 -50	-4 -12	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -48	+20 +8		
>6÷10	+22 +13	+15 0		-40 -130	-25 -61	-5 -14	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -58	+25 +10		
>10÷18	+27 +16	+18 0		-50 -160	-32 -75	-6 -17	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	0 -70	+30 +12		
>18÷30	+33 +20	+21 0		-65 -195	-40 -92	-7 -20	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	0 -84	+36 +15		
>30÷50	+41 +25	+25 0		-80 -240	-50 -112	-9 -25	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	0 -100	+42 +17		
>50÷80	+49 +30	+30		-100 -290	-60 -134	-10 -29	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	0 -120	+50 +20		
>80÷120	+58 +36	+35 0		-120 -340	-72 -159	-12 -34	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	0 -140	+58 +23		
>120÷180	+68 +43	+40 0		-145 -395	-85 -185	-14 -39	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	0 -160	+67 +27		
>180÷250	+79 +50	+46 0		-170 -460	-100 -215	-15 -44	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	0 -185	+77 +31		
>250÷315	+88 +56	+52 0		-190 -510	-110 -240	-17 -49	0 -23	0 -32	0 -52	0 -81	0 -210	+86 +34		
>315÷400	+98 +62	+57 0		-210 -570	-125 -265	-18 -54	0 -25	0 -36	0 -57	0 -89	0 -230	+94 +37		
>400÷500	+108 +68	+63 0		-230 -630	-135 -290	-20 -60	0 -27	0 -40	0 -63	0 -97	0 -250	+103 +40		



GRUPPI DI MATERIALE - MATERIALS GROUP

		GROPPI DI MATERIALE - MATE	TIALS SIGNI		
DIN ISO 513	MATERIALE MATERIAL	TIPO DI LEGA ALLOYS TYPE	STATO STATE	HB 1)HRC 2)N/mm ²	VDI 3323 GR.
		C < 0,15 %	Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	125	1
	ACCIAIO NON LEGATO,	C < 0.15-0.55 %	Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	190	2
	ACCIAIO FUSO NOT-ALLOY STEEL,	0 10,10 0,00 70	Bonificato - Quenched and Tempered	250	3
	CAST STEEL	C > 0,55 %	Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	220	4
			Bonificato - Quenched and Tempered	300	5
Р	ACCIAIO DEBOLMENTE		Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	180	6
	LEGATO LOW-ALLOY STEEL		Bonificato - Quenched and Tempered	250/300	7/8
	LOW-ALLOT OTELL		Bonificato - Quenched and Tempered	350	9
	ACCIAIO ALTO LEGATO, ACCIAIO DA UTENSILI		Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	200	10
	HIGH ALLOY STEEL, TOOL STEEL		Bonificato - Quenched and Tempered	325	11
	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL		Ferritico/ Martensitico - Ferritic/ Martensitic Martensitico/Indurito x Precipitazione	200	12
	STAINLESS STEEL		Martensitic/ Precipitation Hardened	240	13
M	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL		Austenitico - Austenitic Duplex (Austenitico/Ferritico)	180	14.1
	OTAINEESS STEEL		Duplex (Austenitic/Ferritic)	230-260	14.2
	GHISA GRIGIA GRAY IRON	G, GG	Ferritico / Perlitico - Ferritic / Pearlitic	180	15
			Perlitico - Pearlitic	260	16
K	GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, NODULARE	GS, GGG	Ferritico - Ferritic	160	17
	NODULAR CAST IRON		Perlitico - Pearlitic	250	18
	GHISA MALLEABILE (DURA) MALLEABLE CAST IRON	GMN, GTS/GTW	Ferritico - Ferritic	130	19
			Perlitico - Pearlitic	230	20
	LEGHE DI ALLUMINIO ALUMINIUM ALLOYS		Non Invecchiabile - Cannot be aged	60	21
			Invecchiato - Aged	100	22
	LEGHE COLATE DI ALLUMINIO	Si <= 12 %	Non Invecchiabile - Cannot be aged	75 90	23
	CAST ALUMINIUM ALLOYS	Si > 12 %	Invecchiato - Aged	130	25
N		Ottone aut. Pb>1% - Free cutting brass	Non Invecchiabile - Cannot be aged	110	26
	RAME E LEGHE DI RAME	Ottone, Bronzo - Brass, Bronze		90	27
	COPPER, COPPER ALLOYS	Bronzo, Rame elettrolitico - Bronze, Elctrolytic copper	_	100	28
	MATERIALI NON METALLICI	Duroplastica, rinf. con fibre - Thermosetting, fiber reinf.	_	_	29
	NONMETALLIC MATERIALS	Gomma dura, Ebanite - Hard rubber, Ebanite	_	-	30
			Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	200	31
		Base Fe - Fe-Basis	Invecchiato - Aged	280	32
	LEGHE RESISTENTI AL CALORE		Ricotto (di addolcimento) - Annealed(soft)	250	33
S	HIGH-TEMPERATURE ALLOYS	Base Ni o Co - Ni/Co-Basis	Invecchiato - Aged	350	34
			Colato - Cast	320	35
	TITANIO, LEGHE DI TITANIO	Titanio puro - pure titan	-	400 ²)	36
	TITANIUM, TITANIUM ALLOYS	Leghe Alfa + Beta - Alpha+Beta alloys	Colato - Cast	1050 ²⁾	37
			Temprato - Hardened	45 ¹⁾	38.1
	ACCIAIO TEMPRATO		Temprato - Hardened	₅₅ 1)	38.2
	HARDENED STEEL		Temprato - Hardened	60 ¹⁾	39.1
Н			Temprato - Hardened	> 621)	39.2
	GHISA FUSA, GETTI DI GHISA		Colato - Cast	400	40.1
	CHILL CAST IRON		Colato - Cast	> 440	40.2
	GHISA TEMPRATA		Temprato - Hardened	551)	41.1
	HARDENED CAST IRON		Temprato - Hardened	57 ¹⁾	41.2
G	GRAPHITE GRAPHITE			_	42
R	RESINA PER MODELLI, LEGNO RESIN, WOOD			_	43



								1		NGINEERING
UNI		W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	VDI 3323 GR.
			ON LEGATO RICOTTO NOT- ALLOY STEEL		C <	0,15% 125 HB				
	Mn 28 Mn 36 MnPb 28 MnPb 36 16	1.0722 1.0715 1.0736 1.0718 1.0737 1.0401 1.0402 1.1141	10 SPb 20 9 SMn 28 9 SMn 36 9 SMnPb 28 9 SMnPb 36 C 15 C 22 Ck 15	11 L 08 1213 1215 12 L 13 12 I 14 1015 1020 1015	- 230 M 07 240 M 07 080 M 15 050 A 20 080 M 15	10 PbF 2 S 250 S 300 S 250 Pb S 300 Pb AF3 7 C 12; XC 18 AF 42 C 20 XC 15; XC 18	SUM22 - SUM22L - S15C S20C S15C	1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350	0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	1
	,		ON LEGATO RICOTTO O NOT-ALLOY STEEL		C 0,1	5-0,55% 180 HB				
C 28 Mi - - - C 35 C 45 C 45 C 36 C 53	n	1.1170 1.0726 1.1167 1.1157 1.0501 1.0503 1.1191 1.1183 1.1213	28 Mn 6 35 S 20 36 Mn 5 40 Mn 4 C 35 C 45 GS-Ck 45 Cf 35	1330 1140 - 1039 1035 1045 1045	150 M 28 212 M 36 - 150 M 36 060 A 35 080 M 46 080 M 46 -	20 M 5 35 MF 4 - 35 M 5 AF 55 C 35 AF 65 C 45 XC 42 -	SCMn1 - SMn438(H) - S35C S45C S45C S45C S35C S50C	1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	2
			ON LEGATO BONIFIC TEMPERED NOT-ALL		C 0,	15-0,55% 250 HI	В			
C 28 Mi - - - C 35 C 45 C 45 C 36 C 53	n	1.1170 1.0726 1.1167 1.1157 1.0501 1.0503 1.1191 1.1183 1.1213	28 Mn 6 35 S 20 36 Mn 5 40 Mn 4 C 35 C 45 GS-Ck 45 Cf 35	1330 1140 - 1039 1035 1045 1045 -	150 M 28 212 M 36 - 150 M 36 060 A 35 080 M 46 080 M 46	20 M 5 35 MF 4 - 35 M 5 AF 55 C 35 AF 65 C 45 XC 42 -	SCMn1 - SMn438(H) - S35C S45C S45C S45C S35C S50C	1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	3
			NON LEGATO RICOT ED NOT-ALLOY STEI		C:	> 0,55% 220 HB				
C 36 KU - C 55 C 60 - C 50 C 60	U	1.1545 1.1663 1.0535 1.0601 1.1274 1.1203 1.1221 1.5710 1.5120	C 105 W1 C 125 W C 55 C 60 Ck 101 Ck 55 Ck 60 36 NiCr 6 38 MnSi 4	W 110 W 112 1055 1060 1095 1055 1060 3135	- 070 M 55 080 A 62 060 A 96 070 M 55 080 A 62 640 A 35	Y1 105 Y2 120 - CC 55 - XC 55 XC 60 35 NC 6	SK3 SK2 S55C - SUP4 S55C S58C SNC236	1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	4
			ON LEGATO BONIFIC TEMPERED NOT-ALL		C >	> 0,55% 300 HB				
C 36 KU - C 55 C 60 - C 50 C 60	U	1.1545 1.1663 1.0535 1.0601 1.1274 1.1203 1.1221 1.5710 1.5120	C 105 W1 C 125 W C 55 C 60 Ck 101 Ck 55 Ck 60 36 NiCr 6 38 MnSi 4	W 110 W 112 1055 1060 1095 1055 1060 3135	- 070 M 55 080 A 62 060 A 96 070 M 55 080 A 62 640 A 35	Y1 105 Y2 120 - CC 55 - XC 55 XC 60 35 NC 6	SK3 SK2 - SUP4 S55C S58C SNC236	1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	5
	AC		DLMENTE LEGATO R ED LOW ALLOY STE			180 HB				
- 107 WC - 14 CrM - 14 Ni 6 16 NiCr 16 NiCr -	o 4 5 r 11	1.2067 1.2419 1.7380 1.7335 1.7715 1.5622 1.5732 1.5752 1.6657 1.7015	100Cr 6 105 WCr 6 12 CrMo 9 10 13 CrMo 4 4 14 MoV 6 3 14 Ni 6 14 NiCr 10 14 NiCr 14 14 NiCrMo 34 15 Cr 3	L 3 - A 182-F22 A 182-F11 - A 350-LF 5 3415 3310;9314 - 5015	BL 3 - 1501-622 Gr.31 1501-620 Gr 27 1503-660-440 - - 655 M 13 832 M13 523 M 15	Y 100 C 6 105 WC 13 10 CD 9. 10 15 CD 3.5 - 16 N 6 14 NC 11 12 NC 15 - 12 C 3	- SKS2;SKS3 - - - - SNC415(H) SNC815(H) - SCr415(H)	1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	6



							40712	11 10010 11	NGINEERING
									<i>VDI</i> 3323
UNI	W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	GR.
- 16 Mo3KW 16 MnCr 5		DLMENTE LEGATO R. ED LOW ALLOY STE 15 CrMo 5 15 Mo 3 16 MnCr 5		- 1501-240 527 M 17	180 HB 12 CD 4 15 D 3 16 MC 5	SCM415(H)	1700 1700 1700	0,24 0,24 0,24	
16 Mo 5 - 20 NiCrMo 2 25 CVrMo 4 32 CrMo 12 34 Cr 4 35 NiCrMo 6 36 NiCrMo 6 36 NiCrMo 2 41 Cr4 41 CrAIMo 7 41 CrMo 4 - 42 CrMo 4 - 42 CrMo 4 - 55 Si 8	1.5423 1.6587 1.6523 1.7218 1.7218 1.7033 1.7220 1.6582 1.6541 1.8523 1.6546 1.7035 1.8509 1.7223 1.7045 1.7225 1.2542 1.8159 1.7176 1.2713	16 Mo 5 17 CrNiMo 6 21 NiCrMo 2 25 CrMo 4 32 CrMo 12 34 Cr 4 34 CrNiMo 6 36 CrNiMo 4 39 CrMoV 13 9 40 NiCrMo 2 2 41 Cr 4 41 CrAlMo 7 41 CrMo 4 42 Cr 4 42 CrMo 4 45 WCrV 7 50 CrV 4 55 Cr 3 55 NiCrMoV 6 55 Si 7	4520 -8620 4130 - 5132 4135; 4137 4340 9840 - 8740 5140 A 355 CI A 4142; 4140 5140 4142; 4140 51 6150 5155 L 6 9255	1503-245-420 820 A 16 805 M 20 1717 CDS 110 722 M 24 530 A 32 708 A 37 817 M 40 816 M 40 897 M 39 311-TYPE 7 530 M 40 905 M 39 708 M 40 530 A 40 708 M 40 BS 1 735 A 50 527 A 60 -	18 NCD 6 20 NCD 2 25 CD 4 S 30 CD 12 32 C 4 35 CD 4 35 NCD 6 40 NCD 3 - 40 NCD 2 42 C 4 40 CAD 6.12 42 CD 4 TS 42 CD 4 - 50 CV 4 55 C 3 55 NCDV 7 55 S 7	- SNCM220(H) SCM420;SCM430 - SCr430(H) SCM432;SCCRM3 SNCM240 SCr440(H) - SCM440 SCr440 SCM440 SCM440(H) - SUP10 SUP9(A) SKT4	1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	6
		58 CrV 4 60 SiCr 7 MENTE LEGATO BOI TEMPERED LOW-ALL		-	250-300 HB	-	1700 1700	0,24 0,24	
-14 CrMo 4 5 -16 NiCr 11 -15 NiCrMo 13 -16 Mo3 KW 16 MnCr 5	1.7380 1.7335 1.7715 1.5622 1.5732 1.5752 1.6657 1.7015 1.7262 1.5415 1.7131 1.5423 1.6587	12 CrMo 9 10 13 CrMo 4 4 14 MoV 6 3 14 Ni 6 14 NiCr 10 14 NiCr 14 14 NiCrMo 13 4 15 Cr 3 15 CrMo 5 15 Mo 3 16 MnCr 5 16 Mo 5 17 CrNiMo 6	A 182-F22 A 182-F11 - A 350-LF 5 3415 3310;9314 - 5015 - A 104 Gr A 5115 4520	1501-622 Gr.31 1501-620 Gr 27 1503-660-440 - - 655 M 13 - 523 M 15 - 1501-240 527 M 17 1503-245-420 820 A 16	10 CD 9. 10 15 CD 3.5 - 16 N 6 14 NC 11 12 NC 15 - 12 C 3 12 CD 4 15 D 3 16 MC 5 - 18 NCD 6	- - - - SNC415(H) SNC815(H) - SCr415(H) SCM415(H) - -	1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	7-8
20 NiCrMo 2 25 CrMo 4 34 Cr 4	1.6523 1.7218 1.7033	21 NiCrMo 2 25 CrMo 4 34 Cr 4	8620 4130 5132	805 M 20 1717 CDS 110 530 A 32	20 NCD 2 25 CD 4 S 32 C 4	SNCM220(H) SCM420;SCM430 SCr430(H)	1800	0,24 0,24 0,24	
		TEMPERED LOW-ALL			350 HB				
107 WCr 5 32 CrMo 12 35 CrMo 4 35 NiCrMo 6 36 NiCrMo 4 - 40 NiCrMo 2 41 Cr 4 41 CrAlMo 7 41 CrMo 4 - 42 CrMo 4 45 WCrV 8 KU 50 CrV 4 - 55 Si 8	1.2067 1.2419 1.7361 1.7220 1.6582 1.6511 1.5710 1.5120 1.8523 1.6546 1.7035 1.8509 1.7223 1.7045 1.7225 1.2542 1.8159 1.7176 1.2713 1.0904 1.8161 1.0961	100Cr 6 105 WCr 6 32 CrMo 12 34 CrMo 4 34 CrNiMo 6 36 CrNiMo 4 36 NiCr 6 38 MnSi 4 39 CrMoV 13 9 40 NiCrMo 2 2 41 Cr 4 41 CrAIMo 7 41 CrMo 4 42 Cr 4 42 CrMo 4 45 WCrV 7 50 CrV 4 55 Cr 3 55 NiCrMoV 6 55 Si 7 58 CrV 4 60 SiCr 7	L 3 - 4135; 4137 4340 9840 3135 - 8740 5140 A 355 CI A 4142; 4140 5140 4142; 4140 5 1 6150 5155 L 6 9255 - 9262	BL 3 - 722 M 24 708 A 37 817 M 40 816 M 40 640 A 35 - 897 M 39 311-TYPE 7 530 M 40 905 M 39 708 M 40 530 A 40 708 M 40 BS 1 735 A 50 527 A 60 - 240 A 53 -	Y 100 C 6 105 WC 13 30 CD 12 35 CD 4 35 NCD 6 40 NCD 3 35 NC 6 - 40 NCD 2 42 C 4 40 CAD 6.12 42 CD 4 TS 42 CD 4 TS 42 CD 4 - 50 CV 4 55 C 3 55 NCDV 7 55 S 7 - 60 SC 7	- SKS2;SKS3 - SCM432;SCCRM3 - SNC236 - SNCM240 SCr440(H) - SCM440 SCM440(H) - SUP10 SUP9(A) SKT4	1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	9



									<i>VDI</i> 3323
UNI	W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	GR.
		I AIO MOLTO LEGATO NEALED HIGH-ALLOY			200 HB				
12 Ni 19 X 45 CrSi 8 - HS 2 9 2 HS 6 5 2 HS 6 5 2 5 X 100 CrMoV51KU X 165 CrMoW12KU X 210 Cr 13KU (K100) X 215 CrW 12 1KU X 30 WCrV 9 3KU X 40 CrMoV 511KU	1.5680 1.4718 1.3355 1.3255 1.3245 1.3348 1.3243 1.2363 1.2601 1.2080 1.2436 1.2581 1.2344	12 Ni 19 G-X 45 CrSi 9 3 S 18-0-1 S 18-1-2-5 S 2-9-2 S 6-5-2-5 X 100 CrMoV 5 1 X 165 CrMoV 12 X 210 Cr 12 X 210 CrW 12 X 30 WCrV 9 3 X 40 CrMoV 5 1	2515 HNV 3 T 1 T 4 M 7 M 2 - A 2 - D 3 - H 21 H 13	- 401 S 45 BT 1 BT 4 - BM 2 - BA 2 - BD 3 - BH 21 BH 13	Z 18 N 5 Z 45 CS 9 Z 80 WCV 18-04-01 Z 80 WKCV 18-05-04-0 Z 100 DCWV 09-04-02 Z 85 WDCV 06-05-04-0 Z 85 WDKCV 06-05-05 Z 100 CDV 5 - Z 200 C 12 - Z 30 WCV 9 Z 40 CDV 5	- SUH1 SKH2 SKH3 - SKH51 SKH55 SKD12 - SKD1 SKD2 SKD5 SKD61	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23	10
Q		O MOLTO LEGATO B AND TEMPERED HIG		TEEL	350 HB				
12 Ni 19 X 45 CrSi 8 HS 2 9 2 HS 6 5 2 HS 6 5 2 5 X 100 CrMoV51KU X 210 Cr 13KU (K100) X 215 CrW 12 1KU X 30WCrV 9 3KU X 40 CrMoV511KU	1.5680 1.4718 1.3355 1.3255 1.3348 1.3343 1.3243 1.2363 1.2601 1.2080 1.2436 1.2581 1.2344	12 Ni 19 G-X 45 CrSi 9 3 S 18-0-1 S 18-1-2-5 S 2-9-2 S 6-5-2 S 6-5-2-5 X 100 CrMoV 5 1 X 165 CrMoV 12 X 210 Cr 12 X 210 CrW 12 X 30 WCrV 9 3 X 40 CrMoV 5 1	2515 HNV 3 T 1 T 4 M 7 M 2 - A 2 - D 3 - H 21 H 13	- 401 S 45 BT 1 BT 4 - BM 2 - BA 2 - BD 3 - BH 21 BH 13	Z 18 N 5 Z 45 CS 9 Z 80 WCV 18-04-01 Z 80 WKCV 18-05-04-0 Z 100 DCWV 09-04-02 Z 85 WDCV 06-05-04-0 Z 85 WDKCV 06-05-05 Z 100 CDV 5 - Z 200 C 12 - Z 30 WCV 9 Z 40 CDV 5	- SUH1 SKH2 SKH3 - SKH51 SKH55 SKD12 - SKD1 SKD2 SKD5 SKD61	2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500	0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23	11
		BILE FERRITICO O M RITIC OR MARTENSIT			200 HB				
X 6 Cr 13	1.4000 1.4001 1.4016 1.4113 1.4510 1.4512 1.4724 1.4005 1.4006 1.4104 1.4021 1.4028 1.4031 1.4057 1.4112 1.4923 1.4125 1.4749 1.4935	X 6 Cr 13 G-X 7 Cr 13 X 6 Cr 17 X 6 CrMo 17 X 5 CrTi 12 X 6 CrAl 13 X 12 CrS 13 X 10 Cr 13 X 12 CrMoS 17 X 42 Cr 13 X 30 Cr 13 X 20 CrNi 17 2 X 90 CrMov 18 X 22 CrMov 12 1 X 105 CrMo 17 X 18 CrN 28 X 20 Cr MoWV 12 1	403 - 430 434 430Ti 409 405 416 410; CA-15 430 F 420 420 420 431 440B - 440C 446 422	403 S 17 - 430 S 15 434 S 17 - 409 S 19 405 S 17 416 S 21 410 S 21 - 420 S 37 420 S 45 - 431 S 29	Z 6 C 13 - Z 8 C 17 Z 8 CD 17.01 Z 4 CT 17 Z 6 CT 12 Z 8 CA 12 Z 11 CF 13 Z 12 C 13 Z 10 CF 17 Z 20 C 13 Z 30 C 13 Z 40 C 14 Z 15 CN 16.02 - Z 100 CD 17 -	SUS403 - SUS430 SUS434 - SUH409 SUS405 SUS416 SUS430F - (SUS420J1) SUS420J1) SUS431 SUS440B - SUS440C SUH446 -		0,21 0,21 0,21 0,21 0,24 0,24 0,24 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	12
		LE MARTENSITICO E PERED OR AGED MAI			((
X 12 CrS 13 - X 10 CrS 17 X 20 Cr 13 X 30 Cr 13 X 16 CrNi 16 X 105 Cr Mo 17 X 16 Cr 26	1.4005 1.4006 1.4104 1.4021 1.4028 1.4031 1.4057 1.4112 1.4923 1.4125 1.4749 1.4935	X 12 CrS 13 X 10 Cr 13 X 12 CrMoS 17 X 42 Cr 13 X 30 Cr 13 X 40 Cr 13 X 20 CrNi 17 2 X 90 CrMoV 18 X 22 CrMoV 12 1 X 105 CrMo 17 X 18 CrN 28 X 20 CrMoWV 12 1	416 410; CA-15 430 F 420 420 420 431 440B - 440C 446 422	416 S 21 410 S 21 - 420 S 37 420 S 45 - 431 S 29 - -	Z 11 CF 13 Z 12 C 13 Z 10 CF 17 Z 20 C 13 Z 30 C 13 Z 40 C 14 Z 15 CN 16.02 - Z 100 CD 17	SUS416 SUS430F - (SUS420J1) (SUS420J1) SUS431 SUS440B - SUS440C SUH446		0,24 0,21 0,21 0,24 0,24 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24	13



							1		NGINEERING
UNI	W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	VDI 3323 GR.
A		SIDABILE AUSTENITION			180 HB				
X 5 CrNi 18 10 X 10 CrNiS 18.0 X 2 CrNi 18 11 - X 12 CrNi 18 11 - X 12 CrNi 19 10 - X 5 CrNiMo 17 12 X 2 CrNiMo 17 12 - X 2 CrNiMo 18 1 X 2 CrNiMo 17 1 - X 6 CrNiTi 18 11 X 6 CrNiMo 18 1 X 6 CrNiMo 17 1 - X 6 CrNiMo 17 1 X 10 CrNiMo 17 1 X 10 CrNiMo 17 1 X 10 CrNiMo 17 1	1.4301 1.4305 1.4306 1.4308 1.4310 1.4312 1.4948 1.4311 2 1.4404 1.4408 16 1.4428 13 1.4435 1.4436 1.4449 1 1.4571 11 1.4550 1.4833 1.4835 1.4835 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4833 1.4845 1.4837 1.4839	X 5 CrNi 18 9 X 10 CrNis 18 9 X 10 CrNis 18 9 X 2 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 10 G-X 6 CrNi 18 12 X 6 CrNi 18 11 X 2 CrNii 18 10 X 5 CrNiMo 17 12 2 X 6 CrNiMo 17 13 2 X 6 CrNiMo 18 10 X 2 CrNiMo 18 16 4 X 2 CrNiMo 18 16 4 X 2 CrNiMo 18 16 4 X 2 CrNiMo 17 13 3 X 5 CrNiMo 17 13 3 X 5 CrNiMo 17 13 X 6 CrNiTi 18 10 X 7 CrNiMo 17 13 5 X 15 CrNiSi 25 20 X 12 NiCrSi 16	304; 304 H 303 304L CF-8 301 305 304H 304 LN 316 316L CF-8M 317L 316E 317 321 316 Ti 347 309S 310 S 202 S31726 310 330	304 S 15 303 S 21 304 S 11 304 C 15 301 S 21 305 S 19 304 S 51 304 S 62 316 S 31 316 S 11 304 C 15 317 S 12 316 S 13 316 S 16 317 S 16 321 S 12 320 S 31 347 S 17 309 S 13 310 S 24 284 S 16	Z 6 CN 18.09 Z 10 CNF 18.09 Z 3 CN 19-11 Z 6 CN 18.10 M Z 12 CN 17.07 - Z 5 CN 18-09 Z 2 CN 18.10 Z 7 CND 17-11-02 Z 3 CND 17-12-02 - Z 2 CND 19-15-04 Z 3 CND 18-14-03 Z 6 CND 17.12 - Z 6 CNT 18.10 Z 6 CNT 18.10 Z 6 CNT 17.12 Z 6 CNNb 18.10 Z 15 CN 24-13 Z 12 CN 25.20 Z 8 CMN 18-08-05 Z 3 CND 18-14-06 AZ Z 15 CNS 25-20 Z 12 NCS 35-16	SUS304 SUS303 SCS19 SCS13 SUS301 SUS304(H) SUS304LN SUS316 - SCS14 SUS317L SCS16 - SUS317 SUS321 - SUS347 SUS321 - SUS347 SUS309S SUH310 SUS202 - SUH330	1900 1900 1750 1900 1750 1900 1750 1750 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 19	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	14.1
ACCIAIC		AUSTENITICO-FERRITI			230-260 HE	3			
X 2 CrNiN 23 4 X 2 CrNiMoN 17 1 X 2 CrNiMoN 17 1 X 1 NiCrMoCu 25 2 X 2 CrNiMoN 25 7 X 2 CrNiMoCuWN 2 X 2 CrNiMoCuN 25 2 X 4 CrNiCuNb 16 X 4 CrNiCuNb 16 X 5 CrNiCuNb 17 X 7 CrNiAl 17 7	1.4362 11.2 1.4406 13.3 1.4429 20.5 1.4539 7.4 1.4410 1.44417 1.4460 1.4462 1.4501 1.4501 1.4821 1.4821 1.4823 1.4532 1.4532 1.4540 1.4540 1.4542	STENITIC STAINLESS S X2 CrNiN 23 4 X2 CrNiMoN 17 13 2 X2 CrNiMoN 17 13 2 X2 NiCrMoCu 25 20 5 X3 CrNiMoN 25 7 4 X2 CrNiMoSi 15 X2 CrNiMoSi 15 X2 CrNiMoZ75 X2 CrNiMoN 22-5-3 X20 CrNiSi25 4 G-X40 CrNiSi27 4 X7 CrNiMoAl 15 7 X4 CrNiCuNb 16 4 X5 CrNiCuNb 17 4 X7 CrNiAl177	S32304 316LN 316LN 316LN CN-7M-No8904 S32750 S31500 329 S31803 15-7 PH 15-5 PH S17400 17-7 PH	- 316 S 61 316 S 63	Z 2 CN 23-04 AZ Z 2 CND 17-12 AZ Z 2 CND 17-13 AZ Z 1 NCDU 25-20 - 2376 - Z 3 CND ZZ-05 AZ - Z 20 CNS25.04 - Z 8 CNDA 15.07 Z 6 CNU 15.05 - Z 8 CNA 17.07	- SUS316LN SUS316LN SCS24	2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	14.2
		I ARLITIC/FERRITIC GF			180 HB				
G 10 G 14 G 20 G 25	0.6010 0.6015 0.6020 0.6025	GG-10 GG-15 GG-20 GG-25	A48-20 B A48-25 B A48-30 B A48-40 B	- GRADE 150 GRADE 220 GRADE 260	Ft 10 D Ft 15 D Ft 20 D Ft 25 D	- FC150 FC200 FC250	1150 1150 1150 1150	0,22 0,22 0,22 0,22	15
		 RIGIA PERLITICA / M LITIC/MARTENSITIC		CA	260 HB				
G 25 G 30 G 35	0.6025 0.6030 0.6035 0.6040	GG-25 GG-30 GG-35 GG-40	A48-40 B A48-45 B A48-50 B A48-60 B	GRADE 260 GRADE 300 GRADE 350 GRADE 400	Ft 25 D Ft 30 D Ft 35 D Ft 40 D	FC250 FC300 FC350	1300 1300 1300 1300	0,28 0,28 0,28 0,28	16
G		 TE SFEROIDALE (NC RRITIC NODULAR CA		ERRITICA	160 HB				
- GS 400-12 GSO 42-15	0.7033 0.7040 0.7043	GGG-35.3 GGG-40 GGG-40.3	- 60-40-18 -	- SNG 420-12 SNG 370-17	- FGS 400-12 FGS 370-17	- FCD400	1200 1200 1200	0,25 0,25 0,25	17
G		TE SFEROIDALE (NO ARLITIC NODULAR C		ERLITICA	250 HB				
GS 500-7 GS 600-2 GS 700-2	0.7050 0.7060 0.7070 0.7660 0.7652	GGG-50 GGG-60 GGG-70 GGG-NiCr 20 2 GGG-NiMn 13 7	65-45-12 80-55-06 100-70-03 A 439 TY.D2	SNG 500-7 SNG 600-3 SNG 700-2 S-NiCr 20 2 S-NiMn 13 7	FGS 500-7 FGS 600-3 FGS 700-2 S-NC 20 2 S-NM 13 7	FCD500 FCD600 FCD700	1350 1350 1350 1350 1350	0,28 0,28 0,28 0,28 0,28	18



								GOAL	111100131	NGINEERING
UNI		W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	VDI 3323 GR.
			MALLEABILE (DURA			130 HB				
GMB4 GMB4 - - GMN 4	5	0.8040 0.8045 0.8055 0.8065 0.8135 0.8145	GTW-40 GTW-45 GTW-55 GTW-65 GTS-35-10 GTS-45-06	D) CAST IRC - - - - - -	W410/4 - - - B 340-12 P 440-7	MB40-10 - - - MN 35-10	- - - - - FCMW370	1200 1200 1200 1200 1200 1200	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30	19
	GHISA MALLEABILE (DURA) PERLITICA PEARLITIC MALLEABLE (HARD) CAST IRON 230 HB									
- GMN 5 GMN 6		0.8035 0.8155 0.8165 0.8170	GTW-35 GTS-55-04 GTS-65-02 GTS-70-02	- - - -	W340/3 P 5110-4 P 570-3 P 690-2	MB35-7 MP 50-5 MP 60-3 IP 70-2	- FCMP490 FCMP590 FCMP690	1500 1500 1500 1500	0,30 0,30 0,30 0,30	20
			EGHE PER ESTRUSI DUGHT ALUMINUM A			60 HB				
- - -		3.0205 3.0255 3.3315	Al 99 Al99.5 AlMg 1	- 1000 -	- L31/34/36 -	- A59050C -	- - -	700 700 700	0,25 0,25 0,25	21
	1		LLUMINIO ESTRUSE ALUMINUM ALLOYS			100 HB				
-		3.1325 3.2315	AlCuMg 1 AlMgSi 1	- -	-	-	-	700 700	0,25 0,25	22
	L		LUMINIO FUSE, NO			SI < 12% 80	НВ			
- - 811-04 - -		3.1655 3.1754 3.4345 3.2581 3.2163	AlCuSiPb G-AlCu5Ni1,5 AlZnMgCu0,5 G-AlSi 12 G-AlSi9Cu3	- - 7050 -	- - L86 -	- - AZ 4 GU/9051 - -	-	700 700 700 700 700	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	23
	LEGHE DI ALLUMINIO FUSE, INVECCHIABILE CAST ALUMINIUM ALLOYS, CAN BE AGED SI < 12% 90 HB									
- - -		2.1871 3.2371 3.2381	G-AlCu4TiMg G-AlSi7Mg G-AlSi10Mg	- 4218 B -	- - -	-	-	700 700 700	0,25 0,25 0,25	24
	L		LLUMINIO FUSE, NO MINUM ALLOYS, CA			SI > 12% 130	HB			25
	RAMF		I RAME : BRONZO - O			CHE - 104				
-			CR ALLOYS: BRONZE CuZn36Pb3 G-CuSn7ZnPb G-CuSn5ZnPb G-CuSn2ZnPb				-	700 700 700 700	0,27 0,27 0,27 0,27	26
			EDI RAME : BRONZO			90 HB			,	
- - -	СОРР	2.0240 2.0592 2.1292 2.1293	PPER ALLOYS: BRO CuZn 15 G-CuZn 35 Al 1 G-CuCrF 35 CuCrZr	C23000 C 86500 C 81500 C 18200	CZ 102 HTB 1 CC1-FF CC 102	CuZn 15 U-Z 36 N 3 - U-Cr 0,8 Zr	- - -	700 700 700 700	0,27 0,27 0,27 0,27	27
	RAME E LEGHE DI RAME : BRONZO, RAME SENZA Pb, RAME ELETTROLITICO COPPER AND COPPER ALLOYS: BRONZE, COPPER WITHOUT LEAD, ELECTROLYTIC COPPER 100 HB									
- - -		2.0060 2.0590 2.0966 2.0975	E-Cu 57 G-CuZn40Fe CuAl 10 Ni 5 Fe 4 G-CuAl 10Ni	- - C 63000 B-148-52	- - Ca 104 -	- - U-A 10 N -	- - -	700 700 700 700	0,27 0,27 0,27 0,27	28
						TICA RIFORZATA CON R R-REINFORCED PLAST				29
				IMA DURA, E						20
			HARI	D RUBBER, I	EBONITE					30



								1	T	ENGINEERING
UNI		W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	тс	VDI 3323 GR.
	LE	GHE RESIS	STENTI AL CALORE,	BASE Fe, RI	COTTE	200 HB				
-	AN	1.4558 1.4562 1.4563 1.4864 1.4864	E-BASED, HIGH-TEMI X 2 NiCrAITi 32 20 X 1 NiCrMoCu 32 28 7 X 1 NiCrMoCuN 31 27 4 X 12 NiCrSi X 12 NiCrSi 36 16	N 08800 N 08031 N 08028 330 N 08330	NA 15 - - - NA 17	Z 1 NCDU 31.27 Z 12 NCS 35.16 Z 12 NCS 35.16	- - - - SUH330	2600 2600 2600 2600 2600	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	31
			ITI AL CALORE, BAS			280 HB				
-	IHEKI	1.4958 1.4977	x, Fe-BASED, HIGH-T X 5 NiCrAITi 31 20 X 40 CoCrNi 20 20	- -	- -	- Z 42 CNKDWNb	-	3300 3300	0,34 0,34	32
	LEGHE RESISTENTI AL CALORE, BASE NI O Co, RICOTTE ANNEALED, Ni- or Co-BASED, HIGH-TEMPERATURE ALLOYS 250 HB									
- - - - - - -	ANNE	2.4360 2.4610 2.4630 2.4631 2.4642 2.4810 2.4856 2.4858	NiCu30Fe NiMo16Cr16Ti NiCr20Ti NiCr20TiAl NiCr29Fe G-NiMo30 NiCr22Mo9Nb NiCr21Mo	Monel 400 Hastelloy C-4 Nimonic 75 - Inconel 690 Hastelloy C Inconel 625 Incoloy 825	NA 13	NU 30 - NC 20 T Nimonic 80 A NC 30 Fe - NC 22FeDNb NC 21 Fe DU	-	3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 330	0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24	33
			AL CALORE, BASE I			350 HB				
- -	THERMOS	2.4375 2.4668	i- or Co-BASED, HIGI NiCu30Al NiCr19FeNbMo	Monel K 500 Inconel 718	NA 18	NU 30 AT NC 19 Fe Nb	-	3300 3300	0,24 0,24	34
			ITI AL CALORE, BAS			320 HB				
-	CAS	2.4669 2.4685 2.4694 2.4764	o-BASED, HIGH-TEM NiCr15Fe7TiAl G-NiMo28 NiCr16Fe7TiAl CoCr20W15Ni	Inconel X-750 Hastelloy B Inconel 751		NC 15 TNb A - - -	- - -	3300 3300 3300 3300	0,24 0,24 0,24 0,24	35
	TITANIO PURO RIJES TITANIUM RM 400									
-		3.7025 3.7124 3.7195 3.7225	PURE TITANIUM Ti 1 TiCu2 TiAl 3 v 2.5 Ti 1 Pd	- R 50250 - R 52250	2 TA 1 2 TA 21-24 - TP 1		- - -	1400 1400 1400 1400	0,23 0,23 0,23 0,23	36
		LEGHE	TITANIO ALFA + BE	TA, TERMOII	NDURENTI	Dr. 4050				
-		3.7115 3.7145 3.7165 3.7175 3.7185	IM ALLOYS ALPHA/E TiAl5Sn2 TiAl6Sn2Zr4Mo2Si TiAl6V4 TiAl6V6Sn2 TiAl4MoSn2	ETA,THERM - R 54620 R 56400 - -	- TA 10-13; TA 28 - TA 45-51; TA 57	Rm 1050	- - - -	1500 1500 1500 1500 1500	0,23 0,23 0,23 0,23 0,23	37
			AIO TEMPRATO E R DENED AND TEMPER			45 HRC				38.1
			AIO TEMPRATO E R DENED AND TEMPER			55 HRC				38.2
			AIO TEMPRATO E R DENED AND TEMPER			60 HRC				39.1
			AIO TEMPRATO E R DENED AND TEMPER			> 62 HRC				39.2
		Gi	HISA DURA (BIANCA WHITE CHILL CAST			400 HB				40.1

Tabella comparativa dei materiali - Materials comparaison table Material vergleichstabelle - Tableau comparatif des materiaux



							QUAL	ITY TOOLS E	NGINEERING
UNI	W/STOFF	DIN	AISI	BS	AFNOR	JIS	kc1.1	me	VDI 3323 GR.
ONI	W/STOFF	DIN	AlSi	ВЗ	AFNOR	313	KC I. I	IIIC	GK.
		GH	ISA DURA (E WHITE CH	BIANCA), FUSA ILL CAST IRON	> 440 HB				40.2
		GHISA		│ A E RINVENUTA					44.4
			WHITE CH	ILL CAST IRON					41.1
		GHISA		A E RINVENUTA ILL CAST IRON					41.2
			GRAFITE						42
_			GRAPHIT	E					42
		RESINA	PER MODE RESIN, WO	LLI, LEGNO OD					43



							QUALITY TOOLS ENGINEERING		
VICKERS (HV)	BRINELL (HB)	ROCKWELL (HRC)	SHORE C (Sh C)	Resistenza trazione Tensile strenght (N/mm ²)	VICKERS (HV)	BRINELL (HB)	ROCKWELL (HRC)	SHORE C (Sh C)	Resistenza trazione Tensile strenght (N/mm ²)
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 165 170 175 180 185 190 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 265 270 275 280 285 290 295 296 296 297 297 298 298 298 298 298 298 298 298	76,0 80,7 85,5 90,2 95,0 99,8 105 109 114 119 124 128 133 143 147 152 156 162 166 171 176 181 185 190 204 219 223 228 233 238 242 247 252 257 261 276 280 285 295 304 314 323 333 342 352 361			255 270 285 305 320 335 350 370 385 400 415 430 450 465 480 495 510 530 545 560 575 595 610 625 640 660 675 720 740 755 770 785 820 835 850 865 880 900 915 930 965 995 1030 1060 1095 1155 1190 1220	390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 720 740 760 780 800 820 840 860 840 860 840 860 840 840 900 920 940	371 380 390 399 409 418 428 437 447 (456) (466) (475) (485) (494) (504) (513) (523) (532) (542) (551) (561) (570) (589) (599) (608) (618)	39,8 40,8 41,8 42,7 43,6 44,5 45,3 46,1 46,9 47,7 48,4 49,1 49,8 50,5 51,1 51,7 52,3 53,0 53,6 54,1 54,7 55,2 55,7 56,3 56,8 57,8 58,3 57,8 58,3 57,8 58,3 57,8 58,3 57,8 61,0 61,8 62,5 63,3 64,0 64,7 65,3 65,9 66,4 67,0 67,5 68,0	53 55 56 57 58 59 60 61 63 - 65 - 66 - 70 - 71 - 73 - 75 - 77 - 79 80 - 81 83 84 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97	1255 1290 1320 1350 1385 1420 1455 1485 1520 1555 1595 1630 1665 1700 1740 1775 1810 1845 1880 1920 1955 1995 2030 2070 2105 2145 2180

NOTE - NOTES